



在本使用手册中，我们将尽力叙述各种与该系统操作相关的事项。限于篇幅限制及产品具体使用等原因，不可能对系统中所有不必做或不能做的操作进行详细的叙述。因此，本使用手册中没有特别指明的事项均视为“不可能”或“不允许”进行的操作。



本使用手册的版权，归广州数控设备有限公司所有，任何单位与个人进行出版或复印均属于非法行为，广州数控设备有限公司将保留追究其法律责任的权利。

* 本使用手册适用于广州数控设备有限公司
制造的以下型号的数控系统：

系列	产品型号	结构	液晶尺寸	备注
GSK208D	GSK208D-H	横式	8.4	液晶尺寸默认为 8.4 英寸
	GSK208D-V	竖式	10.4	液晶尺寸默认为 10.4 英寸

本系统标配 I/O 为 48/48，超出部分为选配；刀库为选配。

前　　言

尊敬的客户：

对您惠顾选用广州数控设备有限公司的GSK208D系列数控系统产品，本公司深感荣幸并深表感谢！

本手册为 GSK208D 系列数控系统 使用手册的“安装及连接手册”部分，详细介绍 了 GSK208D 系列数控系统的安装连接以及 PLC 编程方法（软件版本：V1.43）。

为了保证产品安全、正常与有效地运行工作，请您务必在安装、使用产品前仔细阅读本使用手册。

安 全 警 告



操作不当将引起意外事故，必须要具有相应资格的人员才能操作本系统。

特别提示： 安装在机箱上（内）的系统电源，是仅为本公司制造的数控系统提供的专用电源。

禁止用户将这个电源作其他用途使用。否则，将产生极大的危险！

声 明！

- 本手册尽可能对各种不同的内容进行了说明，但是，由于涉及到的可能性太多，无法将所有可以或不可以进行的操作一一予以说明。因此，本手册中未作特别说明的内容即可认为是不可使用

警 告！

- 在对本产品进行安装连接、编程和操作之前，必须详细阅读本产品使用手册以及机床制造厂的使用说明书，严格按本手册与使用说明书等的要求进行相关操作，否则可能导致产品、机床损坏，工件报废甚至人身伤害

注 意！

- 本使用手册描述的产品功能、技术指标（如精度、速度等）仅针对本产品，安装了本产品的数控机床，实际的功能配置和技术性能由机床制造厂的设计决定，数控机床功能配置和技术指标以机床制造厂的使用说明书为准
- 强烈建议：PLC 须由我司专业人员修改，工作人员请勿现场修改，以免发生事故！

本手册的内容如有变动，恕不另行通知

安全注意事项

■ 运输与储存

- 产品包装箱堆叠不可超过六层
- 不可在产品包装箱上攀爬、站立或放置重物
- 不可使用与产品相连的电缆拖动或搬运产品
- 严禁碰撞、划伤面板和显示屏
- 产品包装箱应避免潮湿、暴晒以及雨淋

■ 开箱检查

- 打开包装后请确认是否是您所购买的产品
- 检查产品在运输途中是否有损坏
- 对照清单确认各部件是否齐全，有无损伤
- 如存在产品型号不符、缺少附件或运输损坏等情况，请及时与本公司联系

■ 接 线

- 参加接线与检查的人员必须是具有相应能力的专业人员
- 产品必须可靠接地，接地电阻应不大于 0.1Ω ，不能使用中性线（零线）代替地线
- 接线必须正确、牢固，以免导致产品故障或意想不到的后果
- 与产品连接的浪涌吸收二极管必须按规定方向连接，否则会损坏产品
- 插拔插头或打开产品机箱前，必须切断产品电源

■ 检 修

- 检修或更换元器件前必须切断电源
- 发生短路或过载时应检查故障，故障排除后方可重新启动
- 不可对产品频繁通断电，断电后若须重新通电，相隔时间至少1min

第一篇 编程说明篇

介绍 GSK208D 系列 PLC 的规格、地址、基本代码及功能代码等

第二篇 操作说明篇

介绍 GSK208D 系列 PLC 的有关操作事项等

第三篇 功能说明篇

介绍 GSK208D 系列 PLC 的主要功能等

第四篇 安装连接篇

介绍 GSK208D 系列数控系统的安装、连接及设置方法

安全责任

制造者的安全责任

- 制造者应对所提供的数控系统及随行供应的附件在设计和结构上已消除和/或控制的危险负责。
- 制造者应对所提供的数控系统及随行供应的附件的安全负责。
- 制造者应对提供给使用者的使用信息和建议负责。

使用者的安全责任

- 使用者应通过数控系统安全操作的学习和培训，并熟悉和掌握安全操作的内容。
- 使用者应对自己增加、变换或修改原数控系统、附件后的安全及造成的危险负责。
- 使用者应对未按使用手册的规定操作、调整、维护、安装和贮运产品造成的危险负责。

本手册为最终用户收藏。

诚挚的感谢——您在使用广州数控设备有限公司的产品时，
对我们的友好的支持！

目 录

第一篇 编程说明篇

第一章 顺序程序编制流程	3
1.1 GSK208D 系列 PLC 规格	3
1.2 顺序程序的概念	3
1.3 分配接口（步骤 1）	4
1.4 编制梯形图（步骤 2）	4
1.5 调试顺序程序（步骤 3）	4
第二章 顺序程序	5
2.1 顺序程序的执行过程	5
2.2 循环执行	6
2.3 执行的优先顺序（第一级，第二级）	6
2.4 顺序程序结构	7
2.5 输入 / 输出信号的处理	8
2.5.1 输入信号处理	9
2.5.2 输出信号的处理	9
2.5.3 第一级和第二级程序中信号状态的区别	10
2.6 互锁	10
第三章 PLC 地址	11
3.1 机床→PLC 的地址 (X)	11
3.1.1 I/O 输入口上的 X 地址	11
3.1.2 MDI 面板上的 X 地址	12
3.2 PLC→机床侧的地址 (Y)	12
3.2.1 I/O 输出口上的 Y 地址	13
3.2.2 MDI 面板上的 Y 地址	13
3.3 PLC→CNC 的地址 (G)	14
3.4 CNC→PLC 的地址 (F)	14
3.5 内部继电器地址 (R)	14
3.6 保持型继电器地址 (K)	15
3.7 信息显示请求地址 (A)	16
3.8 计数器地址 (C)	16
3.9 计数器预置值地址 (DC)	17
3.10 定时器地址 (T)	17
3.11 定时器预置值地址 (DT)	17
3.12 数据表地址 (D)	17
3.13 标记地址 (L)	17
3.14 子程序号 (P)	17
第四章 PLC 基本代码	19
4.1 RD、RD.NOT、WRT、WRT.NOT 代码	19
4.2 AND、AND.NOT 代码	20
4.3 OR、OR.NOT 代码	20
4.4 OR. STK 代码	21
4.5 AND.STK 代码	22

第五章 PLC 功能代码.....	23
5.1 END1 (第一级顺序程序结束)	23
5.2 END2 (第二级顺序程序结束)	24
5.3 CALL (调用子程序)	24
5.4 CALLU (无条件调用子程序)	24
5.5 SP (子程序)	25
5.6 SPE (子程序结束)	25
5.7 SET (置位)	26
5.8 RST (复位)	27
5.9 JMPB (标号跳转)	27
5.10 LBL (标号)	28
5.11 TMR (定时器)	28
5.12 TMRB (固定定时器)	29
5.13 TMRC (定时器)	30
5.14 CTR (二进制计数器)	31
5.15 DEC (二进制译码)	32
5.16 COD (二进制代码转换)	33
5.17 COM (公共线控制).....	35
5.18 COME (公共线控制结束)	35
5.19 ROT (二进制旋转控制)	36
5.20 SFT (寄存器移位)	38
5.21 DIFU (上升沿检测)	39
5.22 DIFD (下降沿检测)	40
5.23 COMP (二进制数比较)	40
5.24 COIN (一致性比较)	41
5.25 MOVN (数据传送)	42
5.26 MOVB (1个字节的传送)	43
5.27 MOVW (两个字节的传送)	43
5.28 XMOV (二进制变址数据传送)	44
5.29 DSCH (二进制数据检索)	45
5.30 ADD (二进制加法)	46
5.31 SUB (二进制减法)	47
5.32 ANDF (按位与)	48
5.33 ORF (按位或)	49
5.34 NOT (按位非)	50
5.35 EOR (异或)	51
第六章 梯形图编辑限制.....	53

第二篇 操作说明篇

第一章 PLC 界面显示.....	57
1.1 GSK208D 系列 PLC 上电时的自动操作.....	57
1.2 程控界面显示.....	57
1.2.1 INFO 界面.....	57
1.2.2 PLCGRA 界面.....	58
1.2.3 PLCPAR 界面.....	59
1.2.4 PLCDGN 界面.....	59
1.2.5 PLCTRACE 界面.....	60
第二章 PLC 编程操作.....	63

2.1 概述	63
2.2 基本代码	64
2.3 梯形图的操作说明	65
2.4 功能代码	67
2.5 指令表	67
2.6 编辑令	68
2.7 PLC 运行步骤	69
第三章 PLC 地址、参数设定	71
3.1 保持型继电器	71
3.2 计时器	72
3.3 数据表	73
3.4 计数器	74
3.5 M 功能对应 F 地址	75
第四章 梯形图编辑软件使用说明	77
4.1 概述	77
4.2 软件介绍	77
4.2.1 启动软件	77
4.2.2 功能介绍	78
4.3 软件操作	78
4.3.1 工具栏	78
4.3.2 图形的选择	80
4.3.3 图形的编辑	81
4.3.4 梯形图注释	82
4.3.5 导出	84

第三篇 功能说明篇

第一章 控制轴	87
1.1 轴移动状态的输出	87
1.2 伺服就绪信号	88
第二章 运行准备	89
2.1 急停	89
2.2 CNC 超程信号	89
2.3 报警信号	90
2.4 运行方式选择	91
2.5 状态输出信号	91
第三章 手动操作	93
3.1 JOG 进给 / 增量进给	93
3.2 手轮/单步进给	94
第四章 返回参考位置	95
4.1 手动返回参考点位置	95
4.2 返回参考位置检测信号	96
4.3 区域检测信号	97
第五章 自动运行	99
5.1 循环启动 / 进给暂停	99
5.2 复位	101

5.3	程序测试.....	101
5.3.1	机床锁住	101
5.3.2	空运行	102
5.3.3	单程序段	103
5.4	跳过任选程序段.....	103
5.5	程序再启动.....	104
第六章	进给速度控制.....	105
6.1	快速移动倍率.....	105
6.2	进给速度倍率.....	105
6.3	倍率取消.....	106
第七章	辅助功能.....	107
7.1	M 代码辅助功能	107
7.2	S 代码辅助功能.....	110
7.3	T 代码辅助功能	111
7.4	辅助功能选通信号	112
7.5	辅助功能锁住.....	113
第八章	主轴速度功能.....	115
8.1	主轴速度控制方式.....	115
8.1.1	档位主轴	115
8.1.2	模拟主轴	115
第九章	编程代码.....	119
9.1	用户宏程序.....	119
第十章	显示/设定	123
10.1	时钟功能	123
10.2	显示操作履历.....	123
10.3	帮助功能	123
第十一章	测量	125
11.1	跳转功能.....	125
第十二章	面板锁住设定	127

第四篇 安装连接篇

第一章	系统结构及安装.....	139
1.1	系统组成	139
1.2	系统安装连接	139
1.3	数控系统外形及安装尺寸图	140
第二章	设备间连接	145
2.1	系统外部连接框图	145
2.1.1	接口位置布局	145
2.1.2	脉冲型伺服连接示意图	146
2.1.3	总线型伺服连接示意图	147
2.1.4	利用总线技术五轴联动伺服连接示意图	148
2.2	系统与驱动单元的连接	149
2.2.1	系统接口图	149
2.2.2	接口信号表	149

2.2.3 信号说明.....	150
2.2.4 电缆连接图.....	152
2.2.5 GSK-LINK 电缆连接图.....	154
2.2.6 GL100 总线扩展模块机外接线图.....	155
2.3 RS232 标准串行接口	158
2.4 手轮、手持单元的连接	158
2.4.1 接口信号图.....	158
2.4.2 接口信号说明.....	159
2.5 主轴单元的连接	161
2.5.1 接口信号表.....	161
2.5.2 接口信号说明.....	161
2.5.3 电缆连线图.....	162
2.6 系统电源接口	164
2.7 外电源控制接口	164
2.8 通信线的连接	164
第三章 机床控制 I/O 接口.....	165
3.1 接口信号表	165
3.2 输入接口	165
3.2.1 输入接口电路.....	165
3.2.2 手持单元的接口电路.....	166
3.2.3 输入信号接口定义.....	166
3.3 输出接口	168
3.3.1 输出接口电路.....	168
3.3.2 输出信号接口定义.....	169
第四章 机床调试.....	171
4.1 调试准备	171
4.2 系统通电	171
4.3 急停与限位	172
4.4 齿轮比调整	174
4.5 反向间隙补偿	175
4.6 有关驱动单元的设置	176
4.7 机床螺距补偿	177
4.8 机械回零(机床回零)	182
4.8.1 脉冲方式下机械回零.....	182
4.8.2 总线型伺服回零功能设置.....	186
4.9 主轴正反转的输入输出信号控制.....	190
4.10 外接循环启动和进给保持	191
4.11 外部编辑锁及外部操作面板锁.....	192
4.12 冷却、润滑及排屑控制	193
4.13 有关进给速度的设定	194
4.14 有关攻丝参数的设定	196
4.15 有关第四轴的设定	198
4.16 有关总线伺服的设定	200
附录一 PLC I/O 地址和内部软元件的配置和定义.....	207
附录二 梯图配置与文件格式	221

附 录

附录一 PLC I/O 地址和内部软元件的配置和定义.....	207
附录二 梯图配置与文件格式	221

一、M 代码 M00---M99 的 F 信号和意义	221
二、“%”单独占一行表示 M 代码信息存储结束.....	221
三、X 信号 X0.0---X6.7 的代号和意义.....	221
四、Y 信号 Y0.0---Y5.7 的代号和意义.....	221
五、K 信号 K6.0---K63.7 的代号和意义.....	221
六、A 信号 A0.0---A31.7 的代号和意义.....	222
七、end //结束标志	222

第一篇 编程说明篇

第一章 顺序程序编制流程

1.1 GSK208D 系列 PLC 规格

GSK208D 系列 PLC 规格如下：

表 1-1-1

1.2 顺序程序的概念

所谓顺序程序是指对机床及相关设备进行逻辑控制的程序。

在将程序转换成某种格式后，CPU 即可对其进行译码和运算处理，并将结果存储在 RAM 中。CPU 高速读出存储在存储器中的每条代码，通过算术运算来执行程序。

顺序程序的编制由编制梯形图开始。

1.3 分配接口（步骤 1）

在确定了控制对象并计算出对应的输入 / 输出信号的点数后，即可分配接口。

在分配接口时，请参考本说明书第四篇 安装连接篇的输入 / 输出接口信号表。

1.4 编制梯形图（步骤 2）

通过 GSK208D 系列梯形图在线编辑，用梯形图将机床所需的控制动作表示出来。对于无法用继电器符号表示的定时器，计数器等功能，用指定的功能代码符号来表示。

编辑好的梯形图，需要保存下来，运行前需要转换成相应的 PLC 代码，即所谓的指令表。

1.5 调试顺序程序（步骤 3）

可用下列方法调试顺序程序：

1) 用仿真器调试

用一个仿真器（有灯和开关组成）替代机床。用开关的开和闭表示机床的输入信号状态，用灯的亮和灭来表示输出信号的状态。

2) 通过实际运行调试

在实际机床上调试。由于可能会发生意想不到的情况，因此在调试前应做好防范措施。

第二章 顺序程序

由于 PLC 顺序控制由在线图形编辑来实现，所以和一般的继电器电路的工作原理不尽相同。因此在设计 PLC 顺序程序时应充分理解顺序控制的原理。

2.1 顺序程序的执行过程

在一般的继电器控制电路中，各继电器在时间上完全可以同时动作，在下图所举例中，当继电器 A 动作时，继电器 D 和 E 可同时动作（当触点 B 和 C 都闭合时）。在 PLC 顺序控制中，各个继电器依次动作。当继电器 A 动作时，继电器 D 首先动作，然后继电器 E 才动作（见下图）。即各个继电器按梯形图中的顺序（编辑次序）动作。




图 2.1(a) 电路举例

下图 2.1 (b) 和 (c) 图指出了继电器电路与 PLC 程序动作之间的区别。




图 2.1(b)




图 2.1(c)

(1) 继电器电路

图 2.1 (b) 和 (c) 中的动作相同。A 接通后，B 和 C 接通。C 接通之后 B 断开。

(2) PLC 程序

图 2.1 (b) 中, 同继电器电路一样, A 接通后, B 和 C 接通。经过 PLC 程序的一个循环之后 B 断开。图 2.1 (c) 中, 接通 A 后, C 接通, 但 B 并不接通。

2.2 循环执行

PLC 从梯形图的开头执行直至梯形图的结束。梯形图结束之后, 再次从梯形图的开头重新开始执行。这被称作循环执行。

从梯形图的开头直至结束的执行时间简称为循环处理周期。处理周期越短, 信号的响应能力就越强。

2.3 执行的优先顺序 (第一级, 第二级)

GSK208D 系列 PLC 程序分为两部份: 第一级程序和第二级程序。它们在执行周期上不一致。

第一级程序每 8ms 执行一次。可以处理一些要求响应快的短脉冲信号。

第二级程序每 $8 \times n$ ms 执行一次。N 为第二级程序的分割数。在开始执行第二级程序时, PLC 会把二级程序分割成 N 份。每个 8ms 只执行一份。




图 2-3-1

GSK208D 系列的 PLC 单独在 PLC-AVR 单片机里执行, 每个 8ms 的第 1ms 是 CNC 读写 PLC 数据的通信时间, 第 5ms 是 PLC 取得系统控制信号 (F、X), 上传控制结果数据 (G、Y 参数) 外部端口 I/O (X、Y), PLC 在进行中断响应交换数据外的其它时间里都在执行梯形图运算。




图 2-3-2

当最后分割数为 n 的二级程序执行完后，程序又从头开始执行。这样当分割数为 n 时，一个循环的执行时间为 $8*n$ ms。第一级程序每 8ms 执行一次，第二级程序每 $8*n$ ms 执行一次。如果第一级程序的步数增加，那么在 8ms 内第二级程序执行的步数就要相应的减少，这样分割数就要变多，整个程序的处理时间就要变长。因此，第一级程序应编得尽可能地短。

2.4 顺序程序结构

在传统的 PLC 中，梯形图顺序编制。而在允许结构化编程的梯形图语言中，具有以下优点：

- 1、程序易于理解，便于编制。
- 2、更加方便找出编程错误。
- 3、出现运行错误时，易于找出原因。

主要的结构化编程方法有以下三种：

1) 子程序

子程序以梯形图作为处理单元。




图 2-4-1

2) 嵌套

子程序可以调用其它子程序来完成任务。




图 2-4-2

3) 条件分支

主程序循环执行并检测条件是否满足。如果条件满足，执行相应的子程序。如果条件不满足，不执行相应的子程序。




图 2-4-3

2.5 输入 / 输出信号的处理

输入信号处理：




图 2-5-1

输出信号处理：




图 2-5-2

2.5.1 输入信号处理

(1) NC 输入存储器

来自 NC 的输入信号存放在 NC 输入存储器中，每隔 8ms 传送至 PLC 中。一级程序直接引用这些信号的状态，执行相应的处理。

(2) 机床输入存储器

机床输入存储器每隔 8ms 扫描和存储来自机床的输入信号。一级程序也是直接引用这些信号的状态，执行相应的处理。

(3) 二级程序输入锁存器

二级程序输入信号锁存器，也叫二级程序同步输入信号存储器。其中存储的输入信号专门供二级程序处理。此存储器中的信号状态与第二级的信号状态是同步的。

只有在开始执行第二级程序时，NC 输入存储器和机床输入存储器中的信号才会被锁存到二级程序输入锁存器中。并且在整个第二级程序执行过程中，此锁存器中的信号状态保持不变。

2.5.2 输出信号的处理

(1) NC 输出存储器

输出信号每隔 8ms 由 PLC 传送至 NC 的输出存储器中。

(2) 机床输出存储器

存储在机床输出存储器中的信号每隔 8ms 传送至机床。

注： NC 输入存储器、NC 输出存储器、机床输入存储器和机床输出存储器的信号状态可用自诊断功能显示。诊断号就是顺序程序中的地址号。

2.5.3 第一级和第二级程序中信号状态的区别

同一个输入信号，在一级和二级程序中其状态也有可能不同。这是因为两级程序中使用不同的输入存储器。即，二级程序使用的输入信号是经锁存的一级程序的输入信号。因此二级程序中的信号要比一级的输入信号滞后。在最坏的情况下，可滞后一个二级程序执行周期。

编制梯形图时应牢记这一点。




图 2-5-3-1

第一个 8ms 时， $A=1$ 执行一级程序 则 $B=1$ 。且开始执行二级程序把 $A=1$ 锁存给二级程序，并执行二级程序的第一个分割。

第二个 8ms 时， A 变为了 0，执行一级程序，则 $B=0$ 。接着执行二级程序的第二个分割，但此时 A 状态仍为上次锁存时的状态 1。故 $C=1$ 。

如此， B ， C 的状态不相同。

2.6 互锁

在顺序控制中，从安全方面考虑，互锁是非常重要的。

在顺序控制程序中必须采取必要的互锁。同时在机床侧的强电柜的继电器控制电路中也应该采取必要的硬互锁。这是因为即使在顺序程序（软件）中逻辑上采取了互锁，但在执行顺序程序的硬件发生故障时，互锁会失效。因此，在机床侧的强电柜中采取互锁可保障操作者的安全并防止机床的损坏。

第三章 PLC 地址

地址用来区分信号。不同的地址分别对应机床侧的输入/输出信号，CNC 侧的输入/输出信号，内部继电器，计数器，定时器，保持型继电器和数据表。每个地址由地址号和位号组成。其编号规则如下：

地址编号规则：

地址编号由地址类型、地址号、位号组成。

X 000 . 6
类型 地址号 位号

地址类型：包括 X、Y、R、F、G、K、A、D、C、T

地址号：十进制编号，表示一个字节。

位号：八进制编号，0~7 分别表示前面地址号代表的字节的 0~7 位。

GSK208D 系列 PLC 中的地址类型如下：

表 3-1

地 址	地 址 说 明	长 度
X	机床→PLC(64 字节)	INT8U
Y	PLC→机床(48 字节)	INT8U
F	CNC→PLC(64 字节)	INT8U
G	PLC→CNC(64 字节)	INT8U
R	中间继电器(512 字节)	INT8U
D	数据寄存器(0~255)	INT16U
DC	计数器预置值数据寄存器	INT16U
C	计数器(0~127)	INT16U
A	PLC 报警检测	INT8U
T	定时器(0~127)	INT16U
DT	定时器预置值数据寄存器	INT16U
K	保持型继电器 (64 字节)	INT8U

INT8U 数据类型是无符号 8 位字符型，INT16U 数据类型是无符号 16 位整型。

3.1 机床→PLC 的地址 (X)

GSK208D 系列 PLC 的 X 地址分为两类：

- 1、 X 地址分配于系统的 XS40 、 XS41 和 XS42 三个 IO 输入口上。
- 2、 X 地址分配于系统的 MDI 面板的输入按键上。

3.1.1 I/O输入口上的X地址

地址从 X0 到 X5。定义类型为：INT8U，共 48 个。它们分布在系统的 XS40 、 XS41 和 XS42

三个 I/O 输入口上。

这些 IO 口的 X 地址，用户可根据实际情况自行定义它们的信号含义，用来连接机床和编制对应的梯形图。关于输入地址的初始定义详见附录一 GSK208D 系列数控系统 PLC I/O 地址和内部软元件的配置和定义。

3.1.2 MDI面板上的X地址

地址从 X20 ~ X30，共 9 个字节。这些 X 地址与 MDI 面板上的按键输入一一对应。用户不能更改其中的信号定义。MDI 面板上的按键首先由 CNC 响应，并送出 X 信号给 PLC。

它们与按键的对应关系如下：

表 3-1-2-1

操作面板键输入	PLC 地址	操作面板键输入	PLC 地址
编辑方式	X20.0	进给保持	X23.7
自动方式	X20.1	K1	X24.0
录入方式	X20.2	K2	X24.1
回零方式	X20.3	K3	X24.2
单步方式	X20.4	K4	X24.3
手动方式	X20.5	K5	X24.4
手脉方式	X20.6	快速开关	X24.7
DNC 方式	X20.7	安全门	X25.6
跳段	X21.0	吹气	X25.7
单段	X21.1	F0%	X26.0
空运行	X21.2	F25%	X26.1
辅助锁	X21.3	F50%	X26.2
机床锁	X21.4	F100%	X26.3
选择停	X21.5	轴+X	X27.0
程序再启动	X21.6	轴+Y	X27.1
工作灯	X21.7	轴+Z	X27.2
主轴正转	X22.0	轴+4TH	X27.3
主轴停止	X22.1	轴-X	X28.0
润滑	X23.0	轴-Y	X28.1
冷却	X23.1	轴-Z	X28.2
排屑	X23.2	轴-4TH	X28.3
急停报警	X23.5	超程释放	X30.0
循环启动	X23.6		

3.2 PLC→机床侧的地址 (Y)

GSK208D 系列 PLC 的 Y 地址分为两类：

- 1、Y 地址分配于系统的 XS43 、XS44 和 XS45 三个 IO 输出口上。
- 2、Y 地址分配于系统的 MDI 面板上的各个指示灯上。

3.2.1 I/O输出口上的Y地址

地址从 Y0 到 Y5。定义类型为：INT8U，共 48 个。它们分布在系统的 XS43、XS44 和 XS45 三个 I/O 输出口上。

这些 I/O 口的 Y 地址，用户可根据实际情况自行定义它们的信号含义，用来连接机床和编制对应的梯形图。关于输出地址的初始定义详见附录一 GSK208D 系列数控系统 PLC I/O 地址和内部软元件的配置和定义。

3.2.2 MDI面板上的Y地址

地址从 Y12 到 Y19，共 8 个字节。这些 Y 地址与 MDI 面板上的提示灯一一对应。用户不能更改其中的信号定义。PLC 系统通过运算后反馈给 CNC 系统键盘模块，用于指示灯信号显示。

它们与各个提示灯的对应关系如下：

表 3-2-2-1

键盘指示灯输出	PLC 地址	键盘指示灯输出	PLC 地址
编辑键指示灯	Y12. 0	0.001/F0 键指示灯	Y15. 3
自动键指示灯	Y12. 1	0.01/25%键指示灯	Y15. 4
录入键指示灯	Y12. 2	0.1/50%键指示灯 208D-U1 为 快速倍率 100%指示灯)	Y15. 5
回零键指示灯	Y12. 3	1/100%键指示灯	Y15. 6
单步键指示灯	Y12. 4	安全门指示灯	Y16. 4
手动键指示灯	Y12. 5	吹气指示灯	Y16. 6
手轮键指示灯	Y12. 6	K3 指示灯	Y16. 7
DNC 键指示灯	Y12. 7	+第 1 轴键指示灯	Y17. 0
主轴逆时针旋转指示灯	Y13. 0	+第 2 轴键指示灯	Y17. 1
主轴停止指示灯	Y13. 2	+第 3 轴键指示灯	Y17. 2
第 1 轴回零指示灯	Y13. 3	+第 4 轴键指示灯	Y17. 3
第 2 轴回零指示灯	Y13. 4	K1 指示灯	Y17. 4
第 3 轴回零指示灯	Y13. 5	-第 1 轴键指示灯	Y18. 0
第 4 轴回零指示灯	Y13. 6	-第 2 轴键指示灯	Y18. 1
跳段指示灯	Y14. 0	-第 3 轴键指示灯	Y18. 2
单段指示灯	Y14. 1	-第 4 轴键指示灯	Y18. 3
空运转指示灯	Y14. 2	K2 指示灯	Y18. 4
辅助锁指示灯	Y14. 3	超程结束键指示灯	Y19. 0
机床锁指示灯	Y14. 4	进给暂停键指示灯	Y19. 1
机床照明指示灯	Y14. 5	循环启动键指示灯	Y19. 2
润滑指示灯	Y14. 6	选择停止指示灯	Y19. 4
冷却指示灯	Y14. 7	程序再启动指示灯	Y19. 5
排屑指示灯	Y15. 0	K5 指示灯	Y19. 6
快速开关指示灯	Y15. 2		

3.3 PLC→CNC 的地址 (G)

地址从 G0 到 G63。定义类型为：INT8U，共 10 个字节。

操作面板键信号

表 3-3-1

操作面板键信号	PLC 地址	操作面板键信号	PLC 地址
编辑方式	G20. 0	主轴停止	G22. 1
自动方式	G20. 1	润滑	G23. 0
录入方式	G20. 2	冷却	G23. 1
回零方式	G20. 3	排屑	G23. 2
单步方式	G20. 4	循环启动	G23. 6
手动方式	G20. 5	进给保持	G23. 7
手轮方式	G20. 6	快速开关	G24. 7
DNC 方式	G20. 7	轴+X	G27. 0
跳段	G21. 0	轴+Y	G27. 1
单段	G21. 1	轴+Z	G27. 2
空运行	G21. 2	轴+4TH	G27. 3
辅助锁	G21. 3	轴-X	G28. 0
机床锁	G21. 4	轴-Y	G28. 1
选择停	G21. 5	轴-Z	G28. 2
程序再启动	G21. 6	轴-4TH	G28. 3
主轴正转	G22. 0	超程解除	G30. 0

注：快速倍率和手脉步长有 2 个 G 地址组成的二进制来确定：G11.0=0、G11.1=0 为快速 F0，G11.0=1、G11.1=0 为快速 25%，G11.0=0、G11.1=1 为快速 50%，G11.0=1、G11.1=1 为快速 100%；G26.4=0、G26.5=0 为手脉步长 0.01，G26.4=0、G26.5=1 为手脉步长 0.1。G63 字节的位信号为系统内部使用，G63.0、G63.1、G63.2 分别为 M、S、T 执行完成时的系统内部应答信号。

3.4 CNC→PLC 的地址 (F)

地址从 F0 到 F63。定义类型为：INT8U，共 64 个字节。

信号详见 第三篇 功能篇。

3.5 内部继电器地址 (R)

此地址区域在系统上电时被清零。R510，R511 为系统占用。

定义类型为：INT8U，共 512 个字节。




图 3-5-1

系统程序管理区域:

R510

PLC 启动或者重新启动时把 R510.0 地址的信号设置为 1，用于初始化用户设定的信号，梯形图执行完第一遍后把 R510.0 复位为 0。

R511 (系统定时器)

以下四个信号可用来作为系统定时器：




图 3-5-2

3.6 保持型继电器地址 (K)

此地址区域用作保持型继电器和设定 PLC 参数。此区为非易失性存储区域，即使系统掉电，存储器中的内容也不会丢失。K000~K005 为系统占用，用于保存 PLC 系统参数，方便用户在 CNC 里对 PLC 进行控制。

定义类型为：INT8U，共 64 个字节。




图 3-6-1

注: 当 PLC 地址 K005.2=1 时, PLC 进入调试模式, 所有外部报警信号取消, 机床互锁信号取消, 换刀代码不能执行。
必须在理解此参数的情况下才能修改, 以免造成机床损坏或人身事故。

3.7 信息显示请求地址 (A)

此地址区域在系统上电时被清零。

定义类型为: INT8U, 共 32 个字节。




图 3-7-1

3.8 计数器地址 (C)

此地址区域用来存放计数器当前计数值。系统掉电后, 数据清零。
定义类型为: 共 128 个地址。

3.9 计数器预置值地址 (DC)

此地址区域用来存放计数器预置值。此区为非易失性存储区域，即使系统掉电，存储器中的内容也不会丢失。

定义类型为：共 128 个地址。DC 的设置值只能读不能写。

3.10 定时器地址 (T)

此地址区域用来存放定时器当前数值。系统掉电后，数据初始为预置值。当条件置 0 时，当前数据为预置值。

定义类型为：共 128 个地址。

3.11 定时器预置值地址 (DT)

此地址区域用来存放定时器预置值。此区为非易失性存储区域，即使系统掉电，存储器中的内容也不会丢失。

定义类型为：共 128 个地址。DT 的设置值只能读不能写。

3.12 数据表地址 (D)

即使系统掉电，存储器中的内容也不会丢失。

定义类型为：共 256 个地址。其中 D240~247 为系统占用，用户不能自定义。

3.13 标记地址 (L)

用来指定 JMPB 代码中的跳转目标标号和 LBL 代码的标号。

范围：0~99

3.14 子程序号 (P)

用来指定 CALL 代码中调用的目标子程序号和 SP 代码的子程序号。

范围：0~99

第四章 PLC 基本代码

顺序程序的设计从编制梯形图开始。梯形图由继电器触点，功能代码构成。梯形图中所表示的逻辑关系构成顺序程序。输入顺序程序的方法有两种：一种输入方法使用助记符语言（RD、AND、OR 的 PLC 指令代码，本系统暂不支持）；别一种方法使用继电器符号。使用继电器符号，可以使用梯形图格式并且不用理解 PLC 代码格式即可进行编程。

实际上，即使顺序程序由继电器符号方法输入，在系统内部也被转换成相应的 PLC 代码。

基本代码是设计顺序程序时最常用到的代码，它们执行一位运算。

GSK208D 系列 的基本指令代码如下：

表 4-1

代码名	功 能
RD	将寄存器的内容左移 1 位，把指定地址的信号状态设到 ST0
RD.NOT	将寄存器的内容左移 1 位，把指定地址的信号状态取非后设到 ST0
WRT	将逻辑运算结果输出到指定的地址
WRT.NOT	将逻辑运算结果取非后输出到指定的地址
AND	逻辑与
AND.NOT	将指定状态取非后逻辑与
OR	逻辑或
OR.NOT	将指定状态取非后逻辑或
OR.STK	ST0 和 ST1 逻辑或后，堆栈寄存器右移一位
AND.STK	ST0 和 ST1 逻辑与后，堆栈寄存器右移一位

4.1 RD、RD.NOT、WRT、WRT.NOT 代码

助记符与功能

表 4-1-1

助记符	功 能
RD	将寄存器的内容左移 1 位，把指定地址的信号状态设到 ST0
RD.NOT	将寄存器的内容左移 1 位，把指定地址的信号状态取非后设到 ST0
WRT	将逻辑运算结果输出到指定的地址
WRT.NOT	将逻辑运算结果取非后输出到指定的地址

代码说明

- WRT、WRT.NOT 代码是对输出继电器、内部继电器的线圈驱动代码。对输入继电器不能使用。

- 并列的 WRT 命令能多次连续使用，支持多线圈输出。

例如编程




图 4-1-1

4.2 AND、AND.NOT 代码

助记符与功能

表 4-2-1

助记符	功 能
AND	逻辑与
AND.NOT	将指定状态取非后逻辑与

代码说明

- 用 AND、AND.NOT 代码可串联连接 1 个触点。串联触点数量不受限制，该代码可多次使用。

例如编程：




图 4-2-1

4.3 OR、OR.NOT 代码

助记符与功能

表 4-3-1

助记符	功 能
OR	逻辑或
OR.NOT	将指定状态取非后逻辑或

代码说明

- 用 OR, OR.NOT 代码可并联连接 1 个触点。
- OR、OR.NOT 是指从该代码的步开始，与前述的 RD, RD.NOT 代码步，进行并联连接。

例如编程




图 4-3-1

4.4 OR. STK 代码

助记符与功能

表 4-4-1

助记符	功 能
OR. STK	ST0 和 ST1 逻辑或后，堆栈寄存器右移一位

代码说明

- OR.STK 代码是不带地址的独立代码。

例如编程




图 4-4-1

如图从左边母线至节点 N1 有三条支路①, ②, ③, 支路①和②都为串联电路块, 当母线至节点

或节点与节点间有并联的串联电路块时，除第一个分支，在以后的分支结束使用 RD 代码。支路③不是串联电路块，用 OR 代码即可。

OR.STK 和 AND.STK 为无操作元件的代码，表示电路块间的或、与关系。

4.5 AND.STK 代码

助记符与功能

表 4-5-1

助记符	功能
AND.STK	ST0 和 ST1 逻辑与后，堆栈寄存器右移一位

代码说明

- 当分支回路（并联回路块）与前面的回路串联连接时，使用 AND.STK 代码。分支的起点用 RD, RD. NOT 代码，并联回路块结束后，使用 AND.STK 代码与前面的回路串联连接。
- AND.STK 代码是不带地址的独立代码。

例如编程




图 4-5-1

如上梯形图及指令表，(1)OR.STK 表示块②中的串联电路块并联，(2)AND.STK 表示电路块①与电路块②的串联。

第五章 PLC 功能代码

用基本指令代码难于编制某些机床动作时，可使用功能指令代码来简化编程。

表 5-1

序号	名称	功能	序号	名称	功能
1	END1	第一级顺序程序结束	19	ROT	二进制旋转控制
2	END2	第二级顺序程序结束	20	SFT	寄存器移位
3	CALL	调用子程序	21	DIFU	上升沿检测
4	CALLU	无条件调用子程序	22	DIFD	下降沿检测
5	SP	子程序	23	COMP	二进制数比较
6	SPE	子程序结束	24	COIN	一致性比较
7	SET	置位	25	MOVN	数据传送
8	RST	复位	26	MOVB	1 字节的传送
9	JMPB	标号跳转	27	MOVW	两字节的传送
10	LBL	标号	28	XMOV	二进制变址数据传送
11	TMR	定时器	29	DSCH	二进制数据搜索
12	TMRB	固定定时器	30	ADD	二进制加法
13	TMRC	定时器	31	SUB	二进制减法
14	CTR	二进制计数器	32	ANDF	逻辑与
15	DEC	二进制译码	33	ORF	逻辑或
16	COD	二进制代码转换	34	NOT	逻辑非
17	COM	公共线控制	35	EOR	异或
18	COME	公共线控制结束			

5.1 END1（第一级顺序程序结束）

功 能：

在顺序程序中必须给出一次，可在第一级程序末尾，或当没有第一级程序时，排在第二级程序开头。第一级程序最大可编写 500 步。

格 式：




图 5-1-1

5.2 END2 (第二级顺序程序结束)

功 能:

在第二级程序末尾给出。

格 式:




图 5-2-1

5.3 CALL (调用子程序)

功 能:

调用一指定子程序。

有以下特点与限制:

子程序可以嵌套调用别的子程序，最多允许 18 层，但对于闭包调用造成死循环的情况系统会给予报警。系统为了控制执行数据量，允许的最大子程序调用数为 100，第一级程序里将不允许调用子程序。对于任何写在 END2 与 SP 之间、SPE 之后 SP 之前的代码或者网络，系统都不能执行到，因此系统给予报警。

格 式:



图 5-3-1

控制条件:

ACT=0，执行 CALL 后的下一条代码。

ACT=1，调用指定子程序号的子程序。

参 数:

子程序号： 指定调用的子程序号。子程序号范围 0~99。

5.4 CALLU (无条件调用子程序)

功 能:

无条件调用一指定子程序。

有以下特点与限制：

子程序可以嵌套调用别的子程序，最多允许 18 层，但对于闭包调用造成死循环的情况系统会给予报警。系统为了控制执行数据量，允许的子程序调用数最大值为 100，第一级程序里将不允许调用子程序。对于任何写在 END2 与 SP 之间、SPE 之后 SP 之前的代码或者网络，系统都不能执行到，因此系统给与报警。

格 式：



图 5-4-1

参 数：

子程序号：指定调用的子程序号。子程序号范围 0~99。

5.5 SP (子程序)

功 能：

SP 用来生成一个子程序。子程序号作为子程序的名称。SP 代码与后述的 SPE 代码一道使用来指定子程序的范围。

注意：

- 1、子程序必须在 END2 之后编写。
- 2、不得在一个子程序内设置另一子程序。

格 式：



图 5-5-1

参 数：

子程序号：指定调用的子程序标号。子程序号范围 0~99。

5.6 SPE (子程序结束)

功 能：

- * SPE 与 SP 一起使用，指定子程序的范围。
- * 当此功能代码被执行时，控制将返回到调用此子程序的主程序中。
- * 子程序必须在 END2，之后编写。

图形格式:




图 5-6-1

例如:




图 5-6-2

5.7 SET (置位)

功 能:

在指定地址上置 1。

格 式:




图 5-7-1

控制条件:

ACT=0, add.b 的状态保持不变。

ACT=1, add.b 置 1。

参 数:

Add.b: 置位元件地址位, 可以为输出线圈, Add=Y, G, R, K, A。

5.8 RST（复位）

功 能:

在指定地址上置 0。

格 式:




图 5-8-1

控制条件:

ACT=0, add.b 的状态保持不变。

ACT=1, add.b 置 0。

参 数:

Add.b: 复位元件地址位, 可以为输出线圈, Add=Y, G, R, K, A。

5.9 JMPB (标号跳转)

功 能:

JMPB 立即将控制转移至设置在梯形图程序中的标号后的程序。

有以下特点与限制:

- * 多条跳转代码可使用同一标号。
- * 第一级程序和第二级程序间不能互相跳转。
- * 子程序间不能互相跳转。
- * 回跳是允许的, 但是对于可能造成的死循环用户要自己把握!
- * 主程序和子程序间不能互相跳转。

格 式:



图 5-9-1

控制条件:

ACT=0, 不跳转, 执行 JMPB 后的下一条代码。

ACT=1, 跳转到指定标号后, 执行标号后的下一条代码。

参 数:

Lx : 指定跳转的目的标号。可指定由 0 至 99 的任一个值。

5.10 LBL (标号)

功能

在梯形图中指定一标号，即为 JMPB 指定跳转的目的地。

要注意的是：一个 **xx** 标号，只能用 **LBL** 指定一次。多则报警。

格式：




图 5-10-1

参 数:

xx : 指定跳转的目的标号。标号范围为 0~99。

例如：




图 5-10-2

5.11 TMR (定时器)

功能:

延时导通定时器。

格式:




图 5-11-1

控制条件:

$\text{ACT}=0$, 关闭定时器。

ACT=1，启动定时器。

具体工作情况如下：




图 5-11-2

参 数:

TIMER : 定时器编号,以 xxx 表示, xxx 为数字(0~127)。

输 出:

W : 输出线圈。当达到预置时 W=1。未达到时 W=0。

注: 定时器 TIMER, 每 8ms 执行一次, 以 ms 为设置单位, 以 8ms 为执行基数, 不足 8ms, 补齐 8ms, 如: 设置为 54ms, $54=6*8+6$, 则补 2ms, 实际执行为 56ms。定时器的时间在程控界面下的【PLCPAR】中的【TMR】进行设定。定时器的序号, 系统会自动检测范围, 对于序号重复或者超出范围的会给予报警。

5.12 TMRB (固定定时器)

功 能:

延时导通定时器。

格 式:




图5-12-1

控制条件:

ACT=0, 关闭定时器。

ACT=1, 启动定时器。

具体工作情况如下：




图 5-12-2

参数：

TIMER : 固定定时器编号,以 xxx 表示,xxx 为数字(0~127)。

表 5-12-1 (定时器精度)

定时器精度	设定数	设定时间范围	误差范围
8ms	0	8ms 到 524.280s	0 到第一级程序扫描周期
48ms	1	48ms 到 31.456min	0 到第一级程序扫描周期
1s	2	1s 到 546 min	0 到第一级程序扫描周期
10s	3	10s 到 182 h	0 到第一级程序扫描周期
1min	4	1min 到 65535min	0 到 1s
1ms	5	1ms 到 65.4s	0 到第一级程序扫描周期

预置时间：

固定定时器定时时间设置，数值范围(0~65535)。

输出

W : 输出线圈。当达到预置时 W=1。未达到时 W=0。

注：定时器的序号，系统会自动检测范围，对于序号重复或者超出范围的会给与报警。本定时器中的预置时间随梯形图固化在 ROM 中，因此只有修改梯形图文件才可改变定时器时间。

5.13 TMRC (定时器)

功能

延时导通定时器。

格式




图5-13-1

控制条件

ACT=0，关闭定时器。

ACT=1，启动定时器。

具体工作情况如下：




图5-13-2

参数

TIMER : 定时器编号,以 **xxx** 表示,**xxx** 为数字(0~127)。

表 5-12-1 (定时器精度)

定时器精度	设定数	设定时间范围	误差范围
8ms	0	8ms 到524.280s	0 到第一级程序扫描周期
48ms	1	48ms 到31.456 min	0 到第一级程序扫描周期
1s	2	1s 到546 min	0 到第一级程序扫描周期
10s	3	10s 到182 h	0 到第一级程序扫描周期
1min	4	1min 到65535min	0 到1s
1ms	5	1ms 到65.4s	0 到第一级程序扫描周期

输出:

W : 输出线圈。当达到预置时 **W=1**。未达到时 **W=0**。

注: 定时器的时间在程控界面下的【PLCPAR】中的【TMR】进行设定。TMRC 定时器与 TMR 定时器共用同一地址，所以 TMRC 定时器与 TMR 定时器不能序号重复。定时器的序号，系统会自动检测范围，对于序号重复或者超出范围的会给出报警。

5.14 CTR (二进制计数器)

功能

此计数器中的数据都是二进制的，根据应用情况有下列功能。

1) 预置型计数器

对计数值进行预置，如果计数达到预置值输出信号。

2) 环形计数器

计数器到达预置值时，输入计数信号，复位到初始值，并重新计数。

3) 加，减计数器

这是可逆计数器，既可用于做加，也可用于做减。

4) 初始值的选择

初始值可为 0 或 1。

格 式:




图 5-14-1

控制条件:

指定初始值(CNO):

CN0=0 计数器由 0 开始。

CN0=1 计数器由 1 开始。

指定上升型或下降型计数器(UPDOWN):

UPDOWN=1 减计数器。

UPDOWN=0 加计数器。

复位(RST):

RST=0 解除复位。

RST=1 复位，W 复位为 0，计数值复位为初始值。只有当要求复位时将 RST 设为 1。

计数信号(ACT):

ACT=1 时：在 ACT 上升沿时进行计数。

ACT=0 时：计数器不动作，W 不会变化。

参 数:

COUNTER：指定计数器编号，以 xxx 表示，xxx 为数字(0~127)。

输出:

W : 线圈输出，当达到预置值时，W=1。

注 1: 计数器的序号，系统会自动检测范围，对于序号重复或者超出范围的会给予报警。

注 2: 梯形图重新转换下载后，计数器的当前值会自动清零。

为了保证计数器计数的可靠性，请在计数前用脉冲信号复位计数器。

5.15 DEC (二进制译码)

功 能:

DEC 可对二进制代码数据译码，所指的八位（1 字节时）或十六位（二字节时）连续数据之一与代码数据相同时，对应的输出数据位为 1。没有相同的数时，输出数据为 0。

此代码用于 M 或 T 功能的数据译码。

格 式：




图 5-15-1

控制条件：

ACT=0 : 将所有输出位复位。

ACT=1 : 进行数据译码，处理结果设置在输出数据地址。

参 数：

length : 在参数的第一位数据设定代码数据的大小。

0001: 代码数据为一字节的二进制代码数据。

0002: 代码数据为二字节的二进制代码数据。

S1 : 代码数据地址。给定一存储代码数据的地址。

S2 : 译码指定数。给定要译码的 8 个（1 字节）或 16 个（二字节）连续数字的第一位。

S3 : 译码结果地址。给定一个输出译码结果的地址。存储区必须有一字节或二字节的区域提供给输出。

例如：




图 5-15-2

当 ACT=1, F10=8 时, R4=0000,0001;

当 ACT=1, F10=9 时, R4=0000,0010;

.....

当 ACT=1, F10=15 时, R4=1000,0000;

5.16 COD (二进制代码转换)

功 能：

COD 代码在输入数据容量时会自动在其功能块下方生成一个对应大小的表格用于用户输入转换表数据，此表格每行 10 个格，不能被 10 整除时则按商+1 计算行，但容量数据不会变化，表号的地址不显示。

格 式：



图 5-16-1

表 5-16-2

S1	0	1	2	9
S2	XXX	YYY	AAA
S1	10	11	12	N-1
S2	UUU

控制条件

复位(RST):

RST=0 不复位。

RST=1 将错误输出 W 复位

工作代码(ACT):

ACT=0 : 不执行 COD。

ACT=1 : 执行 COD。以“转换输入数据地址 (S1)”的值作为转换表的表号，从转换表中取出该表号对应的转换数据，输出给转换数据的输出地址(S2)。




图 5-16-2

参数:

length1 : 指定转换表中转换数据的二进制数据的字节数。

1: 1 个字节的二进制。

2: 2 个字节的二进制。

length2 : 转换表数据的容量。每个转换表容量不能超出 100，指定 1 个字节格式时为 100 字节，指定 2 个字节格式时为 100 个字。所有 COD 代码转换表总容量不得超过 512 字节。

S1 : 转换表中的数据可通过指定表号取出，指定表号的地址称为转换数据的输入地址。

该地址需要提供一个字节的存储器。

S2 : 转换数据的输出地址。以指定地址开始在格式规格中指定的存储器的字节数。

输出:

如果在 COD 代码执行进行时异常, **W=1**, 表明出现错误。

注: 转换数据表的容量最大为 100 个字节 (字), 该表编在参数转换数据输出地址与错误输出 (W) 之间。

5.17 COM (公共线控制)

功 能:

COM 指定控制直至公共结束代码 COME 范围内的线圈工作。若未指定公共线结束代码, 系统将报警。

格 式:




图 5-17-1

控制条件:

当 **ACT=0** 指定范围内的线圈无条件地通断 (**W=0**)。

ACT=1 与 COM 代码未执行操作一样。

注 1: 在一条 COM 代码指定的范围内不允许指定另外 COM 代码。

注 2: 当 COM 的 **ACT=0** 时, 指定范围内 WRT NOT 的线圈无条件的设为 1 (WRT NOT=1)。

注 3: 在 COM 和 COME 之间不能使用 JMPB、END1、END2、CALL、CALLU、LBL、SP、SPE、COM、COME 等功能代码, 否则系统将报警。

5.18 COME (公共线控制结束)

功 能:

该代码指定公共控制线代码 (COM) 的控制范围。不能单独使用, 必须与 COM 合用。

格 式:



图 5-18-1

5.19 ROT (二进制旋转控制)

功 能:

用于回转控制，如刀架，旋转工作台等。代码有如下功能：

- 1、选择短路径的回转方向。
- 2、计算由当前位置到目标位置的步数；或计算由当前位置的前一位置到目标位置的前一位置的步数。
- 3、计算目标前一位置的位置号或到目标位置前一位置的步数。

格 式:



图 5-19-1

控制条件:

指定转台的初始号(CNO):

CNO=0 计数器由 0 开始。

CNO=1 计数器由 1 开始。

是否由短路径选择旋转方向(DIR):

DIR=0 不选择，旋转方向仅为正向

DIR=1 进行选择，旋转方向可分正负向。

指定操作条件(POS):

POS=0 计数目标位置。

POS=1 计数目标前一位置。

指定位置数或步数(INC):

INC=0 计数位置数。如要计算目标位置的前一位置，指定 INC=0 和 POS=1。

INC=1 计数步数。如要计算当前位置与目标位置之间的差距，代码 INC=1 和 POS=0。

执行代码(ACT):

ACT=0 时：不执行 ROT 代码。W 没有改变。

ACT=1 时：执行 ROT 代码。一般地设置 ACT=0，如果需要操作结果，设置 ACT=1

参 数:

S1 : 给出转台定位号。

S2 : 给定存储当前位置的地址。

S3 : 指定存储目标位置的地址（或代码值）。如存储 CNC 输出的 T 代码的地址。

S4 : 计算结果输出地址, 计算转台要旋转的步数, 到达目标位置或前一位置的步数。
当要使用计算结果时, 总要检测 ACT 是否为 1。

输出:

W : 旋转方向输出。经由短路旋转的方向输出到 W, 当 W=0 时, 方向为正方向(FOR);
W=1 时为反方向(REV), FOR 及 REV 的定义如下图所示, 使转台的位置号增加
的方向为正方向(FOR); 若减少为反方向(REV)。W 的地址可任意选定, 然而,
要使用 W 的结果时, 总是要检测 ACT=1 的条件。

例如: 有一转台如下:




图 5-19-2



图 5-19-3

进行短路径旋转, 计算目标位置的前一位置的位置号。

当前位置号 S2=1, 转台分度位置数 S1=12, CNO=1, DIR=1, POS=1, INC=0。

则 :

- S3=10 目标位置为 A 时, 在 ACT=1 下, S4=11, W=1
- S3=8 目标位置为 B 时, 在 ACT=1 下, S4=9, W=1
- S3=5 目标位置为 C 时, 在 ACT=1 下, S4=4, W=0
- S3=3 目标位置为 D 时, 在 ACT=1 下, S4=2, W=0

5.20 SFT (寄存器移位)

功 能:

该代码可使 1 字节长 (8 位) 数据每次按代码参数指定的位数移位。对于循环移位的，每次溢出的“1”都将从反方向加进去，如最高位是‘1’在左移时溢出，则最低位补进‘1’，反方向亦是。

格 式:



图 5-20-1

控制条件:

指定移位方向 (DIR)

DIR=0 左移

DIR=1 右移

状态指定 (CONT)

CONT=0 不循环移位

CONT=1 循环移位

复位 (RST)

复位移位输出数据 (W=1) 为 (W=0)

RST=0 W 不复位

RST=1 W 复位 (W=0)

执行条件 (ACT)

ACT=0 不执行 SFT 代码。

ACT=1 执行移位，如果仅移动 1 位，在代码执行完后要设 ACT 为 0。

参 数:

S1 : 设定移位数据地址，由一个字节的存储区组成。

Length : 为一四位数，定义如下图：




图 5-20-2

L : 范围为 0~8。

A : 为位参数, 当 A=0, 每当 ACT=1 时一直移位, 每周期移动一次。

当 A=1, 把 ACT 当作脉冲信号, 当它从 0 变为 1 时, 移动一次。

输出:

W : W=0 移位操作后, 没有“1”状态移出。

W=1 移位操作后, 有“1”状态移出。

5.21 DIFU (上升沿检测)

功能:

该代码在输入信号上升沿的扫描周期中将输出信号设置为 1。

格式:




图 5-21-1

控制条件:

输入信号: 在输入信号的上升沿处 (0→1), 将输出信号设为 1。

输出信号: 此功能代码执行时, 输出信号在梯形图的一个扫描周期中保持为 1。

参数:

L : 上升沿号, 范围 0~255。如果梯形图中另一个 DIFU 代码或 DIFD 代码使用了相同的号, 系统将报警。

操作




图 5-21-2

上升沿的序号，系统会自动检测范围，对于序号重复或者超出范围的会给予报警。

5.22 DIFD（下降沿检测）

功 能：

该代码在输入信号下降沿时输出一个扫描周期时间的 1 信号。

格 式：




图 5-22-1

控制条件：

输入信号：在输入信号的下降沿处 ($1 \rightarrow 0$)，将输出信号设为 1。

输出信号：此功能代码执行时，输出信号为 1 的状态保持梯形图的一个扫描周期。

参 数：

L : 下降沿号，范围 0~255。如果梯形图中另一个 DIFU 代码或 DIFD 代码使用了相同的号，系统将报警。

操 作：




图 5-22-2

下降沿的序号，系统会自动检测范围，对于序号重复或者超出范围的会给予报警。

5.23 COMP（二进制数比较）

功 能：

比较两个二进制数据的大小。需在存储区中指定足够的字节来存储输入数据和比较数据。

格 式：




图 5-23-1

控制条件:

ACT=0, 不执行 COMP 代码。W 值不变。

ACT=1, 执行 COMP 代码

参 数:

Length: 输入数据的指定形式（常数或地址）和指定数据长度（1、2 字节）。




图 5-23-2

S1、S2: 比较源 1 和比较源 2 的内容。可为常数(constant), 也可为地址号。

地址号为: R、X、Y、F、G、K、A、D、C 类。

输出:

W=0: 输入数据>比较数据

W=1: 输入数据≤比较数据

5.24 COIN (一致性比较)

功 能:

该代码检测输入值和比较值是否一致。

格 式:

图 5-24-1

控制条件:

ACT=0, 不执行 COIN 代码。W 值不变。

ACT=1, 执行 COIN 代码。

参 数:

Length: 输入数据的指定形式（常数或地址）和指定数据长度（1、2 字节）。




图 5-24-2

S1 : 输入数据既可以用常数指定，也可以用存放的地址来指定。

S2 : 比较数据的存放地址。

输出

W : W=0: 输入值 \neq 比较值。
W=1: 输入值=比较值。

5.25 MOVN (数据传送)

功能:

往目的地址传送源地址的数据或指定的二进制的数据。

格式:




图 5-25-1

控制条件:

ACT=0, 无数据被传送。

ACT=1, 指定数量的字节被传送。

参数:

Length : 要传送的字节数或者数据个数。

S1 : 源起始地址或常数。

根据 **S1** 选择传送形式:

1. **S1** 为常数时, 如果 **S2** 是单字节地址, 则把 **S1** 按字节取值复制给以 **S2** 地址开始的对应 **Length** 个字节的地址; 如果 **S2** 是字地址, 则把 **S1** 按字取值, 以 **S2** 地址开始的对应 **Length** 个字的地址。
2. **S1** 为地址时, 将不考虑 **S1** 与 **S2** 地址类型是否匹配一律按字节地址传送数据。

S2 : 目标起始地址。

例如：




图 5-25-2

1、当 S1 为常数 5、S2 为 R60 时，则 R60=00000101。

2、当 S1 为常数 5、S2 为 D60 时，则 D60=5。

3、当 S1 为地址 D50 时，S2 为 D60 时，则 D60=D50。

W=1 指定数量的字节被传送。

W=0 无数据被传送。

在传送时如检测到超出参数类型的数据范围时，系统将给予报警。

5.26 MOVB (1 个字节的传送)

功 能：

MOVB 代码从一个指定的源地址将 1 字节数据传送到一个指定的目标地址。

格 式：




图 5-26-1

控 制 条 件：

ACT=0，无数据被传送。

ACT=1，1 字节被传送。

参 数：

S1 : 源地址或常数。

如果 S2 是单字节地址，则把 S1 按字节取值复制给 S2 地址；如果 S2 是字地址，则把 S1 按字节取值复制给 S2 低字节地址。

S2 : 目标地址。

5.27 MOVW (两个字节的传送)

功 能：

MOVW 代码从一个指定的源地址将 2 字节数据传送到一个指定的目标地址。

格 式：




图 5-27-1

控制条件:

ACT=0, 无数据被传送。

ACT=1, 1 字节被传送。

参数:

S1 : 源地址或常数。

S2 : 目标地址。

5.28 XMOV (二进制变址数据传送)

功能:

此功能代码用于读出或改写数据表中的数据。数据表中的数据数目（表容量）可以用地址指定，PLC 在运行中将按照用户的设置对数据表进行操作。

格式:




图 5-28-1

控制条件:

指定读或写操作 (RW)

RW=0: 从数据表中读出数据。

RW=1: 向数据表中写入数据。

复位 (RST)

RST=0: 解除复位。

RST=1: 复位 W=0。

执行代码(ACT)

ACT=0 : 不执行 XMOV 代码, W 不变。

ACT=1 : 执行 XMOV 代码。

参数:

Length : 格式指定传送数据的长度。

1: 1 字节长。

2: 2 字节长。

S1 : 数据表数据容量存储地址。此地址用于存放数据表的数据容量, 它所占用的字节数应

符合 Length 指定的长度，数据的有效范围由 Length1 格式指定的字节长度决定。

1 字节长：1 到 512。

2 字节长：1 到 256，即 $256 \times 2 = 512$ 字节，这就是 PLC 数据表的容量。

- S2 : 设定数据表头地址。数据表的存储区域为字节长度×数据表的数据数。表头地址必须为 D 数据表内设定的值。
- S3 : 输入/输出地址。在读出数据时，设定存放读出结果的地址。在写数据时，设定存放写入数据的地址，它所占用的字节数应符合 Length 格式设定。限定该地址为 D 寄存器。
- S4 : 表内号存储地址。用于存储被读出或写入数据的表内号。它所占用的字节数应符合 Length 中的指定。如果设定的表内号大于 S1 中存放的数据，错误输出 W=1。
实际传输地址=头地址+表内号，表内号为 0~(S1-1)，实际传输地址不能超出数据表。

输出：

在表内号超过了 S1 中的值时 W=1，数据表的读出或写入操作不执行。

W=0，表明没有错误。

W=1，表明出现错误。

5.29 DSCH (二进制数据检索)

功能：

此功能代码用于检索数据表中的二进制数据。数据表中的数据数目（表容量）可以用地址指定，这样即使在程序写入 ROM 后依然可以改变表容量。

格式：



图 5-29-1

控制条件：

检测重复 (REP)

REP=0: 执行 DSCH 代码，从数据表的首地址开始搜索，将不会考虑是否目标数据重复出现，在第一次检测到目标数据时就会中止搜索，并输出其地址。如果被检索数据没有找到，则 W=1。

REP=1: 执行 DSCH 代码。如果被检索数据没有找到或有两个（两个以上），则 W=1。

复位 (RST)

RST=0: 解除复位。

RST=1： 复位 W=0。

执行代码(ACT)

ACT=0 : 不执行 DSCH 代码，W 不变。

ACT=1 : 执行 DSCH 代码。如果找到被检索数据，输出其表内号，如果没有找到或有两个（两个以上），则 W=1。

参数：

Length : 格式指定检索数据的长度。

1: 1字节长。

2: 2字节长。

S1 : 数据表数据数目存储地址。此地址指定的字节长度分配所需字节的存储区域。数据表数据个数为 n+1 (表头为 0, 表尾为 n)。

S2 : 设定数据表头地址。

S3 : 设定检索数据输入地址。

S4 : 检索结果输出地址。实际地址=头地址+表内号，表内号为 0~(S1-1)，实际地址不能超出数据表。经过检索：如果找到被检索数据，输出其表内号，表内号被输出到检索结果输出地址，此地址所需的存储字节数应符合指定格式。

输出：

W=0, 找到被检索数据。

W=1, 未找到被检索数据。

5.30 ADD (二进制加法)

功能：

此代码用于 1 字节、2 字节二进制数据的加法运算。被加数数据和加法运算结果输出数据，需要设定相应字节长的存储地址。

格式：



图 5-30-1

控制条件：

复位(RST)：

RST=0 : 解除复位。

RST=1 : 复位 W=0。

执行代码(ACT)：

ACT=0 : 不执行 ADD 代码，W 不变。

ACT=1 : 执行 ADD 代码。

参 数:

Length : 指定数据长度（1 字节或 2 字节）和加数的指定方法（常数或地址）。




图 5-30-2

S1 : 指定存储被加数的地址。

S2 : 加数的指定方法取决于 Length 的规定。

S3 : 指定输出运算结果的地址。

输出:

W=0: 运算正常。

W=1: 运算异常。

加法运算结果超过指定的数据长度时，W=1。

5.31 SUB (二进制减法)

功 能:

此代码用于 1 字节、2 字节二进制数据的减法运算。被减数数据，减法运算结果输出数据，需要设定相应字节长的存储地址。

格 式:



图 5-31-1

控制条件:

复位(RST):

RST=0: 解除复位。

RST=1: 复位 W=0。

执行代码(ACT):

ACT=0 : 不执行 SUB 代码，W 不变。

ACT=1 : 执行 SUB 代码。

参 数:

Length : 指定数据长度（1 或 2 字节）和加数的指定方法（常数或地址）。




图 5-31-2

- S1 : 指定存储被减数的地址。
 S2 : 减数的指定方法取决于 Length 的规定。
 S3 : 指定输出运算结果的地址。

输出:

- W=0: 运算正常。
 W=1: 运算异常。
 减法运算结果超过指定的数据长度时, W=1。

5.32 ANDF (按位与)

功能:

该代码将地址 A 中的内容与一常数 (或地址 B 中的内容) 相与, 并将结果存放在地址 C。

格式:

图 5-32-1

控制条件:

- ACT=0 : 不执行 ANDF 代码。
 ACT=1 : 执行 ANDF 代码。

参数:

Length : 指定数据长度 (1 或 2 字节), 输入数据格式 (常数或地址)。




图 5-32-2

- S1 : 指定将被相与的输入数据。由此地址开始且数据长度与 Length 指定一致。
- S2 : 与输入数据相与的输入数据。当格式指定选择为地址规格时，由此地址开始且数据长度与 Length 指定的一致。
- S3 : 用于存放 ANDF 操作结果的地址。ANDF 操作的结果由此地址开始存储，且数据长度与 Length 指定的长度一致。

例 如： 当地址 A 和地址 B 中有下列数据时：

地址 A	1	1	1	0	0	0	1	1
地址 B	0	1	0	1	0	1	0	1

ANDF 的操作结果如下：

地址 C	0	1	0	0	0	0	0	1
------	---	---	---	---	---	---	---	---

5.33 ORF (按位或)

功 能：

该代码将地址 A 中的内容与一常数（或地址 B 中的内容）相或，并将结果存放在地址 C。

格 式：



图 5-33-1

控制条件：

ACT=0 : 不执行 ORF 代码。

ACT=1 : 执行 ORF 代码。

参 数：




图 5-33-2

Length : 指定数据长度（1 或 2 字节），输入数据格式（常数或地址）。

- S1 : 指定将被相或的输入数据。由此地址开始且数据长度与 Length 指定一致。
- S2 : 与输入数据相或的输入数据。当格式指定选择为地址规格时，由此地址开始且数据长度与 Length 指定的一致。
- S3 : 用于存放 ORF 操作结果的地址。ORF 操作的结果由此地址开始存储，且数据长度与 Length 指定的长度一致。

例 如：当地址 A 和地址 B 中有下列数据时：

地址 A	<table border="1"><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	1	1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0	1	1		
地址 B	<table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr></table>	0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0	1		

ORF 的操作结果如下：

地址 C	<table border="1"><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	1	1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	1	1	1		

5.34 NOT (按位非)

功 能：该代码将地址 A 中的内容每一位取反，并将结果存放在 B 地址。

格 式：




图 5-34-1

控制条件：

ACT=0，不执行 NOT 代码。

ACT=1，执行 NOT 代码。

参 数：

Length : 指定数据长度（1 或 2 字节）。




图 5-34-2

S1 : 被逐位取反的输入数据。由此地址开始且数据长度与 Length 指定一致。

S2 : 用来输出 NOT 操作结果的地址。NOT 操作的结果由此地址开始存储，且数据长度

与 Length 指定的长度一致。

例 如：

当地址 A 和地址 B 中有下列数据时：

地址 A	1	1	1	0	0	0	1	1
------	---	---	---	---	---	---	---	---

NOT 的操作结果如下：

地址 B	0	0	0	1	1	1	0	0
------	---	---	---	---	---	---	---	---

5.35 EOR (异或)

功 能：

该代码将地址 A 中的内容与常数（或地址 B 中的内容）相异或，并将结果存放在地址 C。

格 式：



图 5-35-1

控制条件：

ACT=0 : 不执行 EOR 代码。

ACT=1 : 执行 EOR 代码。

参 数：

Length : 指定数据长度（1 或 2 字节），输入数据格式（常数或地址）。




图 5-35-2

S1 : 指定将被相异或的输入数据。由此地址开始且数据长度与 Length 指定一致。

S2 : 与输入数据相异或的输入数据。当格式指定选择为地址规格时，由此地址开始且数据长度与 Length 指定的一致。

S3 : 用于存放 EOR 操作结果的地址。EOR 操作的结果由此地址开始存储，且数据长

度与 Length 指定的长度一致。

例如：当地址 A 和地址 B 中有下列数据时：

地址 A

1	1	1	0	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

地址 B

0	1	0	1	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

EOR 的操作结果如下：

地址 C

1	0	1	1	0	1	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

第六章 梯形图编辑限制

- 1、程序必须有 END1 和 END2 代码，作为第一级和第二级程序的结束标志，且 END1 必须在 END2 之前。
- 2、只支持并列输出，不支持多级输出。
- 3、所有基本代码、输出功能代码中的结果输出地址，不得设置以下地址：
 - 1) 计数器预置地址 DC、定时器预置地址 DT。
 - 2) K0~K5 地址系统占用，用户不能定义。
 - 3) G63、R510、R511 地址系统占用，用户不能定义。
 - 4) IO 输入口上的 X 地址和 F 地址。
- 4、竖线悬空、节点未连接到后续节点、水平导通线与节点网络并联，这三种情况都将产生不能被执行的节点或网络，因此系统给予报警。
- 5、星形网络，即同一列里不同行的竖线之间没有直接连接，中间有某一行没有续接竖线，对于此种情况系统处理不了，因此给予报警。
- 6、网络内部不允许上凸起，即某一行的某几个节点上方出现并联回路，而上方任意一行都不能连接到这个并联回路。系统对此将给予报警。

以下几种情况被视为语法错误，系统将报警。




图 6-1

第二篇 操作说明篇

第一章 PLC 界面显示

1.1 GSK208D 系列 PLC 上电时的自动操作

系统上电后 PLC 开始运行：第一个周期会利用 R500.0 对其所在网络线导通一个周期，之后 R500.0 的值复位为“0”，用户不得对其进行输出，保持型继电器的值为 PLC 停止运行前的最后一次输出值。

注：在以下说明中<>内的键为面板按键；【】内的键为屏幕下的软键；【】为当前软键所对应的界面；表示该菜单内有下级菜单；PLC 的所有操作都在 MDI 方式下进行，其它方式只能查看和搜索。

1.2 程控界面显示

1.2.1 INFO界面

1、按面板上的<程控>键进入程控页面，按【INFO】软键进入 INFO 界面，如图 1-2-1-1 所示，也可通过定义位参数 **N0: 26#6=1**，设置在 PLC 界面下，再次按下<程控>键，切换画面，进入 INFO 界面。界面给出了本系统的版本号、修改日期等相关信息。



图 1-2-1-1

- (1) 界面中给出了当前运行的梯形图名。梯图文件分为三类：唯一一个正在运行的梯图、0--15 号梯图里除运行梯形图外其它 15 个梯图、可以供编辑和参考用的其他梯图（除 0-15 外任选两位数编号命名）。
- (2) 系统在上电初始化时由位参 53#0~#3 设置值，为二进制组合参数，为 0 时，使用 0 号梯形图；为 1~15 时，使用 1~15 号梯形图。决定装载某号梯图文件为运行文件（此操作可能带来危险，选择后断电重启才有效）。如果格式不对，此文件会被删除重建，用户需要小心指定运行梯图文件号。所有梯图文件的文件名必须是“ladderXX.grp”（XX 表示编号），否则文件不会被系统识别。文件格式由系统规定，用户不能在系统外进行修改，否则可能被删除或者不能识别。

- (3) 当使用 0~15 号梯图时, M6 分别调 O91000~O91015 号宏程序。
- (4) 梯图文件的选择。移动光标或者输入“LX”/“LXX”(X/XX 为数字)来指定文件名, 按“输入”键时系统会检测“X”/“XX”是否为已知文件号, 如果没检测到, 则按文件名“ladder0X.grp”或“ladderXX.grp”创建梯图文件。文件新建时系统自动产生“END1”和“END2”两个功能块, 以便用户能继续操作该梯图文件(文件打开后如果不转换, 指令表会一直是空)。用户可以从所有能正常打开的梯图文件里复制或者剪切梯图(不能超过 100 行, 否则只取前 100 行), 在别的文件里粘贴, 用以复制不需要修改的功能, 快速建立新的文件。系统为安全起见在打开一个梯图进行编辑操作后, 在未保存前提下打开另一个文件时会自动保存当前文件, 保存前会先进行梯图语法检查, 如果检查到错误会放弃保存。
- (5) 文件头包含文件的基本信息, 例如行数和步数等, 其中步数信息只有在进行了转换后才得知最新信息, 不然会一直是打开时的信息。用户可以删除未打开且未运行的梯图文件, 此操作为不可逆操作, 用户需要特别小心。当用户打开非运行梯图后, 系统会停止对梯图网络信息进行刷新, 以免造成误导。正在运行的梯图在运行时只能进行保存和复制两种操作, 以便用户从此文件里复制信息到别的梯图文件, 要对当前运行的梯图编辑则需要先中止其运行状态。当光标停留在背景编辑文件位置时, 用户可以通过按“修改”键打开 Info 信息修改, 对正在编辑的文件背景(包括梯图版本号、适应机床、梯图维护者)进行修改。

1.2.2 PLCGRA 界面

按【PLCGRA】软键进入 PLCGRA 界面, 也可通过定义位参数 NO: 26#6=1, 设置在 PLC 界面下, 再次按下<程控>键, 切换画面, 进入 PLCGRA 界面。如图 1-2-2-1 所示:



图 1-2-2-1

PLCGRA 界面内容与操作:

PLCGRA[ladder01]: 当前运行梯形图名。

1/972: 表示光标指定行目前在梯形图的位置。

RUN : 梯形图的运行状态。梯图运行状态包括 RUN/运行、STOP/停止、DEBUG/调试

图形区 : 梯形图程序。



输入： 显示输入数据。在面板上按方向 键，可对输入数据进行查询。

MEA : 光标定位节点的注释。

录入方式： 当前工作方式（只有在录入方式下才可以修改梯形图）。

可以通过面板上的上下翻页键和四个方向键进行查找定位，对元器件进行查看或修改。

1.2.3 PLCPAR 界面

按【PLCPAR】软键进入 PLCPAR 界面，也可通过定义位参数 N0: 26#6=1，设置在 PLC 界面下，再次按下<程控>键，切换画面，进入 PLCPAR 界面。

如图 1-2-3-1 所示：

ADDR	RUN							
	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
K000	0	0	0	0	0	0	0	0
K001	0	0	0	0	0	1	0	0
K002	0	0	0	0	0	0	0	1
K003	0	0	0	0	0	0	0	0
K004	0	0	0	0	0	0	0	0
K005	0	0	0	0	0	0	0	1
K006	0	0	0	0	0	0	0	0
K007	1	0	0	0	0	0	0	0
K008	0	1	0	0	0	1	0	1
K009	0	0	0	0	0	0	0	0
K010	0	0	0	0	0	0	0	0
K011	0	0	0	0	0	0	0	0

输入	16: 25: 09			
	路径: 1 录入方式			
INFO	PLCGRA	PLCPAR	PLCDGN	PLCTRACE

图 1-2-3-1

PLCPAR 界面内容与操作：

RUN: 梯形图运行状态。

ADDR: 保持型继电器地址。

Bit0~Bit7 : 保持型继电器地址的位号状态。

1：表示断电后该地址保持断电前的状态；

0：表示断电后该地址复位为默认状态。

输入： 显示输入数据。

录入方式： 当前工作方式。（注：只有在录入方式下才可以修改PLCPAR相关参数。）

可以通过面板上的上下翻页键和四个方向键进行查找定位，对相应的地址进行查看或修改。

1.2.4 PLCDGN 界面

按【PLCDGN】软键进入 PLCDGN 界面，也可通过定义位参数 N0: 26#6=1，设置在 PLC 界面下，再次按下<程控>键，切换画面，进入 PLCDGN 界面。

如图 1-2-4-1 所示：

PLCDGN		RUN							
ADDR	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	
F000	0	1	0	0	0	0	0	0	
F001	0	0	0	0	1	0	0	0	
F002	0	0	0	0	0	0	0	0	
F003	0	0	0	0	0	0	0	0	
F004	0	0	0	0	0	0	0	0	
F005	0	0	0	0	0	0	1	1	
F006	0	0	0	0	0	0	0	0	
F007	0	0	0	0	0	0	0	0	
F008	0	0	0	0	0	1	1	0	
F009	0	0	0	0	0	0	0	0	
F010	0	0	0	0	0	0	0	1	
F011	0	0	0	0	0	0	0	0	

输入	16: 25: 28
	路径: 1 录入方式
INFO	PLCGRA PLCPAR PLCDGN PLCTRACE

图 1-2-4-1

PLCDGN 界面内容与操作:

RUN: 梯形图运行状态。

ADDR: 诊断号地址。

Bit0~Bit7: 诊断地址的位号状态。1: 表示该信号导通; 0: 表示该信号未导通。

输入: 显示输入数据。

录入方式: 当前工作方式。

通过面板上的上下翻页键和四个方向键进行查找定位, 对相应的诊断号进行查看。

此界面一般情况下仅仅能进行搜索操作, 用户只有在取得权限设置 K0.1 为 1 后, PLC 的 I/O 端口进入信号调试模式, 此时用户可以对 X、Y 信号进行修改。

1.2.5 PLCTRACE 界面

PLCTRACE 界面由“设定”和“跟踪”两个分界面组成。按屏幕下方的【PLCTRACE】软键进入 PLCTRACE “设定” 界面。

PLCTRACE “设定” 界面如图 1-2-5-1 所示:

PLCTRACE		RUN			
采样设定					
模式 = 周期性循环 / 信号变化					
分辨率 = 8 (8ms--1000ms)					
时限 = 81920 (1000ms--81920ms)					
停止条件 = 无 / 缓冲区满 / 信号触发					
触发设定					
地址 = 未设定					
模式 = 上升沿 / 下降沿 / 任何变化					
采样条件 = 信号触发 / 任何变化					
触发设定					
地址 = 未设定					
模式 = 上升沿 / 下降沿 / 任何变化 / 接通 / 断开					
输入	10: 23: 01	路径: 1	录入方式		
设定	跟踪	返回			

图 1-2-5-1

PLCTRACE “设定” 界面内容与操作

(1) 模式:

- 周期性循环: 在每个时间周期采样。
- 信号变化 : 当信号改变时采样。

(2) 分辨率:

输入采样的分辨率, 默认值是最小分辨率 (8ms), 范围从 (8ms --1000ms)。

输入值采用8ms的倍数。

(3) 时限:

当采样模式设定为“周期性循环”时, 显示该参数。输入追踪的执行时间。“分辨率”的值或指定的信号地址数量决定“周期性循环”的数值范围。范围显示在右边。

(4) 帧限:

当采样模式设定为“信号变化”时, 显示该参数。输入采样的数量。范围显示在右边。

(5) 停止条件:

- 无 : 不停止追踪。
- 缓冲区满 : 当缓冲区满时停止追踪。
- 信号触发 : 通过信号触发停止追踪。

触发设定: 当“停止条件”选择为“信号触发”时, 该参数有效。

① 地址 : 输入信号地址作为停止触发器。(不能使用R地址作为停止触发器)

② 模式 : 决定用什么触发模式停止追踪。

上升沿: 通过触发信号的上升沿自动停止追踪。

下降沿: 通过触发信号的下降沿自动停止追踪。

任何变化: 通过触发信号的上升沿或者下降沿自动停止追踪。

(6) 采样条件: 当采样模式设定为“信号变化”时, 该参数起作用。决定采样的条件。

--信号触发: 当采样条件设定的触发地址所指代的信号发生指定模式的变化时, 采集信号。

--任何变化: 当采样条件设定的触发地址所指代的信号发生任何变化时, 采集信号。

触发设定: 当采样模式设定为“信号变化”, 并且采样条件设定为“信号触发”时, 该参数起作用。

① 地址 : 输入信号地址作为采样的触发信号。(不能使用R地址作为采样触发器)

② 模式 : 输入指定的触发信号的触发模式。

上升沿: 用触发信号的上升沿采样指定信号的状态。

下降沿: 用触发信号的下降沿采样指定信号的状态。

任何变化: 用触发信号的上升沿或下降沿采样指定信号的状态。

接通 : 当触发信号为接通时采样指定信号的状态。

断开 : 当触发信号为断开时采样指定信号的状态。

按下【跟 踪】软键, 进入 PLCTRACE “跟踪” 界面。如图 1-2-5-2 所示:



图 1-2-5-2

PLCTRACE “跟踪”界面内容与操作

- (1) 采样模式：显示系统当前的采样模式。
- (2) 周期：显示系统当前的采样周期，即分辨率。
- (3) 时间：当“采样模式”选择“周期性循环”时显示该参数。
--追踪时的显示格式：左边为当前计时时间，右边为最大允许计时时间。
--停止时的显示格式：左边是当前画面最右端的计时时间，中间是追踪停止时的计时时间，右边是最大允许计时时间。



- (4) 设定地址：通过 和 移动光标，将要追踪的信号地址输入在 里，可以同时对十五个信号进行追踪。可以输入任何地址。对于 R 地址，前面三个位置可以输入 256 之前的地址，第四和第五个位置中可以输入 2 个 255 之后的地址。



- (5) (S) 启动：在正确的设定追踪参数后，按下 键开始执行信号追踪。



(T) 停止：按下 键，停止信号追踪。



清除：按下 键，清除光标下的值。

第二章 PLC 编程操作

2.1 概述

GSK208D 系列系统的 PLC 操作都在系统中相对应的界面完成。所有对梯图的修改都必须在取得系统调试以上的权限后才能进行。

GSK208D 系列操作集中在两大界面内完成：

- 按两次【PLCGRA】软键，进入 PLCGRA 分类操作界面，如图 2-1-1 所示：PLCGRA 界面，包括：基本代码、功能代码、指令表、编辑令。



图 2-1-1

- PLCPAR 界面，包括：KPAR、TMR、DATA、CTR、MDEC。

按下【PLCPAR】软键进入 PLCPAR 界面，如图 1-2-3-1 所示。再次按下【PLCPAR】软键，则进入 PLCPAR 分类操作界面，如图 2-1-2 所示。进行参数修改、PLC 运行状态控制、进入 I/O 调试模式必须在取得机床调试以上的权限后才能进行。具体操作见第三章。

ADDR	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
K000	0	0	0	0	0	0	0	0
K001	0	0	0	0	0	1	0	0
K002	0	0	0	0	0	0	0	1
K003	0	0	0	0	0	0	0	0
K004	0	0	0	0	0	0	0	0
K005	0	0	0	0	0	0	0	1
K006	0	0	0	0	0	0	0	0
K007	1	0	0	0	0	0	0	0
K008	0	1	0	0	0	1	0	1
K009	0	0	0	0	0	0	0	0
K010	0	0	0	0	0	0	0	0
K011	0	0	0	0	0	0	0	0

图 2-1-2

2.2 基本代码

在图 2-1-1 中按下【基指令】软键，则进入了基指令操作界面。如图 2-2-1 所示。



图 2-2-1

按下【▶】键，显示其它的基本代码。如图 2-2-2 所示。



图 2-2-2

基本代码分为七种图形显示：

【↑】：常开触点

【↓】：常闭触点

【—()】：输出线圈

【—○()】：输出线圈取反

【——】：水平导通线

【……】：竖直导通线

【☒】：删除竖直导通线

辅助软键：

【▶】：下翻页

【◀】：上翻页

【返回】：返回上级菜单

2.3 梯形图的操作说明

- 加入元件：将光标定位到需加入元件的位置，然后按相应菜单，再输入元件名，在数据后有



显示，按面板 键，即可加入相应元件。如果当前位置已有元件，加入的新元件将替换掉已有元件。



- 插入元件：将光标定位到需插入元件的位置，按面板上的 键，在该位置插入一个元件空位，然后按加入元件的步骤加入新元件。光标可依次往后插入。



- 删除元件：按面板上的 键，删除当前元件。

- 添加竖直导通线：按【……】软键，在当前光标位置的右下方加入一条竖直导通线。

- 删除竖直导通线：按【☒】软键，可删除当前光标位置右下方的竖直导通线。

- 添加水平导通线：按【——】软键，可在当前光标位置加入一条水平导通线，若当前位置已有元件，则水平导通线将替换掉已有元件。



- 插入行：将光标定位到目标行的任意行，先按面板上的 ，再按面板上的 键，则在光标指定行的上方位置插入一个空行。且后续行依次下移一行。




- 删除行：将光标定位到目标行，先按面板上的 ，再按面板上的 键，可将当前行删除，且后续行依次上移一行。

- 删除块：将光标定位到要删除的块的起始位置，然后输入要删除的目标块的输出线圈的地址

号，然后按面板上的  键。

- 查找：直接键入需查找的元件名，在屏幕数据栏有显示，输完后按面板键  向上查找，

 向下查找。

- 保存：按面板上的  键，保存修改的梯形图。

梯形图编程举例说明：

- 1、将光标定位到编程位置的起始处，按 **【-+】** 软键，则在光标定位处出现一个常开触点的

符号，直接输入元件名 X1.4，按  键确认，元件 X001.4 出现在当前光标位置。

- 2、将光标右移一位，按 **【-+】** 软键，则在光标定位处出现一个常闭触点的符号，直接输入元

件名 X2.1，按  键确认，元件 X002.1 出现在当前光标位置。

- 3、将光标定位到下一行起始处，按 **【-+】** 软键，则在光标定位处出现一个常开触点的符号，

直接输入元件名 X2.4，按  键确认，元件 X002.4 出现在当前光标位置。

- 4、将光标右移一位，按 **【—】** 软键，在当前光标位置处画一水平导通线；

- 5、将光标上移一位，按 **【……】** 软键，在当前光标右下位置画一竖直导通线；

- 6、按 **【—()】** 软键，自动生成输出线圈即必需的水平导通线，并在梯形图右侧生成输出线圈。

直接输入元件名 G1.0，按  键确认，元件 G001.0 出现在当前光标位置。

所编梯形图如图 2-3-1 所示：




图 2-3-1 梯形图示例

说明：梯形图中绿色的元件无论常开、常闭或输出线圈都表示元件为导通状态，白色的元件表示为断开状态。（由于印刷问题，图中深色为断开状态，浅色为导通状态）

2.4 功能代码

在图 2-1-1 中按下【功能令】软键，则进入了功能代码操作界面。如图 2-4-1 所示。



图 2-4-1

在功能代码列表中，列举了所用的 35 个 PLC 功能代码。功能代码的格式和用法请参照第一篇编程篇，功能代码的操作编写与 2.3 梯形图的操作说明一致。

2.5 指令表

在 PLCGRA 界面，如图 2-1-1 所示。再次按下【指令表】软键，则进入指令表分类操作界面，如图 2-5-1 所示。

PLCREPER			RUN	1/3070
NO.	REPER			
0001	RD. NOT	X023.5		
0002	AND. NOT	F010.0		
0003	RD. NOT	X001.4		
0004	AND	F010.0		
0005	OR. STK			
0006	RD	K005.0		
0007	AND. NOT	X006.7		
0008	AND. NOT	K007.5		
0009	OR. STK			
0010	RD	G001.0		
0011	AND. NOT	F001.1		
0012	OR. STK			

输入 ^ 16:31:22 路径: 1 录入方式

转换 下载 停止 返回

图 2-5-1

指令表界面内容与操作：

- 1/3070 : 提供梯形图当前运行的步数和总步数信息。
- RUN : 梯形图运行状态。
- 输入 : 显示输入数据。
- 录入方式 : 当前工作方式。
- 【转换】** : 梯形图转换成指令表。
- 【下载】** : 把指令表下载到 CNC , 自动运行 PLC 梯形图。
- 【停止】** : 停止梯形图运行。
- 【返回】** : 返回上级菜单。

可以通过面板上的上下翻页键和四个方向键进行查找定位，对指令表进行查看。

2.6 编辑令



图 2-6-1

指令表界面内容与操作：

- 1/972 : 显示光标所在的当前位置及梯形图的总行数。
- RUN : 梯形图运行状态。
- 输入 : 显示输入数据。
- 录入方式 : 当前工作方式。
- 【复制】** : 键入 G12.1 后，按此键，可将光标与 G12.1 之间的梯形图复制。
- 【粘贴】** : 粘贴复制到的梯形图。
- 【删除】** : 键入 G12.1 后，按此键，可将光标与 G12.1 之间的梯形图删除。
- 【替换】** : 输入替换的信号地址，按此键，系统会提示是否替换和全部替换。
Y: 替换； N: 不替换； A: 全部替换
- 【返回】** : 返回上级菜单。

可以通过面板上的上下翻页键和四个方向键进行查找定位，对指令表进行查看。


2.7 PLC 运行步骤

PLC 运行步骤：

- 1、按<设置>键，在【密码】界面下输入机床厂家以上级别密码。
- 2、按<程控>键，在【PLCPAR】界面中，按下【KPAR】软键，则进入保持型继电器的查看和设置界面，把 K000, K001 的相关位进行修改，可对 PLC 进行相应的操作。（如把 K000.7 设为 1，然后存盘），相关位的定义请查看第四篇安装连接篇附录 K 代码表。
- 3、在【PLCGRA】界面中，按下【指令表】软键，在界中按【停止】软键，停止当前运行的梯形图（如修改的不是当前运行的梯形图，此步骤可以省略）。
- 4、在【PLCGRA】界面中，通过【基本令】、【功能令】、【编辑令】等 PLC 操作，完成 PLC 程序编写修改。按面板<保存>键，数据栏提示：“梯图保存成功！”表示存盘成功。PLC 编写有误时，存盘时会显示相应的 PLC 报警，请检查 PLC 程序。
- 5、在【PLCGRA】界面中，按下【指令表】软键，在【PLCGRA】界面中，按下【指令表】软键，按【转换】软键，数据栏会显示：“梯图转换中……”，转换成功后，显示：“转换成功！”。
- 6、在【PLCGRA】界面中，按下【指令表】软键，在【PLCGRA】界面中，按下【指令表】软键，按【下载】软键，数据栏会显示：“指令表下载中”，下载成功后，显示：“下载成功！”。将梯形图转换为指令表形式下载到 CNC 中，并自动运行。

第三章 PLC 地址、参数设定

在 PLC 中会用到计数器、计时器、数据表、保持型继电器等地址和参数，这些地址和参数的查看和设置需在相应的界面进行。在 PLCPAR 界面中再次按下【PLCPAR】软键，进入 PLC 地址、参数设置界面，如图 3-1 所示。包括保持型继电器、计时器、数据表、计数器、M 功能对应 F 地址等。用于对这些地址、参数、数据表进行查看和设置。（用户在输入调试密码取得权限后方可进行设定）




The screenshot shows a PLC address and parameter setting interface. At the top, it says "PLCPARA" and "RUN". Below is a table with columns labeled "ADDR" and "Bit7" through "Bit0". Rows are labeled K000 through K011. The table shows binary values for each bit across the addresses. A status bar at the bottom indicates "16: 28: 21", "路径: 1", and "录入方式". Buttons at the bottom include "KPAR", "TMR", "DATA", "CTR", "返回", and a right-pointing arrow.

ADDR	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
K000	0	0	0	0	0	0	0	0
K001	0	0	0	0	0	1	0	0
K002	0	0	0	0	0	0	0	1
K003	0	0	0	0	0	0	0	0
K004	0	0	0	0	0	0	0	0
K005	0	0	0	0	0	0	0	1
K006	0	0	0	0	0	0	0	0
K007	1	0	0	0	0	0	0	0
K008	0	1	0	0	0	1	0	1
K009	0	0	0	0	0	0	0	0
K010	0	0	0	0	0	0	0	0
K011	0	0	0	0	0	0	0	0

图 3-1

3.1 保持型继电器

在图 3-1 中按下【KPAR】软键，则进入保持型继电器的查看和设置界面，如图 3-1-1 所示。



This screenshot shows the KPAR (Keepalive Parameter) interface, which is a subset of the PLCPAR interface. It displays the same table of bit addresses from K000 to K011 as shown in Figure 3-1. The table structure is identical, with columns for Bit7 through Bit0 and rows for each address. The status bar at the bottom shows "16: 28: 21", "路径: 1", and "录入方式". The "KPAR" button is highlighted in blue, indicating the current active screen.

ADDR	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
K000	0	0	0	0	0	0	0	0
K001	0	0	0	0	0	1	0	0
K002	0	0	0	0	0	0	0	1
K003	0	0	0	0	0	0	0	0
K004	0	0	0	0	0	0	0	0
K005	0	0	0	0	0	0	0	1
K006	0	0	0	0	0	0	0	0
K007	1	0	0	0	0	0	0	0
K008	0	1	0	0	0	1	0	1
K009	0	0	0	0	0	0	0	0
K010	0	0	0	0	0	0	0	0
K011	0	0	0	0	0	0	0	0

图 3-1-1

保持型继电器 界面内容与操作：

RUN : 梯形图运行状态。

ADDR : 保持型继电器地址。

Bit0~Bit7 : 保持型继电器地址的位号状态。

- 1: 表示断电后该地址保持断电前的状态;
- 0: 表示断电后该地址复位为默认状态。

输入 : 显示输入数据。

录入方式 : 当前工作方式。

【返回】 : 返回上一级菜单。

【▶】 : 进入下一页。

修改后在面板上按<保存>键, 可将设置的值, 下载到 CNC 运行。存盘成功后系统显示: KPAR
下载成功! 存盘出错时系统显示: 下载失败, 下载条件不具备时显示: 非法下载参数!

(注: 修改后必须按<存盘>才能保存并运行。K000~K005 为系统占用。其定义详见附录一 表三)
可以通过面板上的上下翻页键和四个方向键进行查找定位, 对保持型继电器地址进行查看或修改。

3.2 计时器

在图 3-1 中按下【TMR】软键, 则进入计时器的查看和设置界面, 如图 3-2-1 所示。

PLC PARA					RUN
NO.	ADDR.	CURT.	SET.	REMARK	
000	T000	00000	00000	待扩展	
001	T001	00500	00500	主轴正转完成延时时间	
002	T002	00500	00500	主轴反转完成延时时间	
003	T003	00500	00500	主轴I/O点控制完成延时时间	
004	T004	00000	00000	主轴定位延时完成时间	
005	T005	00000	00000	待扩展	
006	T006	02000	02000	主轴停止后换挡延时开始(须大于T23+T34)	
007	T007	00000	00500	主轴刀具松开完成延时器	
008	T008	00000	00500	主轴刀具夹紧完成延时器	
009	T009	00000	08000	主轴刀具松开到位检测时间	
010	T010	00000	08000	主轴刀具夹紧到位检测时间	
011	T011	00000	00050	待扩展	

输入	08: 57: 34				
	路径: 1 录入方式				
KPAR	TMR	DATA	CTR	返 回	▶

图 3-2-1

计时器界面内容与操作:

RUN : 梯形的运行状态。

NO. : 计时器序号, 不可更改。

ADDR. : 计时器地址, 不可更改。

CURT. : 计时器当前值, 不可更改。

SET : 计时器预置值, 在录入方式下, 把 K000.0 (PLC 参数修改允许) 设为 1 后可更改。

- 输入 : 显示输入数据。
 录入方式 : 当前工作方式。
 【返回】 : 返回上一级菜单。
 【▶】 : 进入下一页。

修改后在面板上按<保存>键，将设置的值，下载到 CNC 运行。存盘成功后系统显示：TMR 下载成功！存盘出错时系统显示：下载失败，下载条件不具备时显示：非法下载参数！
 可以通过面板上的上下翻页键和四个方向键进行查找定位，对计时器地址进行查看或修改。

3.3 数据表

在图 3-1 中按下【DATA】软键，则进入数据表的查看和设置界面，如图 3-3-1 所示。

PLC PARA				RUN		
NO.	ADDR.	DATA	REMARK			
000	D000	00000	主轴刀号			
001	D001	00001	1号刀具			
002	D002	00002	2号刀具			
003	D003	00003	3号刀具			
004	D004	00004	4号刀具			
005	D005	00005	5号刀具			
006	D006	00006	6号刀具			
007	D007	00007	7号刀具			
008	D008	00008	8号刀具			
009	D009	00009	9号刀具			
010	D010	00010	10号刀具			
011	D011	00011	11号刀具			

输入 ^ 08:57:47
 路径: 1 录入方式
 KPAR TMR DATA CTR 返回 ▶

图 3-3-1

数据表界面内容与操作：

- RUN : 梯形的运行状态。
 NO. : 数据表序号，不可更改。
 ADDR. : 数据表地址，不可更改。
 DATA : 数据表设置值，在录入方式下，把 K000.0 (PLC 参数修改允许) 设为 1 后可更改。
 输入 : 显示输入数据。
 录入方式 : 当前工作方式。
 【返回】 : 返回上一级菜单。
 【▶】 : 进入下一页。

修改后在面板上按<保存>键，可将设置的值，下载到 CNC 运行。存盘成功后系统显示：DATA 下载成功！存盘出错时系统显示：下载失败，下载条件不具备时显示：非法下载参数！

注:修改后必须按【保存】才能保存并运行。

可以通过面板上的上下翻页键和四个方向键进行查找定位，对数据表地址进行查看或修改。

3.4 计数器

在图 3-1 中按下【CTR】软键，则进入计数器的查看和设置界面，如图 3-4-1 所示。

PLC PARA					RUN
NO.	ADDR.	CURT.	SET.	REMARK	
000	C000	00000	00000	待扩展	
001	C001	00000	00000	待扩展	
002	C002	00000	00000	待扩展	
003	C003	00000	00000	待扩展	
004	C004	00000	00000	待扩展	
005	C005	00000	00000	待扩展	
006	C006	00000	00000	待扩展	
007	C007	00000	00000	待扩展	
008	C008	00000	00000	待扩展	
009	C009	00000	00000	待扩展	
010	C010	00000	00000	待扩展	
011	C011	00000	00000	待扩展	

输入	08:58:01				
	路径: 1 录入方式				
KPAR	TMR	DATA	CTR	返 回	►

图 3-4-1

计数器界面内容与操作：

- RUN : 梯形的运行状态。
- NO. : 计数器序号，不可更改。
- ADDR : 计数器地址，不可更改。
- CURT : 计数器当前值，不可更改。
- SET : 计数器预置值，在录入方式下，把 K000.0 (PLC 参数修改允许) 设为 1 后可更改。
- 输入 : 显示输入数据。
- 录入方式 : 当前工作方式。
- 【返回】 : 返回上一级菜单。
- 【▶】 : 进入下一页。

修改后在面板上按<保存>键，可将设置的值，下载到 CNC 运行。存盘成功后系统显示：CTR 下载成功！存盘出错时系统显示：下载失败，下载条件不具备时显示：非法下载参数！

注:修改后必须按【保存】才能保存并运行。

可以通过面板上的上下翻页键和四个方向键进行查找定位，对计数器地址进行查看或修改。

3.5 M 功能对应 F 地址

在图 3-1 中按下【▶】软键进入下一页，按【MDEC】软键，则进入 M 功能对应 F 地址的查看和设置界面，如图 3-5-1 所示。



The screenshot shows the 'MCodeDEC' interface. At the top, there are two buttons: 'MCodeDEC' on the left and 'RUN' on the right. Below this is a table with columns 'MCODE', 'ADDR', and 'REMARK'. The table contains 12 rows, each representing a function code (M00 to M11) and its corresponding F address and description. The 'F031. 7' row is highlighted with a yellow background. At the bottom of the screen, there is an input field labeled '输入 ^', a timestamp '10: 23: 01', and a status bar showing '路径: 1' and '录入方式'. Navigation buttons include a back arrow, a blue 'MDEC' button, and a return button.

MCODE	ADDR	REMARK
M00	F031. 7	程序暂停
M01	F030. 4	选择停止
M02	F030. 5	程序结束
M03	F030. 0	主轴正转
M04	F030. 1	主轴反转
M05	F030. 2	主轴停止
M06	F030. 3	自动换刀
M07	F***, *	STANDBY
M08	F031. 0	冷却液开
M09	F031. 1	冷却液关
M10	F031. 2	A轴夹紧
M11	F031. 3	A轴松开

图 3-5-1

M 功能对应 F 地址界面内容与操作：

MCodeDEC : 表示为 MDEC 界面。

RUN : 梯形的运行状态。

MCODE : M 功能号。

ADDR : F 地址设置，在录入方式下输入高于终端用户密码方可进行修改，修改后需重启系统。

MEANING : M 功能解释。

输入 : 显示输入数据

录入方式 : 当前工作方式。

【返回】 : 返回上一级菜单。

【◀】 : 进入上一页。

此界面用于对 M 代码的注册、删除。F 信号被设置成唯一对应 M 代码信号，没有被 F 信号设置的 M 代码无效。

M 代码执行时，将依据此表送出对应的 F 选通信号，启动相应的梯形图网络。修改后系统“报警”，提示内容为“请关电源”，重启系统后，设置生效。PLC 编程中有 M 功能的设置，修改对应地址后，欲使用相应的 M 代码，需要修改梯图。请谨慎操作，以防造成机床损坏或人身事故。

可以通过面板上的上下翻页键和四个方向键进行查找定位，对 M 功能对应的 F 地址进行查看或修改。

注 1：M00、M03、M04、M05 为系统占用不能更改。

注 2：系统在对梯形图文件及其配置文件管理时，梯形图文件号与配置文件号保持一致，用户在修改了此表后，系统会将改后的数据保存到对应当前运行梯形图文件号的配置文件里，用户需要把此配置文件里的信号意义重新编辑，以便系统能正确显示用户的修改信息。配置文件中文注释名为“LadChixx”，英文注释名为“LadEngxx”。

第四章 梯形图编辑软件使用说明

4.1 概述

目前 GSK208D 系列系统支持配套的 GSK 梯形图编辑软件。

GSK 梯形图编辑软件是 GSK 208D 系列 数控系统在 PC 机上的梯形图编辑器，主要提供了 GSK 208D 系列梯形图的编辑、转换、查错和打印功能。本软件可运行于 Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP 和 Windows 2003。

4.2 软件介绍

4.2.1 启动软件

GSK 梯形图编辑软件是一个绿色软件，无须安装。软件包内包含 **Lad Edit.exe** 和 **Diag.me** 两个文件和一个 **LadFile** 的文件夹，**LadFile** 文件夹里的 **Ladder01** 文件是系统的标准梯形图。双击 **Lad Edit.exe** 便可运行软件，在软件中打开 **LadFile** 的文件夹中的 **Ladder01** 梯形图之后界面如下：




图 4-2-1-1

4.2.2 功能介绍

● 文件菜单

文件菜单里包括新建、打开和保存程序文件，生成可执行的梯形图文件或二进制文件，打印、打印预览和打印设置，最近打开的文件列表等功能。

注：在“编辑梯形图信息”对话框中“梯形图版本号”、“适用机床”、“最后修改人”各栏中只能用英文表示，不能用中文，否则传输后会出现错误。

● 编辑菜单

编辑菜单包括梯形图的剪切、复制、粘贴、查找、转换和编辑等功能。

● 查看菜单

控制工具栏、状态栏、输出窗口和指令表窗口的显示和隐藏。

● 窗口菜单

控制各个窗口口的选择和布局。

● 帮助菜单


本软件的版本信息。

4.3 软件操作

4.3.1 工具栏

主视图框架有两个工具条，都与梯形图编辑有关。

4.3.1.1 主工具栏



新建梯形图文件



打开梯形图文件



保存梯形图文件



剪切所选内容到剪贴板



复制所选内容到剪贴板



从剪贴板中粘贴内容



转换梯形图



查找元件




打印梯图



关于对话框

4.3.1.2 编辑工具栏



加入常开触点



加入常闭触点



添加水平导通线



添加竖直导通线(加在光标的右下方)



删除单个元件或水平导通线



删除元件右下方的竖直导通线



加入输出线圈



加入输出线圈取反



功能代码按钮, 编辑功能代码时有两种方法:

1. 单击按钮右边的小箭头, 弹出下拉菜单, 选择功能代码。




图 4-3-1-2-1

2. 或者单击按钮图标，弹出功能代码选择对话框进行功能代码设置。




图 4-3-1-2-2

4.3.2 图形的选择

在梯形图的编辑视图中，以黑色的矩形阴影表示光标，在两条母线之间的图形编辑区单击鼠标左键，选择需要编辑图形单元的位置。如下图：




图 4-3-2-1

在进行块选择时，在块的起始位置按下鼠标左键，并拖动至块的结尾行，在松开左键之前，选择的区域周围以点线的矩形表示。




图 4-3-2-2

松开后整块梯形图反色，即表示该范围内的梯形图被选定，可以进行下一步操作，如：剪切、删除、复制等。




图 4-3-2-3

4.3.3 图形的编辑

4.3.3.1 剪切

选定需要编辑的梯形图区域后，有三种途径实现该操作：

- 1、单击鼠标右键弹出环境菜单后选择剪切；
- 2、选择主菜单的编辑[Alt+E]---剪切[T]；
- 3、直接快捷键[Ctrl+X]；

剪切掉的内容放入剪贴板中，可以通过粘贴操作将剪贴板上的内容复制在梯形图。

4.3.3.2 复制

选定需要复制的梯形图区域后，有三种途径实现该操作：

- 1、单击鼠标右键弹出环境菜单后选择复制；
- 2、选择主菜单的编辑[Alt+E]---复制[C]；
- 3、直接快捷键[Ctrl+C]；

执行复制操作后选定的内容放入剪贴板中，可以通过粘贴操作将剪贴板上的内容复制在梯形图。

4.3.3.3 粘贴

选定需要粘贴梯形图的位置后，有三种途径实现该操作：

- 1、单击鼠标右键弹出环境菜单后选择粘贴；
- 2、选择主菜单的编辑[Alt+E]---粘贴[P]；
- 3、直接快捷键[Ctrl+V]。

4.3.3.4 删除

选定欲删除的梯形图区域后，有三种途径实现该操作：

- 1、单击鼠标右键弹出环境菜单后选择基本代码----删除节点；
- 2、单击编辑栏上 [删除节点] 的按钮；
- 3、直接快捷键[Delete]；

4.3.3.5 插入行

将光标移动到欲插入梯形图行的位置上，有三种途径实现该操作：

- 1、单击鼠标右键弹出环境菜单后选择插入；
- 2、选择主菜单的编辑[Alt+E]---插入行[I]；
- 3、直接快捷键[Insert]；

4.3.3.6 删 除 行

将光标移动到欲删除梯形图行的位置上，有三种途径实现该操作：

- 1、单击鼠标右键弹出环境菜单后选择删除行；
- 2、选择主菜单的编辑[Alt+E]---删除行[D]；
- 3、直接快捷键[Ctrl+Delete]；

4.3.3.7 转换

将当前编辑界面的梯形图程序转换为指令表程序。有三种途径实现该操作：

- 1、选择主菜单的编辑[Alt+E]---转换[V]；
- 2、单击编辑栏上 [转换梯图] 的按钮；；
- 3、直接快捷键[F7]；

4.3.4 梯形图注释

4.3.4.1 梯形图行注释

在梯形图的右边母线区域外，可以双击鼠标左键，在出现的编辑框里输入注释。



图 4-3-4-1-1

4.3.4.2 梯形图元件注释

将光标移动到欲修改的梯形图元件的位置上，有两种途径实现该操作：

- 1、选择了元件之后单击鼠标右键，在弹出的环境菜单中选择修改注释[M]；



图 4-3-4-2-1

2、选择主菜单的编辑[Alt+E]----修改注释[M]。



图 4-3-4-2-2

3、直接快捷键[Ctrl+T]

在弹出的对话框中输入注释，点击 OK 按键保存。




图 4-3-4-2-3

保存的注释将会在每次选择元件时出现在屏幕下方的输出窗口中，如下图：




图 4-3-4-2-4

4.3.5 导出

将梯形图文件编辑并保存好了之后，需要对其进行转换，转换成功后才能生成可执行的文件，利用串口通信软件或 U 盘传送至 CNC，由 CNC 系统的 PLC 执行。具体操作见《208D 系列编程及操作手册》第三篇十一章《系统通信》。

生成梯形图文件

选择主菜单的文件[Alt+F]---生成梯形图文件[L]，输入名称和路径之后选择保存，生成的扩展名为“.grp”的梯形图文件可用于 GSK 208D 系列的雕铣机使用。

梯图配置文件格式如附录二所示。

第三篇 功能说明篇

第一章 控制轴

1.1 轴移动状态的输出

概述 各轴的移动状态可输出给 PLC。

信号 轴移动信号

MV1~MV4 (F017#0~F017#4)

[类型] 输出信号

[功能] 这些信号表明一个控制轴正在移动

MV1: 第 1 轴在移动

MV2: 第 2 轴在移动

MV3: 第 3 轴在移动

MV4: 第 4 轴在移动

MV5: 第 5 轴在移动

[输出条件]

在下列情况信号变为 1:

- 相应的轴已经开始移动

在下列情况信号变为 0:

- 相应的轴已经处在停止状态

轴移动方向信号

MVD1~MVD4 (F019#0~F019#4)

[类型] 输出信号

[功能] 这些信号表明一个控制轴的移动方向。

MVD1: 第 1 轴轴运动方向信号

MVD2: 第 2 轴轴运动方向信号

MVD3: 第 3 轴轴运动方向信号

MVD4: 第 4 轴轴运动方向信号

MVD5: 第 5 轴轴运动方向信号

[输出条件] “0”表明相应轴在负方向移动，“1” 表明相应轴在正方向移动。

注意:

在停止期间，这些信号保持其现存状态，用以表明停止前的轴移动方向。

信号地址

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
F017				MV5	MV4	MV3	MV2	MV1
F019				MVD5	MVD4	MVD3	MVD2	MVD1

1.2 伺服就绪信号

信号 伺服就绪信号

SA (F000#6)

[类型] 输出信号

[功能] 伺服就绪后, SA 信号变为 1。对于带制动器的轴, 输出此信号时解除制动, 不输出此信号时表示制动。

信号地址:

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
F000		SA						

第二章 运行准备

2.1 急停

概述 按下机床操作面板上的急停按钮，机床立即停止运动。




图 2-1

按钮按下后被锁住，解除的方法随机床生产厂家不同而不同。通常左旋转解除。

信号 **急停信号**

ESP (G001.0)

[类型] 输入信号

[功能] 输入急停信号使机床立即停止

[作用] 急停信号 ESP 变为 1 时，CNC 被复位，并使机床处于急停状态。

信号地址

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
G001								ESP

2.2 CNC 超程信号

概述 刀具移动超出了机床限位开关设定的行程终点时，限位开关动作，刀具减速并停止，显示超程报警。


信号 **超程信号**

+L1～+L5 (G012#0～G012#4)

-L1～-L5 (G013#0～G013#4)

[类型] 输入信号

[功能] 表明控制轴已到达行程极限，每个控制轴的每个方向都具有该信号。信号名的 +，- 表明方向，数字与控制轴对应。



[动作] 当信号为“0”时，控制单元动作如下：

- * 自动操作时，即便只有一个轴超程信号变为 1，所用的轴都减速停止，产生报警且运行中断。
- * 手动操作时，仅移动信号为 1 的轴减速停止，停止后的轴可向反方向移动。
- * 一旦轴超程信号变为 1，其移动方向被存储。即便信号变为 0，报警清除前，该轴也不能沿该方向运动。

信号地址

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
G012				+L5	+L4	+L3	+L2	+L1
G013				-L5	-L4	-L3	-L2	-L1

2.3 报警信号

概述 在 CNC 中出现报警时，报警显示于屏幕上，且报警信号置为 1。

信号 报警信号

AL (F001#0)

[类型] 输出信号

[功能] 报警信号表明 CNC 处于报警状态有如下报警显示：

- P/S 报警
- 超程报警
- 伺服报警

[输出条件] 下列情况报警信号为 1：

——CNC 处于报警状态。

下列情况报警信号为 0：

——通过 CNC 复位清除报警。

信号地址

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
F001								AL

2.4 运行方式选择

信号 运行方式检查信号

F003#0~F003#7

[类别] 输出信号

[功能] 指示当前所选的运行方式

信号地址

#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
F003	MZRO	MEDT	MMEM	MRMT	MMDI	MJ	MH

2.5 状态输出信号

切削进给信号

CUT (F002#6)

[类型] 输出信号

[功能] 该信号表明正在进行自动切削进给。

[输出条件] 下列情况信号为 1:

自动运行切削进给时（直线插补、圆弧插补、螺旋线插补、螺纹切削、跳转切削或固定循环中的切削）。

注意

- 1、进给暂停状态时不输出该信号。
- 2、在互锁期间或进给倍率为 0，可输出该信号。

信号地址

#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
F002	CUT						

第三章 手动操作

3.1 JOG 进给 / 增量进给

概述

JOG 进给 在 JOG 方式下，将机床操作面板上的进给轴和方向选择信号置为 1，则机床在所选方向上沿所选轴连续移动。

增量进给 在增量进给方式下，将机床操作面板上的进给轴和方向选择信号置 1，则机床在所选方向上沿所选轴移动一步，机床移动最小距离为最小输入增量，每一步有 10、100 或 1000 倍的最小输入增量值。

JOG 进给和增量进给的唯一不同是选择进给距离的方式。JOG 进给中，当 +J1, -J1, +J2, -J2, +J3, -J3 等进给轴和方向选择信号为 1 时，机床可以连续进给。增量进给下，机床为单步进给。使用 JOG 进给速度倍率盘可调整 JOG 进给速度。

通过快速进给选择开关，机床以快速进给速度移动，而与 JOG 进给速度倍率信号无关。单步距离通过增量步长 **G026#0~G026#3** 选择来进行选择。


信号 进给轴和方向选择

+J1~+J4 (G27#0~G27#3)

-J1~-J4 (G28#0~G28#3)

[类型] 输入信号

[功能] 在 JOG 进给或增量进给下选择所需的进给轴和方向。信号名中的 +, - 表明进给方向，数字与控制轴对应。



[动作] 信号为 1 时，控制单元动作如下：

* JOG 进给或增量进给有效时，控制单元在指定的方向上使指定轴移动。

JOG 进给中，信号为 1 时，控制单元使控制轴连续移动。

* 增量进给中，控制单元使指定轴按定义的步距进给，然后控制单元停止移动。轴进给时，即使该信号为 0，控制单元也不会停止进给。要再次移动轴，将信号置为 0 后再置为 1。

手动快速进给选择信号

RT (G024#7)

[类型] 输入信号

[功能] 选择 JOG 进给或增量进给的快速进给速度。

[作用] 信号变为 1 时, 控制单元操作如下:

- 控制单元以快速进给速度执行 JOG 进给或增量进给。快速进给倍率有效。
- JOG 进给或增量进给期间, 信号由 1 切换至 0 或相反时, 进给速度降低直至 0. 然后增加至定义值。加减速期间, 进给轴和方向选择信号可保持为 1。

信号地址

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
G024	RT							
G027					+J4	+J3	+J2	+J1
G028					-J4	-J3	-J2	-J1

3.2 手轮/单步进给

概述 手轮/单步进给方式下, 可通过旋转手摇脉冲发生器或单步运行使机床微量移动。通过手脉进给轴选择信号或轴移动信号选择机床移动轴。

信号 手轮/单步进给量选择信号

(G026#4~G026#5)

[类型] 输入信号

[功能] 手轮/单步进给移动量选择信号

该信号用两个 G 信号进行二进制编码, 表示每步的移动距离。

手轮/单步进给量选择信号		手轮		单步	
MP1	MP2	mm	inch	mm	inch
0	0	0.001	0.0001	0.001	0.0001
1	0	0.01	0.001	0.01	0.001
0	1	0.1	0.01	0.1	0.01
1	1	0.1	0.01	1	0.1

第四章 返回参考位置

4.1 手动返回参考点位置

概述 在手动返回参考点方式下，通过设定位参数 N0: 7#0~#4，机床沿设定的方向移动，并返回参考点。面板按键所选轴，只表示选定回零的轴，与轴移动方向无关。

以下信号与手动返回参考位置有关：

表 4-1-1

	手动返回参考位置
参考位置返回减速信号	DECX、DECY、DECZ、DEC4、DEC5
参考位置返回结束信号	ZP1、ZP2、ZP3、ZP4、ZP5

信号

参考位置返回结束信号

ZP1~ZP5(F016#0~F016#4)

[类型] 输出信号

[功能] 该信号通知机床已经处于控制轴的参考位置。

这些信号与轴一一对应。

表 4-1-2

ZP1	第 1 轴返回零点结束信号
ZP2	第 2 轴返回零点结束信号
ZP3	第 3 轴返回零点结束信号
ZP4	第 4 轴返回零点结束信号
ZP5	第 5 轴返回零点结束信号

[输出条件] 信号变为 1 时：

- 手动参考位置返回已经结束，且当前位置位于到位区域。
- 自动参考位置返回（G28）结束，且当前位置位于到位区域。
- 参考位置返回检测结束，当前位置位于到位区域。

信号变为 0 时：

- 机床从参考位置移出时。
- 出现急停信号时。
- 出现伺服报警时。

返回零减速信号检测

DECX(G017#0) DECY(G017#1) DECZ(G017#2) DEC4(G017#3) DEC5(G017#4)

[类型] 输入信号

[功能] 这些信号使手动返回参考点的移动速度降低，以便以低速接近参考点。

4.2 返回参考位置检测信号

第一参考位置检测允许信号

PREF10---PREF14 (G056#0---#4)

第二参考位置检测允许信号

PREF20---PREF24 (G057#0---#4)

第三参考位置检测允许信号

PREF30---PREF34 (G058#0---#4)

第四参考位置检测允许信号

PREF40---PREF44 (G059#0---#4)

[类型] 输入信号

[功能] 此信号设置为 1 时，返回参考点结束信号 (F42、F43、F44) 有效
这些信号与轴一一对应。

表 4-2-1

PREF*0	第 1 轴参考位置检测允许信号
PREF*1	第 2 轴参考位置检测允许信号
PREF*2	第 3 轴参考位置检测允许信号
PREF*3	第 4 轴参考位置检测允许信号
PREF*4	第 5 轴参考位置检测允许信号

返回第一参考点结束信号

ZP11---ZP15 (F041#0---#4)

返回第二参考点结束信号

ZP21---ZP25 (F042#0---#4)

返回第三参考点结束信号

ZP31---ZP35 (F043#0---#4)

返回第四参考点结束信号

ZP41---ZP45 (F044#0---#4)

[类型] 输出信号

[功能] 该信号通知机床已经处于控制轴的参考点位置。
这些信号与轴一一对应。

表 4-2-2

ZP*1	第 1 轴参考位置返回结束信号
ZP*2	第 2 轴参考位置返回结束信号
ZP*3	第 3 轴参考位置返回结束信号
ZP*4	第 4 轴参考位置返回结束信号
ZP*5	第 5 轴参考位置返回结束信号

[输出条件] 此信号在参考位置检测允许信号 (G57、G58、G59) 为 1 时有效，当出现以下状态时，信号变为 1：

- 手动参考位置返回已经结束，且当前位置位于到位区域。
- 自动参考位置返回 (G30) 结束，且当前位置位于到位区域。
- 参考位置返回检测结束，当前位置位于到位区域。

当出现以下状态时，信号变为 0 时，

- 参考位置检测允许信号 (G57、G58、G59) 为 0 时
- 机床从参考位置移出时。
- 出现急停信号时。
- 出现伺服报警时。

4.3 区域检测信号

区域检测信号

AQ1—AQ3 (F045#0---#2)

[类型] 输出信号

[功能] 该信号通知机床已经处于控制轴的区域范围。

这些信号与轴一一对应。

表 4-3-1

AQ1	Z 轴第二参考点区域检测信号
AQ2	Z 轴第三参考点区域检测信号
AQ3	Z 轴第四参考点区域检测信号

[输出条件]

当机床位置处于存储的行程检查 1 (数据参数 P66~P75 设定边界) 之内，存储的行程检查 2 (数据参数 P76~P85 或程序代码可以设定这一边界) 之外的区域，信号变为 1；否则为 0。

信号地址

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
F016				ZP5	ZP4	ZP3	ZP2	ZP1
F041	#7	#6	#5	ZP15 #4	ZP14 #3	ZP13 #2	ZP12 #1	ZP11 #0
F042				ZP25	ZP24	ZP23	ZP22	ZP21
F043				ZP35	ZP34	ZP33	ZP32	ZP31
F044				ZP45	ZP44	ZP43	ZP42	ZP41

F045					AQ3	AQ2	AQ1	
G017				DEC5	DEC4	DECZ	DECY	DECX
G057				PREF24	PREF23	PREF22	PREF21	PREF20
G058				PREF34	PREF33	PREF32	PREF31	PREF30
G059				PREF44	PREF43	PREF42	PREF41	PREF40

第五章 自动运行

5.1 循环启动 / 进给暂停

概述

启动自动运行 在存储器方式, DNC 运行方式或 MDI 方式中, 自动运行启动信号 ST 设 (循环启动) 为 1, 则 CNC 进入自动运行开始状态, 开始运行。

在下列情况下, 信号 ST 被忽略:

1. 除自动、DNC、MDI 以外的方式。
2. 进给暂停信号 (SP) 为 1 时。
3. 急停信号 (ESP) 为 1 时。
4. 按下 MDI 上的<RESET>键。
5. CNC 处于报警状态。
6. 自动运行已启动。
7. 程序重启信号 (SRN) 为 1 时。
8. CNC 正在搜索一个顺序号。

自动运行期间, 在下列状态下 CNC 进入进给暂停状态且停止运行:

1. 进给暂停信号 (SP) 为 1 时。
2. 单程序段运行期间单程序段代码结束。
3. MDI 运行已结束。
4. CNC 中出现报警。
5. 方式转为其它自动运行方式或编辑方式后, 单程序段代码已结束。

自动运行期间, 在下列状态下 CNC 进入复位状态且停止运行:

1. 急停信号 (ESP) 置为 1。
2. 按下 MDI 上的<RESET>键。

自动运行中断 自动运行期间进给暂停信号 SP 为 1 时, CNC 进入暂停状态且停止操作。同时, 循环启动灯 STL 清 0, 且进给暂停指示灯 SPL 为 1。将 SP 信号再清 0 也不会重新启动自动运行。如需重新启动自动运行, 须首先将 SP 信号清 0, 然后将 ST 信号置 1, 然后再清 0。

(进给暂停)

信号 循环启动信号

ST (G023#6)

- [类型] 输入信号
- [功能] 开始自动运行。
- [动作] 在自动方式, DNC, MDI 方式中 ST 置 1, CNC 进入循环启动状态, 且开始运行。

进给暂停信号**SP (G023#7)**

[类型] 输入信号

[功能] 中断自动运行。

[动作] 在自动期间, SP 信号置为 1, CNC 进入进给暂停状态且运行停止。SP 信号置为 0 时, 自动运行不能启动。

循环启动灯信号**STL (F000#5)**

[类型] 输出信号

[功能] 通知 PLC 已经进入自动运行启动。

[输出条件] 该信号置为 1 或为 0, 取决于 CNC 状态, 如表 5.1 所示。

进给暂停灯信号**SPL (F000#4)**

[类型] 输出信号

[功能] 通知 PLC 已经进入进给暂停状态。

[输出条件] 该信号置为 1 或为 0, 取决于 CNC 状态, 如表 5.1 所示。

自动运行信号**OP (F000#7)**

[类型] 输出信号

[功能] 通知 PLC 自动运行正在进行。

[输出条件] 该信号置为 1 或为 0, 取决于 CNC 状态, 如表 5.1 所示。

表 5-1

	循环启动灯 STL	进给暂停灯 SPL	自动运行灯 OP
循环启动状态	1	0	1
进给暂停状态	0	1	1
自动运行停止状态	0	0	0
复位状态	0	0	0

信号地址

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
G023	SP	ST						
F000	OP		STL	SPL				

5.2 复位

概述 在下列情况下，CNC 被复位且进入复位状态。

1. 急停信号（ESP）置为 1
2. 按下 MDI 上的<RESET>键

CNC 被复位时，复位信号 RST 输出至 PLC。在以上条件解除后，经过由数参 203 所设定的复位信号输出时间后，复位信号 RST 为 0。

$RST = T_{reset} \text{ (复位处理时间)} + \text{数参 203 设定值}$




图 5-2

自动运行期间，CNC 被复位时，自动运行停止，运行轴减速并停止。

CNC 在执行 M, S, T 功能期间被复位，在 16ms 内，MF, SF, TF 信号被置为 0。

RST (F001#1)

[类型] 输出信号

[功能] 通知 PLC，CNC 已被复位，该信号用于 PLC 复位处理。

[输出条件] 在下列情况，该信号被置 1：

- 1、急停信号（ESP）置为 1。
- 2、按下 MDI 上的<RESET>键。

在下列情况，该信号被置 0：

在以上情况被解除且 CNC 被复位后，由数参 203 所设定的复位信号输出时间已经结束时。

信号地址

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
F001							RST	

5.3 程序测试

概述 加工开始前，先执行自动运行检测，用以检测所生成的程序是否正确。在不运行机床的条件下，通过观测位置显示的变化进行检测或通过实际运行机床进行检测。

5.3.1 机床锁住

概述 不移动机床监测位置显示的变化。

所有轴的机床锁住信号 MMLK 为 1 时，在手动或自动运行中，停止向伺服电机输出脉冲，但依然在进行代码分配，绝对和相对坐标也被更新，所以操作者可以通过监控位置的变化来检查代码编制是否正确。

所有轴机床锁住检测信号

MMLK (F004#1)

[类型] 输出信号

[功能] 通知 PLC 所有轴机床锁住信号的状态。

[输出条件] 该信号设为 1 时，所有轴机床锁住信号设定为 1。

该信号设为 0 时，所有轴机床锁住信号设定为 0。

信号地址

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
F004							MMLK	

5.3.2 空运行

概述 空运行仅对自动运行有效。机床以恒定进给速度运动而不执行程序中所定义的进给速度。进给速度由数据数参 P86 设定。

该功能用来在机床不装工件的情况下检查机床的运动。

信号 空运行信号

DRN (G021#2)

[类型] 输入信号

[功能] 空运行有效。

[动作] 该信号设为 1 时，机床以空运行设定的进给速度移动。

该信号设为 0 时，机床正常移动。

注意：

机床运动期间空运行信号由 0 变为 1，机床运行速度由程序指定速度加速或者减速为空运行速度；空运行信号由 1 变为 0 时，机床运行速度由空运行速度减速或加速至程序指定速度。

信号地址

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
G021						DRN		

5.3.3 单程序段

概述 单程序段运行仅对自动运行有效。

自动运行期间当单程序段信号（SBK）置为 1 时，执行完当前程序段后，CNC 进入自动运行停止状态。在顺序自动运行中，执行完程序中的每个程序段后，CNC 进入自动运行停止状态，当单程序段信号（SBK）设定为 0 时，重新执行自动运行。

信号 **单程序段信号**

SBK (G021#1)

[类型] 输入信号

[功能] 单程序段有效。

[动作] 该信号设为 1 时，执行单程序段操作。

该信号设为 0 时，执行正常操作。

单程序段检测信号

MSBK (F004#3)

[类型] 输出信号

[功能] 通知 PLC 单程序段信号的状态。

[动作] 下列情况信号为 1：

——单程序段信号 SBK 为 1 时。

下列情况信号为 0：

——单程序段信号 SBK 为 0 时。

注意：

螺纹切削中的操作：

螺纹切削期间 SBK 信号变为 1 时，则在执行了螺纹切削代码后第 1 个非螺纹切削程序段后，操作停止。

5.4 跳过任选程序段

概述 在自动运行中，当程序段的开头有指定了一个斜杠，且跳过任选程序段信号 BDT 设定为 1 时，该程序段被忽略。

信号 **跳过任选程序段信号**

BDT (G021#0)

[类型] 输入信号

[功能] 选择包含“/”的程序段是否被忽略。

[动作] 在自动运行中，BDT 为 1 时，包含“/”的程序段被忽略，
BDT 为 0 时，程序正常执行。

跳过任选程序段检测信号

MBDT (F004#0)

[类型] 输出信号

[功能] 通知 PLC 跳过任选程序段 BDT 的状态。

信号地址

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
G021								BDT
F004								MBDT

5.5 程序再启动

概述 刀具损坏或休息而被停止后，程序可从指定顺序号的程序段重新启动运行。该功能也可用于快速程序检查功能。

信号 程序再启动信号

SRN<G021#6>

[类别] 输入信号

[功能] 选择程序再启动。

[动作] 当程序再启动信号设为“1”以搜索再启动程序段的顺序号时，CRT画面切换至程序再启动画面。当程序再启动信号设定为“0”且自动运行有效时，机床按设定的轴顺序依次以空运行速度移动至加工再启动点。机床移动至再启动点后，加工重新启动。

程序再启动中信号

SRNMV<F002#4>

[类别] 输出信号

[功能] 表明程序正被启动

[输出条件] 该信号变为1时：

—自动状态下G21#6为1时，程序再启动信号设为1。

该信号变为0时：

—程序再启动顺序结束（机床的所有控制轴都移动至再启动点）

信号地址

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
G021		SNR						
F002				SRNM				

第六章 进给速度控制

6.1 快速移动倍率

概述 4 档倍率 (F0, 25%, 50%, 100%) 可用于快速移动速度。




图 6-1

进给速度 无论是在自动或手动操作中（包括手动返回参考点，回程序零点），实际移动速度是通过数据参数 P088~092 设定的值与倍率值相乘而得。

F0 速度 由数据参数 P093 设定。

信号 快速移动倍率编码信号 (**G11#0~G11#1**)

[类别] 输入信号

[功能] 为快速移动速度倍率编码检测信号

[动作] 编码信号与以下倍率相对应

快速移动倍率编码信号		倍率值
RV1	RV2	
1	1	100%
0	1	50%
1	0	25%
0	0	F0

*F0的速度可用参数设定（数据参数**P93**）。

6.2 进给速度倍率

概述 通过倍率盘选择百分比来增加或减少编程进给速度。该特性用于程序检测。例如，当在程序中指定的进给速度为 100mm/min 时，将倍率设定为 50%，使机床以 50mm/min 的速度移动。

信号 进给速度倍率编码检测信号（G011#3~G011#7）

[类别] 输入信号

[功能] 切削进给速度倍率信号共有 5 个二进制编码信号与倍率相对应：

因此倍率可在 0~200% 的范围内与 10% 为单位进行选择。

注：208D-H 及 208D-V 进给倍率由进给波段开关控制。

6.3 倍率取消

概述 倍率取消信号使进给速度倍率固定为 100%。

信号 倍率取消信号

OVC (G024#1)

[类型] 输入信号

[功能] 进给速度倍率固定为 100%。

[动作] 信号为 1 时，CNC 操作如下：

- 不管进给速度倍率信号如何，进给速度倍率固定为 100%。
- 快速移动倍率和主轴速度倍率不受影响。

信号地址

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
G024							OVC	

第七章 辅助功能

7.1 M 代码辅助功能

概述 M 代码辅助功能

指令了跟在地址 M 后面的一个 8 位数的数值时，M 代码编码信号和选通信号被送给 PLC，PLC 用这些信号启动或关断它的有关功能。

通常，M 代码在 1 个程序段中只有 1 个有效，但是最多可以指令 3 个（由位参 N0.33#7 M3B 设定）。此外，可以通过参数(No.204~ No.206)指定最大位数，指令超过该最大位数时，会有报警发出。

基本处理过程

以下信号用于下列功能：

表 7-1-1

功能	程序地址	输出信号			应答与结束信号
		M 代码编码信号	选通信号	分配完成信号	
M 代码辅助功能	M**	M00~M15 (F026#0~F027#7)	MF (F007#0)		
第 2M 辅助功能	M**	M200~M215 (F028#0~F029#7)	MF2 (F007#4)		
第 3M 辅助功能	M**	M300~M315 (F030#0~F031#7)	MF3 (F005#5)	DEN (F001#2)	FIN (G000#0)
主轴功能	S***		SF (F007#2)		
刀具功能	T****	T0~T15 (F062#0~F063#7)	TF (F007#3)		

辅助功能(M 代码)、主轴功能(S 代码)及刀具功能(T 代码)在程序上所使用的地址和信号不同，但信号交换的步骤在所有功能中相同，如下所示：

- (1) 假设在指令程序中指令了 Mxxxx。xxx 可以通过参数(No.204~No.206)为每个功能指定最大位数，指令超过该最大位数时，会有报警发出。
- (2) 输出代码信号 M00~M15，经过由参数(No.207)设定的时间 TMF（标准设定：64msec）后，选通脉冲信号 MF 成为'1'。代码信号以二进制来表述程序指令值 xxx。与辅助功能一起指令了其他功能（移动指令、暂停、主轴功能等）的情况下，同时进行代码信号的输出与其他功能执行的开始。
- (3) 在 PLC 侧，在选通脉冲信号成为'1'的时刻读取代码信号，执行对应的动作。
- (4) 如果希望在相同程序段中指令的移动指令、暂停等的完成后执行对应的动作，请等待分配完成信号 DEN 成为'1'。

- (5) 在 PLC 侧, 在完成对应的动作时, 请将完成信号 FIN 设定为'1'。但是, 完成信号在辅助功能、主轴功能、刀具功能的外部动作功能等中共同使用。如果这些其他功能同时动作时, 则需要在所有功能都已经完成的条件下, 将完成信号 FIN 设定为'1'。
- (6) 完成信号在由参数(No.208)设定的时间 TFIN (标准设定: 64msec) 以上保持'1'时, CNC 将选通脉冲信号设定为'0', 通知已经接受了完成信号的事实。
- (7) PLC 侧, 请在选通脉冲信号成为'0'的时刻, 将完成信号设定为'0'。
- (8) 完成信号成为'0'时, CNC 将代码信号全都设定为'0', 辅助功能的顺序全部完成。
- (9) CNC 等待相同程序段的其它指令的完成, 进入下一个程序段。

以时间图来表示上述情形时, 如下图所示。

例 1: 辅助功能单独指令




图 7-1-1

例 2: 辅助功能与移动指令同一程序段

a. 不等待移动指令的完成就执行辅助功能




图 7-1-2

b. 等待移动指令的完成后执行辅助功能




图 7-1-3

完成信号 FIN (G000#0)**【分类】** 输入信号**【功能】** 表示已经完成辅助功能、主轴功能、刀具功能、外部动作功能。**【动作】** 此信号成为“1”时的控制装置的动作、步骤等，如“基本步骤”所述。FIN信号，必须在由参数No. 208设定的一定时间(TFIN)以上连续保持“1”。即使FIN信号成为“1”，在TFIN以内返回“0”时，忽略该FIN信号。

注：完成信号在上述各功能中共同而只有一个，所有功能都已经完成的条件下，需要将其设定为“1”。

分配结束信号 DEN (F001#2)**【分类】** 输出信号**【功能】** 此信号通知向PMC侧发送的辅助功能、主轴功能、刀具功能等以外的同一程序段内的其它指令(移动指令、暂停等)全都已经完成，处在等待来自PMC侧的完成信号状态的事实。**【输出条件】** 下列情形下成为“1”。

- ① 在辅助功能、主轴功能、刀具功能等的完成等待的状态下相同程序段的其它指令全部已经完成，并且已经到位时。

下列情形下成为“0”

- ② 已经完成1个程序段的执行时。

M解码信号 DM00 (F009#7), DM01 (F009#6), DM02 (F009#5), DM30 (F009#4), DM98 (F009#3), DM99 (F009#2)**【分类】** 输出信号**【功能】** 此信号通知已经在辅助内指令了特定的辅助功能的事实。

指令程序上的辅助功能与输出信号按照如下表7-1-2所示方式对应：

表7-1-2

指令程序	输出信号
M00	DM00
M01	DM01
M02	DM02
M30	DM30
M98	DM98
M99	DM99

【输出条件】下列情形下成为“1”。

④ 已经指令对应的辅助功能，并已经完成同一程序段中指令的移动指令、暂停时。但是，在移动指令、暂停指令完成前，返还了辅助功能的完成信号时则不予输出。

下列情形下成为“0”。

- ⑤ FIN信号成为“1”时。
- ⑥ 执行了复位操作时。

辅助功能代码信号 M00~M15 (F026#0~F027#7)

辅助功能选通脉冲信号 MF (F007#0)

【分类】输出信号

【功能】此信号通知已经指令了辅助功能的事实。

【输出条件】输出条件、步骤等如“基本步骤”所示。

注： 1、下列辅助功能，即使已被指令也不会被输出，而只是在控制装置内进行内部处理。

- M98, M99
- 2、有关如下辅助功能，不仅输出代码信号和选通脉冲信号，还输出解码信号。
(M00, M01, M02, M30, M98, M99)

7.2 S 代码辅助功能

概述 当运行 S 代码时，由位参 NO: 1#2 设定为 I/O 点或模拟量控制。

主轴 S 代码 I/O 点控制基本处理过程：

表 7-2-1

功能	程序地址	输出信号		应答与结束信号
		F 地址信号	选通信号	
S 代码辅助功能	S*	S1-S8(I/O 点控制) F22#0-F22#7	SF (F007#2)	FIN(G000#0)

以下为 S 代码辅助功能说明：

(1) 假定在程序中指定 SX:

X 范围为 1~8，超出范围系统将报警，S1~S8 分别对应 F 地址信号 F22#0~#7。(以 S1 为例，S1 对应 F 地址信号 F22#0)。

- (2) 如果移动、暂停等非 M、S、T 代码与辅助功能被同时指定，则辅助功能与其它代码被同时启动执行。
- (3) 当执行 S1 时，F 地址信号 F22#0 与选通信号 F007#2 置为 1，同时确保 PLC 将应答信号 FIN(G000#0) 设定为 0。
- (4) S1 完成时，FIN(G000#0) 设定为 1。M 代码辅助功能、S 代码辅助功能、T 代码辅助功能，如果这些功能同时运行，必须等到所有功能结束后，结束信号 FIN(G000#0) 才能设定为 1。
- (5) 同一程序段中的 M、S、T 代码会被同时执行，在确认结束信号 FIN 为 1 后，CNC 才能执行下一个程序段。

主轴 S 代码模拟量控制基本处理过程

表 7-2-2

功能	程序地址	输出信号		应答与结束信号
		F 地址信号	选通信号	
S 代码辅助功能	S****	S** (F34#0~F34#2)	SF (F007#2)	FIN(G000#0)

以下为 S 代码辅助功能说明：

- (1) 假定在程序中指定 SXXXX: (F34#0~#2 的状态由数参 P252~263 决定，PLC 可通过此信号做档位交换处理，以数参 P252 设置为 1000，执行 S500 为例)。
- (2) 如果移动、暂停等非 M、S、T 代码与辅助功能被同时指定，则辅助功能与其它代码被同时启动执行。
- (3) 当执行 S500 时，F 地址信号 F34#0 与选通信号 F007#2 置为 1，同时确保 PLC 将应答信号 FIN(G000#0) 设定为 0。
- (4) S500 完成时，PLC 将结束信号 FIN(G000#0) 设定为 1。M 代码辅助功能、S 代码辅助功能、T 代码辅助功能，如果这些功能同时运行，必须等到所有功能结束后，结束信号 FIN(G004#3) 才能设定为 1。
- (5) 同一程序段中的 M、S、T 代码会被同时执行，在确认结束信号 FIN 为 1 后，CNC 才能执行下一个程序段。
- (6) 辅助锁状态下，执行 S 代码，会改变系统 S 模态。

7.3 T 代码辅助功能

概述 T 代码辅助功能 T 代码与 M 代码配合使用，如：T0603M03；当运行 T 代码，数据地址 (D241) 和选通信号被送给 PLC，PLC 用这些信号启动或关断它的有关功能。

基本处理过程

以下信号用于下列功能：

表 7-3-1

功能	程序地址	输出信号		应答与结束信号
		F 地址信号	选通信号	
T 代码辅助功能	T**	T1-T15 (F062#0~F063#7)	TF (F007#3)	FIN(G000#0)

- (1) 假定在程序中指定 TX (XX 被送到数据地址 D241 中)：
- (2) 如果移动、暂停等非 M、S、T 代码与辅助功能被同时指定，则辅助功能与其它代码被同时启动执行。在一个程序段中指定辅助功能的多个代码时，代码将顺序执行。

- (3) 当执行 TXX 时, 选通信号 F007#3 置为 1, 同时确保 PLC 将应答信号 FIN(G000#0) 设定为 0。
- (4) 操作结束时, PLC 将结束信号 FIN(G000#0) 设定为 1。M 代码辅助功能、S 代码辅助功能、T 代码辅助功能, 如果这些功能同时运行, 必须等到所有功能结束后, 结束信号 FIN(G000#0) 才能设定为 1。
- (5) 同一程序段中的 M、S、T 代码会被同时执行, 在确认结束信号 FIN 为 1 后, CNC 才能执行下一个程序段。

7.4 辅助功能选通信号

M 代码辅助功能选通信号

MF1 (F007#0)

[类型] 输出信号

[功能] 这些信号指出实际已指定的 M 功能。

第 2M 代码辅助功能选通信号

MF2 (F007#4)

[类型] 输出信号

[功能] 这些信号指出实际已指定的 M 功能。

第 3M 代码辅助功能选通信号

MF3 (F007#5)

[类型] 输出信号

[功能] 这些信号指出实际已指定的 M 功能。

[输出条件] 有关输出条件和执行过程。请参看“7.1 M 代码辅助功能”的说明。

注: 以下辅助功能在 CNC 中的处理: 即使程序中指令了也不能输出:

- * M98, M99
- * 调用子程序的 M 代码
- * 调用用户宏程序的 M 代码

S 代码辅助功能选通信号

S F (F007#2)

[类型] 输出信号

[功能] 这些信号指出实际已指定的主轴速度功能。

[输出条件] 有关输出条件和执行过程。请参看“7.2 S 代码辅助功能”的说明。

T 代码辅助功能选通信号

TF (F007#3)

[类型] 输出信号

[功能] 这些信号指出实际已指定的刀具功能。

[输出条件] 有关输出条件和执行过程。请参看“7.3 T 代码辅助功能”的说明。

辅助功能结束信号

FIN (G000#0)

[类型] 输入信号

[功能] 该信号指出 M 代码辅助功能、S 代码辅助功能、T 代码辅助功能的结束。

[动作] 当该信号位由 1--0--1 变化时，控制单元的操作和处理过程，请参看 7.1、7.2、7.3 章节的说明。

警告

上述所有功能共用 FIN (G000#0) 一个结束信号，该信号在所有功能结束后必须置为 1。

7.5 辅助功能锁住

概述 禁止执行指定的 M, S 和 T 功能。即代码信号和选通信号不输出。该功能用于检测程序。

信号 辅助功能锁住信号

AFL (G021#3)

[类型] 输入信号

[功能] 该信号选择辅助功能锁住。即该信号禁止执行指定的 S、T 和部分的 M 功能。

[动作] 当信号为 1，控制单元的功能如下所述：

- 1、对于自动运行，DNC 运行和 MDI 操作，控制单元不执行指定的 M, S 和 T 功能，即代码信号和选通信号不输出。
- 2、在代码信号输出后，该信号置为 1，按正常方式执行输出操作直到输出结束。
(直到手动 FIN 信号，并且选通信号置为 0)
- 3、即使该信号为 1，辅助功能 M00、M01、M02 和 M30 也可执行。所有的代码信号，选通信号，译码信号按正常方式输出。
- 4、即使该信号为 1，辅助功能 M98 和 M99 仍按正常方式执行，但在控制单元中执行结果不输出。

警告 即使该信号为 1，仍执行主轴模拟输出。

辅助功能锁住检测信号

MAFL (F004#4)

[类型] 输出信号

[功能] 该信号指出辅助功能锁住信号 AFL 的状态。

[输出条件] 当该信号为 1 时，辅助辅助功能锁住信号 AFL 为 1。

当该信号为 0 时，辅助辅助功能锁住信号 AFL 为 0。

信号地址

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
G021					AFL			
F004				MAFL				

第八章 主轴速度功能

8.1 主轴速度控制方式

概述 GSK208D 系列 按主轴的控制方式，把主轴分为：档位主轴和模拟主轴。

- 1.在档位主轴下，CNC 通过把 S 代码变为开关量输出给主轴，来控制主轴的速度。
- 2.在模拟主轴下，CNC 通过把 S 代码变为模拟量输出给主轴，来控制主轴的速度。
由位参 NO: 1#2 设定为 I/O 点或模拟量控制。

8.1.1 档位主轴

概述 档位主轴是指主轴 S 代码由 I/O 点控制。

信号

主轴速度选通信号

TF (F007#2)

档位主轴地址信号

F22#0~F22#7

[类型] 输出信号

[功能] 这些信号指出实际已指定的主轴速度功能。

[输出条件] 有关输出条件和执行过程，请参看“7.2 S 代码辅助功能章节中关于主轴 S 代码 I/O 点控制”的说明。

注： S 代码范围为：S1~S8，超出范围系统将报警，S1~S8 分别对应 F 地址信号 F022#0~#7。系统标配的梯形图只做了 S1, S2, S3 三个档位供用户参考，故 S4~S8 不可用，如用户需要用到则需要增加相应的梯图。

8.1.2 模拟主轴

概述 模拟主轴是指主轴的速度受控于 CNC 输出的模拟电压值。CNC 通过把 S 代码变为模拟电压量输出给机床主轴，来控制主轴的速度。

实际输出模拟电压量，等于主轴控制 S 值乘以主轴倍率。

信号 **主轴倍率编码检测信号 (G019#0~G019#2)**

[类别] 输入信号

[功能] 为主轴倍率编码检测信号

主轴倍率编码检测信号共有 3 个二进制编码信号与倍率相对应：

因此主轴倍率可在 50~120% 的范围内与 10% 为单位进行选择。

当执行主轴速度控制但不使用主轴速度倍率时，设定倍率值为 100%。

注意： 在攻丝循环与螺纹切削中主轴速度倍率功能无效。

齿轮换档处理

虽然S 代码的是主轴速度，但实际的控制对象为主轴电机。因此，CNC 需确定主轴电机速度和档位之间的对应关系。如同直接由S代码选择一样，CNC 依据事先在参数中定义的各齿轮档的速度范围来选择齿轮档，并且通过使用齿轮档选择信号（GR3, GR2, GR1），通知PLC 选择相应的齿轮档。同时，CNC 根据选择的齿轮档位输出主轴电机速度。通过在MDI 操作中指定S0~S99999, CNC 输出与主轴（GR1, GR2, GR3 输出）速度相对应的代码。通过参数No.252~263 可设定2 个或3 个速度档位（GR1, GR2, GR3），并且同时输出齿轮档选择信号。当齿轮档选择信号发生变化时，同时输出SF 信号）。

齿轮换档信号的意义如下：

表8-1-2-1

	2 档	3 档	备注
GR1	低	低	低：低速档
GR2	高	中	中：中速档
GR3		高	高：高速档

- 代码电压为10V 时，低速档主轴速度A (参数No. 252) (min^{-1})
 - 代码电压为10V 时，高速档主轴速度B (参数No. 256) (min^{-1}) (3 档时的中速档)。
 - 代码电压为10V 时，高速档主轴速度C (参数No. 260) (min^{-1}) (3 档时)。
- S 代码指令与主轴电机速度代码电压 (0~10V) 和齿轮档选择信号 (GR1, GR2, GR3) 的关系如上图所示：

信号： 齿轮档选择信号

GR1,GR2,GR3

<F034#0~#2>

[类别] 输出信号

[功能] 这些信号通知PLC 所选齿轮档位。

[输出条件] 这些信号的解释，见概述中关于齿轮换档方式的说明。

齿轮档选择信号(输入)

GR1,GR2,GR3<G002#0~#2>

[类别] 输入信号

[功能] 这些信号通知CNC 当前所选的齿轮档。

[输出条件] 这些信号的解释，见概述中齿轮换档方式的说明。

换档到位信号

GEAR<G002#4>

[类别] 输入信号

[功能] 这些信号通知CNC 当前所选的齿轮档已到位。

[输出条件] 这些信号的解释，见概述中齿轮换档方式的说明。

信号地址

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
G002				GEAR		GR3	GR2	GR1
G022			SPOV	OVC	SMOV			
F007						TF		
F034						GR3	GR2	GR1

第九章 编程代码

9.1 用户宏程序

概述 虽然子程序对重复执行相同的操作非常有用，但是用户宏程序功能可允许使用变量，算术运算，逻辑操作以及条件分支，这对于开发通用程序是非常容易的。加工程序能够用一条简单代码和调用子程序一样调用用户宏程序。




图 9-1-1

这就意味着，将某种功能用宏程序编程，就能使其成为通用功能。即可以用数据变量（可变数据或未知数据）编写程序。如可将用户宏程序用于成组工艺。

信号 用户宏程序输入信号

UI000~UI015 (G054, G055)

[类型] 输入信号

[功能] 不对控制单元提供任何功能。这些信号作为系统变量的一种由宏程序读取，并用作宏程序和 PLC 之间的接口信号。

这些信号对应的系统变量表示如下：

表 9-1-1

信 号	地 址	变 量
UI000	G54#0	#1000
UI001	G54#1	#1001
UI002	G54#2	#1002
UI003	G54#3	#1003
UI004	G54#4	#1004
UI005	G54#5	#1005
UI006	G54#6	#1006
UI007	G54#7	#1007
UI008	G55#0	#1008
UI009	G55#1	#1009
UI010	G55#2	#1010
UI011	G55#3	#1011
UI012	G55#4	#1012
UI013	G55#5	#1013

信号	地址	变量
UI014	G55#6	#1014
UI015	G55#7	#1015
UI000~UI015	G54, G55	#1032

注： #1032 为 16 位的变量，

组成如下

信号地址

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
# 1032	UI007	UI006	UI005	UI004	UI003	UI002	UI001	UI000
# 1032	UI015	UI014	UI013	UI012	UI011	UI010	UI009	UI008

用户宏程序输出信号

U0000~U0015

(F054~F055)

[类型] 输出信号

[功能] 不对控制单元供任何功能。这些信号作为一种由用户宏程序读或写系统变量，并用作用户宏程序和 PLC 之间的接口信号。

这些信号对应的系统变量表示如下：

表 9-1-2

信 号	地 址	变 量
U0000	F54#0	#1100
U0001	F54#1	#1101
U0002	F54#2	#1102
U0003	F54#3	#1103
U0004	F54#4	#1104
U0005	F54#5	#1105
U0006	F54#6	#1106
U0007	F54#7	#1107
U0008	F55#0	#1108
U0009	F55#1	#1109
U0010	F55#2	#1110
U0011	F55#3	#1111
U0012	F55#4	#1112
U0013	F55#5	#1113
U0014	F55#6	#1114
U0015	F55#7	#1115
U0000~U0015	F54, F55	#1132

注： #1132 为 16 位的变量。

组成如下：

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
# 1132	UO007	UO006	UO005	UO004	UO003	UO002	UO001	UO000
# 1132	UO015	UO014	UO013	UO012	UO011	UO010	UO009	UO008

第十章 显示/设定

10.1 时钟功能

概述 在设置画面显示年、月和日。
(注：时钟只可以在画面上设置。)

10.2 显示操作履历

概述 该功能可显示当有错误或CNC 报警发生时操作者对MDI 键和信号的历史操作记录。

10.3 帮助功能

概述 使用帮助功能可以在屏幕上显示CNC出现的报警及CNC操作的详细信息。
报警的详细信息 帮助画面显示已发生的报警和如何解除报警的信息。但是仅对一些经常容易被曲解或难以理解的P/S 报警号的信息进行详细显示。

第十一章 测量

11.1 跳转功能

概述 同G01一样，在G31代码之后指定轴运动，可以指令直线插补。如果在执行这个命令期间，输入外部跳转信号，则中断该命令的执行并转入执行下个程序段。

当测量终点未编程，而是用来自机床的信号指令加工结束时，使用跳转功能。例如，在磨削时。跳转功能还可用于测量工件尺寸。

当跳转信号接通时的坐标值能在用户宏程序中使用，因为他们被存储在用户宏程序的系统变量#5016～#5019中，如下所述：

- #5016 X 轴程序段终点位置
- #5017 Y 轴程序段终点位置
- #5018 Z 轴程序段终点位置
- #5019 4TH轴程序段终点位置

信号 跳转信号

SKIPP <G001#1>

[类型] 输入信号

[功能] 这个信号结束跳转切削。即，在一个包含G31的程序段中，跳转信号变为“1”的位置被存储在用户宏变量中。同时，结束程序段的运动代码。

[操作] 当跳转信号变为“1”时，控制的装置工作如下所述：

- 当程序段包括跳转加工代码G31时，控制装置读取和存储该信号为1时代码轴的当前位置。控制装置停止轴的移动，然后，清除本程序段代码轴的剩余移动距离。
- 跳转信号被监控的不是其上升沿，而是它的状态。这样，如果跳转信号继续是“1”，当下个跳转切削被指令时，即认为立刻满足了其跳转条件。

注：跳转信号宽度要求至少10ms。

信号地址

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
G001							SKIPP	

第十二章 面板锁住设定

信号 程序编辑锁信号

LEDT (G016#6)

[类型] 输入信号

[功能] 该信号锁住程序编辑功能。

[动作] 当信号为 1 时，程序编辑功能有效。

当信号为 0 时，程序编辑功能无效，程序不能编辑。

操作面板锁信号

LSYS (G016#7)

[类型] 输入信号

[功能] 该信号锁住机床操作面板按键。

[动作] 当信号为 1 时，机床操作所有按键锁住，无效：

当信号为 0 时，机床操作按键有效。

信号地址

	#7	#6	#5	#4	#3	#2	#1	#0
G016	LSYS	LEDT						

附录一 PLC 与 CNC 之间的地址

1: CNC→PLC 的地址: F000 ----- F064

表附录-1

信 号	符 号	地 址
进给保持灯信号	SPL	F000#4
循环启动灯信号	STL	F000#5
伺服准备就绪信号	SA	F000#6
自动运行信号	OP	F000#7
报警信号	AL	F001#0
复位信号	RST	F001#1
分配结束信号	DEN	F001#2
主轴转速到达信号	SAR	F001#3
主轴使能信号	ENB	F001#4
攻丝信号	TAP	F001#5
刚性攻丝执行中信号	DTAP	F001#6
G63 攻丝方式信号	MTAP	F001#7
螺纹切削信号	THRД	F002#3
程序启动信号	SRNMV	F002#4
切削进给信号	CUT	F002#6
空运行检测信号	MDRN	F002#7
增量进给选择检测信号	MINC	F003#0
手轮进给选择检测信号	MH	F003#1
JOG 进给检测信号	MJ	F003#2
手动数据输入检测信号	MMDI	F003#3
DNC 运行选择确认信号	MRMT	F003#4
自动运行选择检测信号	MMEM	F003#5
存储器编辑选择检测信号	MEDT	F003#6
机械回零选择检测信号	MZRO	F003#7
跳过任选程序段检测信号	MBDT	F004#0
所有轴机床锁住检测信号	MMLK	F004#1
单程序段检测信号	MSBK	F004#3
辅助功能锁住信号	MAFL	F004#4
手动返回参考点检测	MREF	F004#5
进给倍率取消检测信号	CFORD	F005#0
主轴倍率取消检测信号	CSORD	F005#1
M 代码辅助功能选通信号	MF、MF2、MF3	F007#0、F007#4、 F007#5
S 代码辅助功能选通信号	SF	F007#2
T 代码辅助功能选通信号	TF	F007#3
外部操作面板锁	LOPT	F008#0
忽略硬限位	LALM	F008#1
忽略急停信号	EALM	F008#2

信号	符号	地址
换刀执行中	RCT	F009#0
M30 译码信号	DM30	F009#4
M02 译码信号	DM02	F009#5
M01 译码信号	DM01	F009#6
M00 译码信号	DM00	F009#7
系统型号选择信号 (0:208D-H/-V, 1:208D)	CNCS	F010#0
语法检查进行信号	SCHK	F010#1
电子手轮驱动状态信号	RHPG	F010#7
主轴速度到达信号	SAR	F011#0
主轴零速检测信号	ZSP	F011#1
主轴定向完成信号	COIN	F011#2
速度/位置切换完成信号	VPO	F011#3
主轴报警信号	SAL	F011#4
轴返回零点结束信号	ZP1 --- ZP5	F016#0 --- #4
轴移动信号	MV1 --- MV5	F017#0 --- #4
系统控制轴数 1	AXIS1	F018#0
系统控制轴数 2	AXIS2	F018#1
系统控制轴数 4	AXIS4	F018#2
系统控制轴数 8	AXIS8	F018#3
轴运动方向信号	MVD1 --- MVD5	F019#0 --- #4
轴正方向限位超程报警	AL+1--- AL+5	F021#0--- F021#4
主轴 I/O 点档位控制信号	SCODE1---SCODE8	F022#0---#7
轴负方向限位超程报警	AL-1--- AL-5	F023#0---#4
松开信号	UCLP1—UCLP3、 BUCLP、CUCLP	F024#0---#4
夹紧信号	CCLP、BCLP	F025#2---#3
M 代码辅助功能译码信号	M**	F026#0 --- F031#7
主轴模拟量控制齿轮选择信号	GR1, GR2, GR3	F034#0 --- #2
轴返回第一参考点结束信号	ZP11—ZP14	F041#0 --- #3
轴返回第二参考点结束信号	ZP21---ZP24	F042#0 --- #3
轴返回第三参考点结束信号	ZP31---ZP34	F043#0 --- #3
轴返回第四参考点结束信号	ZP41---ZP44	F044#0 --- #3
第 3 轴第二参考点区域检测信号	AQ1	F045#0
第 3 轴第三参考点区域检测信号	AQ2	F045#1
第 3 轴第四参考点区域检测信号	AQ3	F045#2
到位信号	EINP	F046#1
报警中信号 (PMC 控制)	EIAL	F046#2
轴移动中信号 (PMC 控制)	EGEN	F046#4
轴控制指令读取完成信号 (PMC 控制)	EBSY	F046#7
缓冲区满信号 (PMC 控制)	MABUF	F047#1
位置开关信号	PSW01—PSW08	F050#0—F051#7

信 号	符 号	地 址
用户宏程序输出信号	U0000 --- U0015 U100 --- U131	F054#0---F055#7 F056#0---F059#7
参考点建立信号	ZRF1 ----- ZRF5	F060#0 --- #4
所需零件数到达信号	ESEND	F061#1
轴返回参考点进行信号	ZRFJ1 ----- ZRFJ5	F061#2 --- #6
T 代码辅助功能译码信号	TCODE	F062#0 --- F063#7
一转信号	Z-PULSE1--Z-PULSE4	F064#0 --- #3

附录二 PLC→CNC 的地址: G000 ----- G064

表附录-2

信 号	符 号	地 址
辅助功能结束信号	FIN	G000#0
M 代码辅助功能结束信号	MFIN	G000#1
S 代码辅助功能结束信号	SFIN	G000#4
T 代码辅助功能结束信号	TFIN	G000#5
急停信号	ESP	G001#0
跳转信号	SKIPP	G001#1
齿轮选择信号(输入)	GR1, GR2, GR3	G002#0 --- #2
换档到位信号	GEAR	G002#4
刚性攻丝信号	RGTAP	G003#1
用户宏程序中断信号	UINT	G009#1
轴镜像信号	MT1---MT5	G010#0 --- #4
快速倍率编码信号	RV0 --- RV1	G011#0 --- #1
快速倍率编码信号 1, 2, 4, 8, 16	FV1, FV2, FV4, FV8, FV16	G011#3 --- #7
正、负方向超程信号	*+L1 --- *+L5 *-L1 --- *-L5	G012#0 --- #4 G013#0 --- #4
编辑锁信号	LEDT	G016#6
操作面板锁信号	LSYS	G016#7
回零减速信号检测		G017#0 --- #4
附加轴选择	AXIS1, AXIS2, AXIS4, AXIS8	G018#0 --- #4
主轴倍率编码信号	SV1, SV2, SV4, SV8	G019#0 --- #3
编辑方式		G020#0
自动方式		G020#1
录入方式		G020#2
回零方式		G020#3
单步方式		G020#4
手动方式		G020#5
手轮方式		G020#6
DNC 方式		G020#7
跳段		G021#0

信号	符号	地址
单段		G021#1
空运行		G021#2
辅助锁		G021#3
机床锁		G021#4
选择停		G021#5
程序再启动		G021#6
主轴正转		G022#0
主轴停止		G022#1
主轴反转		G022#2
主轴倍率取消		G022#4
主轴点动		G022#6
通道选择信号		G022#7
润滑		G023#0
冷却		G023#1
排屑		G023#2
循环启动		G023#6
进给保持		G023#7
进给倍率取消		G024#1
快速开关		G024#7
攻丝返回启动信号	RTNT	G025#6
手脉/增量进给移动量选择信号	MP1、MP2	G026#4 --- #5
手动进给轴 +1st		G027#0
手动进给轴 +2nd		G027#1
手动进给轴 +3rd		G027#2
手动进给轴 +Nth		G027#3
手动进给轴 -1st		G028#0
手动进给轴 -2nd		G028#1
手动进给轴 -3rd		G028#2
手动进给轴 -Nth		G028#3
主轴定向		G029#0
换档中信号	GST	G029#1
超程解除		G030#0
主轴停止信号	*SSTP	G032#7
主轴速度指令输出极性选择信号	SGN	G033#5
主轴速度指令极性选择信号	SSIN	G033#6
进给轴同步信号控制完成信号	SYNC	G034#0
松开完成信号	EUCL1—EUCL3 BEUCL、CEUCL	G038#0--#4 G038#6--#7
夹紧完成信号	ECLP1—ECLP3 BEUCL、CEUCL	G039#0--#4
PMC 轴控制轴选信号	EAX1—EAX5	G040#0--#4
示教功能开启信号	TEACH	G042#0
轴移动方向信号 (PMC 轴控制)	ESTP	G046#3

信 号	符 号	地 址
轴控制暂时停止信号 (PMC 轴控制)	ESTP	G046#5
复位信号	ECLR	G046#6
轴控制指令读取信号 (PMC 轴控制)	EBUF	G046#7
轴控制指令信号 (PMC 轴控制)	EC0—EC6	G047#0—#6
轴控制进给速度信号 (PMC 轴控制)	EIF00—EIF15	G048#0—G049#7
轴控制数据信号 (PMC 轴控制)	EID00—EID31	G050#0—G053#7
第一参考位置检测允许信号		G056#0 ----- #4
第二参考位置检测允许信号	PREF20—PREF23	G057#0 ----- #4
第三参考位置检测允许信号	PREF30—PREF33	G058#0 ----- #4
第四参考位置检测允许信号	PREF40—PREF43	G059#0 ----- #4

附录三 系统运行状态地址

序号	信 号
000—004	轴经电子齿轮比后输出给驱动器的脉冲数
005	攻丝轴经电子齿轮比后输出给驱动器的脉冲数
006	攻丝轴相对位置
007	主轴转速模拟电压输出值
008	正在执行的 F 代码
009	正在执行的 M 代码
010	正在执行的 S 代码
011	正在执行的 T 代码
012	正在执行的 G 代码
013	正在执行的 D 代码
014	正在执行的 H 代码
015	正在执行的 L 代码
016	正在执行的 P 代码
017	正在执行的 Q 代码
018	串口 0 通讯中
019	串口 1 通讯中
020	系统内存余量 (K)
021	当前加速度
022	当前加加速度
023	当前主轴倍率
024	当前进给倍率
025	当前快速倍率
026	当前单步步长
027	后加减速滞后位移
028	本程序段结束速度
029	当前 JOG 选定进给轴
030	16 位宏变量输入
031	16 位宏变量输出
032	执行 G04 剩余暂停时间

序号	信 号
033	非易失性储器版本代码
034	非易失性储器校验错误地址 1
035	非易失性储器校验错误地址 2
036	非易失性储器错误代码 1
037	非易失性储器错误代码 2
038	当前手轮脉冲量
039	正在执行到位检查
040	正在等待主轴到达信号
041	第 1 轴剩余间隙补偿量
042	第 2 轴剩余间隙补偿量
043	第 3 轴剩余间隙补偿量
044	第 4 轴剩余间隙补偿量
045	第 5 轴剩余间隙补偿量
046~050	现程序段起始点
051~055	现程序段终点
056	现/次程序段拐角角度
057	中断响应时间
058	当前手脉增量
059	一次运行脉冲滞后次数
060	速度前瞻段数
061	预处理段数
062	译码缓冲区段数
063	系统所在运行方式
064	系统将要切换的运行方式
065	系统显示的运行方式
066~069	主轴转速模拟电压输出值
070	插补缓冲区大小
072~076	轴多圈绝对机床零点位置
077~081	轴多圈绝对机床当前位置
082~086	轴多圈绝对电机当前位置
087~091	轴机床当前位置
092~096	轴 ABS 电机多圈数
105~109	轴累计补偿量 (含螺补及反向间隙) (mm)
110~109	轴反向间隙补偿量 (mm)
120~131	机床行程检测：轴编码器负、正方向边界的绝对位置
132~136	位置超差报警时轴的多圈绝对机床当前位置
137~141	位置超差报警时轴的多圈绝对电机当前位置

附录四 总线运行状态地址: 0000---- 0042

序号	信 号
000	总线连接从站个数
001	总线伺服从站个数
002	总线伺服卡从站个数
003	总线 10 卡从站个数
004	总线数据采集卡从站个数
005	总线主轴卡从站个数
006	总线主轴从站个数
007	FPGALINK 实时状态字
008	总线实时连接状态 1 正常 0 不正常
009	FPGALINK 重传一次的次数
010	FPGALINK 重传两次的次数
011	FPGALINK 无效 MDT 数据包计数器
012	FPGALINK 无 MDT 数据包计数器
013	FPGALINK 无 MDT 数据包连接状态
014	DSP 设置(FPGA)LINK-MDT 从站长度
015	DSP 初始化 LINK 状态
017	FPGALINK 总线物理连接是否已准备
018	FPGALINK 执行时间
019	FPGALINK 通信周期
020	FPGALINK 接收 MDT 超时次数
021	FPGALINK 接收 MDT 数据 CRC 校验错误一次次数
022	FPGALINK 接收 MDT 数据 CRC 校验错误两次次数
023	FPGALINKCP6 阶段读状态字次数(一个周期内)
024	FPGALINKCP6 阶段软件响应超时计数
025	FPGALINK 物理连接断开次数统计(网线或其它硬件使 网络断开)
026	FPGALINK 主站 FPGA 接收/发送 MDT 状态机错误标志
027	FPGALINKMDT 发送状态机错误次数
028	FPGALINKMDT 接收状态机错误次数
029	FPGALINK 最大可重发的次数
030	FPGALINK 当前的阶段数
031	FPGALINK 伺服站的 MDT 长度
032	总线伺服位置是否更新 (2: 更新完成)
036	FPGALINK 重传一次的次数(备份)
037	FPGALINK 重传两次的次数(备份)
038	FPGALINK 无效 MDT 数据包计数器(备份)
039	FPGALINK 无 MDT 数据包计数器(备份)
040	FPGALINK 无 MDT 数据包连接状态(备份)
041	DSP 设置(FPGA)LINK-MDT 从站长度(备份)
043	FPAGLINK 总线物理连接是否已准备(备份)
044	FPGALINK 执行时间(备份)

序号	信 号
045	FPGALINK 通信周期(备份)
046	FPGALINK 接收 MDT 超时次数(备份)
047	FPGALINK 接收 MDT 数据 CRC 校验错误一次次数(备份)
048	FPGALINK 接收 MDT 数据 CRC 校验错误两次次数(备份)
049	FPGALINKCP6 阶段读状态字次数(一个周期内)(备份)
050	FPGALINKCP6 阶段软件响应超时计数(备份)
051	FPGALINK 物理连接断开次数统计(网线或其它硬件使 网络断开)(备份)
052	FPGALINK 主站 FPGA 接收/发送 MDT 状态机错误标志 (备份)
053	FPGALINKMDT 发送状态机错误次数(备份)
054	FPGALINKMDT 接收状态机错误次数(备份)
055	FPGALINK 最大可重发的次数(备份)
056	FPGALINK 当前的阶段数(备份)
057	FPGALINK 伺服站的 MDT 长度(备份)

附录五 DSP 运行状态地址: 0000-----0070

序号	信 号
000	DSP 扫描计数器
001	DSP 插补控制点个数
002	DSP 插补完成任务次数
003	DSP0x1940 错误报警
004	DSP0x1944 错误报警
005	DSPARM 控制缓冲区大小
006	DSP 任务完成标志
007	DSP 插补点缓冲区大小
008	DSP 插补拟合点个数
009	DSP0x19e0 信号捕捉
010	DSP 信号捕捉 1
011	DSP 信号捕捉 2
012--023	DSP 脉冲累计轴
024	DSP 主轴 1 脉冲累计数 (电压值)
025	DSP 主轴 2 脉冲累计数 (电压值)
026	DSP 主轴 1 脉冲累计数
027	DSP 主轴 2 脉冲累计数
028--039	轴回零 Z 脉冲信号位置
040--051	轴回零 Z 脉冲停止位置
052	DSP 中断周期时间 (5000=0.5 毫秒 10000=1 毫秒)
053	DSP 的各轴脉冲宽度选择 (BIT)

第四篇 安装连接篇

第一章 系统结构及安装

1.1 系统组成

GSK208D 数控系统主要由以下单元组成，图 1-1 为系统的组成。

- (1) GSK208D 数控系统
- (2) 附加操作面板（选配件）
- (3) 数字交流伺服驱动单元（步进驱动单元）
- (4) 伺服电机（步进电机）
- (5) 交流变压器




图 1-1

1.2 系统安装连接

首先应检查数控系统、驱动单元、电机、光电编码器等需要安装的部件是否齐备、完好无损以及是否匹配。

数控系统安装必须牢固，系统周围应保留一定的空间，以保证系统的热量得以散发。数控系统应安装在既便于操作，又能避免有加工铁屑及冷却液的地方。

强、弱电应分开，数控系统及驱动单元的电源应由隔离变压器提供，与机床强电部分分开。各种信号线应尽量远离交流接触器以减少干扰。光电编码器、限位信号、急停信号最好不通过强电箱而直接与系统连接。电源必须严格接地。

将各种插头插接牢固，上紧固定螺钉，禁止在系统上电后插、拔信号线接头。

安装数控系统时，系统面板不要被硬物、利器等划伤；若要油漆时，应取下数控系统，以避免弄脏系统面板。

数控系统周围应无强电、强磁干扰源，尽量远离易燃、易爆物品和各种危险品。

1.3 数控系统外形及安装尺寸图




图 1-3-1 GSK208D-H 编辑面板安装尺寸图




图 1-3-2 GSK208D-H 操作面板安装尺寸图




图 1-3-3 GSK208D-V 编辑面板安装尺寸图




图 1-3-4 GSK208D-V 操作面板安装尺寸图

第二章 设备间连接

2.1 系统外部连接框图

2.1.1 接口位置布局




图 2-1-1-1 接口图

2.1.2 脉冲型伺服连接示意图




图 2-1-2-1

2.1.3 总线型伺服连接示意图




图 2-1-3-1

系统CNC总线接口2（即CNC的**XS12**接口）接入到伺服BUS1（GT17接口）的为从站1（即第一轴），从BUS2（GT17接口）接出来回到系统总线接口1（即CNC的**XS11**接口）的伺服为最后一个轴。

2.1.4 利用总线技术五轴联动伺服连接示意图




图 2-1-4-1

2.2 系统与驱动单元的连接

与驱动单元连接的接口包括 XS30 (X 轴)、XS31 (Y 轴)、XS32 (Z 轴)、XS33 (第四轴)。

2.2.1 系统接口图




图 2-2-1-1

2.2.2 接口信号表

XS30: DB15孔 (X轴)

1	XCP+	9	XCP-
2	XDIR+	10	XDIR-
3	XPC	11	0V
4	+24V	12	+5V
5	XDALM	13	+5V
6		14	0V
7	XEN	15	0V
8	0V		

XS31: DB15孔 (Y轴)

1	YCP+	9	YCP-
2	YDIR+	10	YDIR-
3	YPC	11	0V
4	+24V	12	+5V
5	YDALM	13	+5V
6		14	0V
7	YEN	15	0V
8	0V		

XS32: DB15孔 (Z轴)

1	ZCP+	9	ZCP-
2	ZDIR+	10	ZDIR-
3	ZPC	11	0V
4	+24V	12	+5V
5	ZDALM	13	+5V
6		14	0V
7	ZEN	15	0V
8	0V		

XS33: DB15孔 (4TH轴)

1	4CP+	9	4CP-
2	4DIR+	10	4DIR-
3	4PC	11	0V
4	+24V	12	+5V
5	4DALM	13	+5V
6		14	0V
7	4EN	15	0V
8	0V		

图 2-2-2-1

2.2.3 信号说明

1、脉冲运动代码信号

XCP+, XCP-, YCP+, YCP-, ZCP+, ZCP-, 4CP+, 4CP-为代码脉冲信号，XDIR+, XDIR-, YDIR+, YDIR-, ZDIR+, ZDIR-, 4DIR+, 4DIR-为运动方向信号，这两组信号均为差分输出。

连接线路图如下：




图 2-2-3-1

2、驱动单元报警信号 ALM (输入)

该信号在系统侧的接收方式如下。可由位参数 19 号设定驱动单元报警是高电平有效，还是低电平有效（电平高低与驱动单元设定一致）。




图 2-2-3-2

3、CNC 系统准备好信号 EN (触点输出)




图 2-2-3-3

4、返回参考点用信号 PC

系统支持+24V回零和+5V回零，该信号在系统侧的接收电路如下图所示：




图 2-2-3-4

用户应提供的 PC 信号的波形如下图所示：




图 2-2-3-5

2.2.4 电缆连接图

1、GSK208D 连接 DY3 系列驱动单元时的电缆制作




图 2-2-4-1

2、GSK208D 连接 DA98 系列伺服驱动单元时的电缆制作




图 2-2-4-2

3、GSK208D 连接 DA98B 系列伺服驱动单元时的电缆制作




图 2-2-4-3

4、GSK208D 连接 GS2000 系列经济型伺服驱动单元时的电缆制作




图 2-2-4-4

2.2.5 GSK-LINK电缆连接图

系统侧总线1接口 信号XS11: (DB9孔座)					系统侧总线2接口 信号XS12: (DB9针座)				
1	空	6	BTX+		1	空	6	ATX-	
2	空	7	BTX-		2	空	7	ATX+	
3	空	8	空		3	空	8	空	
4	BRX-	9	空		4	ARX+	9	空	
5	BRX+				5	ARX-			

接口信号说明:

- 1) BTX: 总线差分数据发送;
- 2) BRX: 总线差分数据接收;
- 3) GND: 信号地;

接口信号说明:

- 1) ATX: 总线差分数据发送;
- 2) ARX: 总线差分数据接收;
- 3) GND: 信号地;

图 2-2-5-1 CNC 端总线接口定义图




图 2-2-5-2 CNC 端的总线接口 2 与驱动器的连接

GT17转DB9针						
GT17VS-8DS-HU(压线) GE2000系列 BUS2			连线	DB9针(焊线) CNC XS11		
序号	信号名	网线颜色		序号	信号名	网线颜色
1	RX- (BI_DA-)	橙白		6	RX- (BI_DA-)	绿白
2	RX+ (BI_DA+)	橙		7	RX+ (BI_DA+)	绿
3	TX- (BI_DB-)	绿白		5	TX- (BI_DB-)	橙白
4	TX+ (BI_DB+)	绿		4	TX+ (BI_DB+)	橙
5	预留 (BI_DC-)	蓝白		8	预留 (BI_DC-)	棕白
6	预留 (BI_DC+)	蓝		9	预留 (BI_DC+)	棕
7	预留 (BI_DD-)	棕白		1	预留 (BI_DD-)	蓝白
8	预留 (BI_DD+)	棕		2	预留 (BI_DD+)	蓝

图 2-2-5-3 CNC 端的总线接口 1 与驱动器的连接

GSK_LINK 工业以太网线(GT17接口)						
GT17VS-8DS-HU(压线) GE2000系列 BUS2			连线	GT17VS-8DS-HU(压线) GE2000系列 BUS1		
序号	信号名	网线颜色		序号	信号名	网线颜色
1	RX- (BI_DA-)	橙白		1	RX- (BI_DA-)	绿白
2	RX+ (BI_DA+)	橙		2	RX+ (BI_DA+)	绿
3	TX- (BI_DB-)	绿白		3	TX- (BI_DB-)	橙白
4	TX+ (BI_DB+)	绿		4	TX+ (BI_DB+)	橙
5	预留 (BI_DC-)	蓝白		5	预留 (BI_DC-)	棕白
6	预留 (BI_DC+)	蓝		6	预留 (BI_DC+)	棕
7	预留 (BI_DD-)	棕白		7	预留 (BI_DD-)	蓝白
8	预留 (BI_DD+)	棕		8	预留 (BI_DD+)	蓝

图 2-2-5-4 驱动器之间的连接

2.2.6 GL100总线扩展模块机外接线图

GL100 总线扩展盒共有四大功能模块：电源模块用于扩展盒的电源输入；进给轴模块用于脉冲型

多进给轴扩展和连接光栅等测量反馈装置；主轴模块用于多主轴扩展；I/O 模块可用于扩展 I/O 点。

GL100 电源盒连接线




图 2-2-6-1 电源输入线




图 2-2-6-2 连接光栅等反馈编码器信号线

进给轴模块的电缆制作方法与脉冲型驱动器相同，具体各型号进给轴驱动器的电缆连接图请参考《2.2.4 电缆连接图》。

主轴模块的电缆制作方法，具体各型号主轴驱动器的电缆连接图请参考《2.5.3 电缆连线图》。

X0(输入1)：插座		X1(输入2)：插座		X2(输入3)：插座		X3(输入4)：插座	
0	自定义	0	自定义	0	自定义	0	自定义
1	自定义	1	自定义	1	自定义	1	自定义
2	自定义	2	自定义	2	自定义	2	自定义
3	自定义	3	自定义	3	自定义	3	自定义
4	自定义	4	自定义	4	自定义	4	自定义
5	自定义	5	自定义	5	自定义	5	自定义
6	自定义	6	自定义	6	自定义	6	自定义
7	自定义	7	自定义	7	自定义	7	自定义
GND	GND	GND	GND	GND	GND	GND	GND
24V	+24V	24V	+24V	24V	+24V	24V	+24V

Y0(输出1)：插座		Y1(输出2)：插座		Y2(输出3)：插座		Y3(输出4)：插座	
0	自定义	0	自定义	0	自定义	0	自定义
1	自定义	1	自定义	1	自定义	1	自定义
2	自定义	2	自定义	2	自定义	2	自定义
3	自定义	3	自定义	3	自定义	3	自定义
4	自定义	4	自定义	4	自定义	4	自定义
5	自定义	5	自定义	5	自定义	5	自定义
6	自定义	6	自定义	6	自定义	6	自定义
7	自定义	7	自定义	7	自定义	7	自定义
GND	GND	GND	GND	GND	GND	GND	GND
24V	+24V	24V	+24V	24V	+24V	24V	+24V

图 2-2-6-3 GL100 总线扩展盒 I/O 模块定义图

2.3 RS232 标准串行接口

GSK208D 数控系统可通过 RS232-C 串行接口与通用 PC 机进行通信（必须配备 GSK208D 通信软件）。连接图如下。

电缆的连接图如下，屏蔽线与 GND 相接，金属外壳不接屏蔽线：




图 2-3-1

2.4 手轮、手持单元的连接

2.4.1 接口信号图

208D 系统可配差分式和非差分式的手轮或手持单元，接口信号如下图所示。




图 2-4-1-1

2.4.2 接口信号说明

HA+、HA-、HB+、HB-：配差分式手轮或手持单元脉冲信号（配非差分手轮或手持单元时HA+、HB+接+5V；HA-接手轮的A；HB-接手轮的B）；
 ESP1、ESP2：手持单元急停信号；
 HX、HY、HZ、H4、H5：分别为X、Y、Z、4TH、5TH轴的轴选信号；
 H*1、H*10、H*100：分别为手轮脉冲当量的倍率信号；
 VCOM：手持单元公共端。

208D 连接内置手轮时的连接图如下所示：




图 2-4-2-1

GSK208D 连接差分型 (L) 手持单元连接图




图 2-4-2-2

GSK208D 连接电压型 (E) 手持单元连接图




图 2-4-2-3

2.5 主轴单元的连接

2.5.1 接口信号表

系统接口为 DB44 孔座，引脚定义如下：

XS23：(DB44孔座)

1	PA-	16	PA+	31	GND
2	PB-	17	PB+	32	GND
3	PZ-	18	PZ+	33	SIGN+
4		19		34	SIGN-
5	SAR	20	ZSP	35	GND
6		21	COIN	36	GND
7	AxisALM	22		37	+24V
8		23	GND	38	+24V
9	SFR	24	SON	39	+24V
10	SP0	25	SRV	40	
11	STAO	26	+5V	41	
12	VP	27	ZSL	42	PULS+
13		28	PULS-	43	
14	VCMD+	29		44	VPO
15	GND	30			

图 2-5-1-1

2.5.2 接口信号说明

- 1) VCMD+、VCMD-：模拟指令输入 0~10V 或 -10V~ +10V (由参数决定);
- 2) 主轴输出信号：SON 主轴使能、SFR 主轴正转、SRV 主轴反转、STAO 主轴定向、SP0 定位选择、VP 速度/位置切换；
- 3) 主轴输入信号：SAR 主轴速度到达、ZSP 主轴零速检测、COIN 主轴定位完成、AxisALM 报警输入、VPO 速度/位置切换完成；
- 4) PA+、PA-、PB+、PB-、PZ+、PZ-：主轴编码器的脉冲信号；
- 5) PULS+、PULS-：位置方式脉冲指令输出；
- 6) SIGN+、SIGN-：位置方式方向指令输出；

2.5.3 电缆连线图

1、系统配 DAP03 主轴驱动器控制线接口连线：



图 2-5-3-1

2、系统配 GS3000 系列经济型主轴驱动器控制线接口连线：




图 2-5-3-2

2.6 系统电源接口

本系统输入电压为+24V。电源接口如下：




图 2-6-1

2.7 外电源控制接口

208D-H 和 208D-V 系统操作面板外电源控制接口图如下：




图 2-7-1

系统电源开：ON 和 COM1 为常开开关的两端。

系统电源关：OFF 和 COM2 为常闭开关的两端。

注：开关电源必需接直流 24V，不能使用交流 110V 或 220V，否则会造成系统烧坏。

2.8 通信线的连接

通信线必需使用屏蔽线。




图 2-8-1

第三章 机床控制 I/O 接口

3.1 接口信号表

XS40(输入1): DB25针座

1	IN00	14	IN01
2	IN02	15	IN03
3	COM	16	COM
4	+24V	17	IN04
5	IN05	18	IN06
6	IN07	19	COM
7	COM	20	+24V
8	IN08	21	IN09
9	IN10	22	IN11
10	COM	23	COM
11	+24V	24	IN12
12	IN13	25	IN14
13	IN15		

XS41(输入2): DB25针座

1	IN16	14	IN17
2	IN18	15	IN19
3	COM	16	COM
4	+24V	17	IN20
5	IN21	18	IN22
6	IN23	19	COM
7	COM	20	+24V
8	IN24	21	IN25
9	IN26	22	IN27
10	COM	23	COM
11	+24V	24	IN28
12	IN29	25	IN30
13	IN31		

XS42(输入3): DB25针座

1	IN32	14	IN33
2	IN34	15	IN35
3	COM	16	COM
4	+24V	17	IN36
5	IN37	18	IN38
6	IN39	19	COM
7	COM	20	+24V
8	IN40	21	IN41
9	IN42	22	IN43
10	COM	23	COM
11	+24V	24	IN44
12	IN45	25	IN46
13	IN47		

XS43: 输出1 DB25孔座

1	D000	14	D001
2	D002	15	D003
3	COM	16	+24V
4	+24V	17	D004
5	D005	18	D006
6	D007	19	COM
7	+24V	20	+24V
8	D008	21	D009
9	D010	22	D011
10	COM	23	+24V
11	+24V	24	D012
12	D013	25	D014
13	D015		

XS44: 输出2 DB25孔座

1	D016	14	D017
2	D018	15	D019
3	COM	16	+24V
4	+24V	17	D020
5	D021	18	D022
6	D023	19	COM
7	+24V	20	+24V
8	D024	21	D025
9	D026	22	D027
10	COM	23	+24V
11	+24V	24	D028
12	D029	25	D030
13	D031		

XS45: 输出3 DB25孔座

1	D032	14	D033
2	D034	15	D035
3	COM	16	+24V
4	+24V	17	D036
5	D037	18	D038
6	D039	19	COM
7	+24V	20	+24V
8	D040	21	D041
9	D042	22	D043
10	COM	23	+24V
11	+24V	24	D044
12	D045	25	D046
13	D047		

图 3-1-1

其中 XS40、XS41、XS42 为输入接口 (DB25 针), XS43、XS44、XS45 为输出接口 (DB25 孔)。

3.2 输入接口

3.2.1 输入接口电路

直流输入信号是从机床到CNC 的信号, 它们来自机床侧的按键, 极限开关, 继电器的触点等。

a) 机床侧的触点应满足下列条件:

触点容量: DC30V、16mA以上

开路时触点间的泄漏电流: 1mA以下 (电压26.4V)

闭路时触点间的电压降: 2V以下 (电流8.5mA, 包括电缆的电压降)

b) 此类信号的信号回路如图3-2-1-1所示




图 3-2-1-1

3.2.2 手持单元的接口电路

a) 手持单元只接收0V电平输入，禁止24V输入。

b) 轴选和倍率信号回路如图3-2-2-1所示




图 3-2-2-1

3.2.3 输入信号接口定义

输入接口各引脚定义如下表所示：

表 3-2-3-1

地 址	信号接口	接 口 脚 号	定 义	触 点 选 择
X000.0	XS40	1	第 1 轴正向行程限位信号	常闭触点
X000.1	XS40	14	第 1 轴负向行程限位信号	常闭触点
X000.2	XS40	2	第 2 轴正向行程限位信号	常闭触点
X000.3	XS40	15	第 2 轴负向行程限位信号	常闭触点
X000.4	XS40	17	第 3 轴正向行程限位信号	常闭触点

地址	信号接口	接口脚号	定 义	触点选择
X000.5	XS40	5	第3轴负向行程限位信号	常闭触点
X000.6	XS40	18	第4轴正向行程限位信号	常闭触点
X000.7	XS40	6	第4轴负向行程限位信号	常闭触点
X001.0	XS40	8	第1轴回零减速信号	常闭触点
X001.1	XS40	21	第2轴回零减速信号	常闭触点
X001.2	XS40	9	第3轴回零减速信号	常闭触点
X001.3	XS40	22	第4轴回零减速信号	常闭触点
X001.4	XS40	24	未定义	---
X001.5	XS40	12	未定义	---
X001.6	XS40	25	未定义	---
X001.7	XS40	13	未定义	---
X002.0	XS41	1	气源气压检测信号	参数 K12.2 指定
X002.1	XS41	14	跳转信号	常开触点
X002.2	XS41	2	分度工作台松开检测	常开触点
X002.3	XS41	15	分度工作台夹紧检测	常开触点
X002.4	XS41	17	外接夹/松刀控制	常开触点
X002.5	XS41	5	松刀检测	常开触点
X002.6	XS41	18	紧刀检测	常开触点
X002.7	XS41	6	安全门检测开关	参数 K12.5 指定
X003.0	XS41	8	主轴油冷机异常检测	参数 K12.0 指定
X003.1	XS41	21	主轴温度异常检测	参数 K12.7 指定
X003.2	XS41	9	排屑器电机过载检测信号	参数 K12.3 指定
X003.3	XS41	22	润滑压力或油位检测信号	参数 K12.1 指定
X003.4	XS41	24	对刀仪限位信号	参数 K11.0 指定
X003.5	XS41	12	冷却液液位检测	参数 K12.4 指定
X003.6	XS41	25	未定义	---
X003.7	XS41	13	冷却电机过载检测信号	参数 K12.6 指定
X004.0	XS42	1	未定义	---
X004.1	XS42	14	未定义	---
X004.2	XS42	2	未定义	---
X004.3	XS42	15	未定义	---
X004.4	XS42	17	未定义	---
X004.5	XS42	5	未定义	---
X004.6	XS42	18	未定义	---
X004.7	XS42	6	未定义	---
X005.0	XS42	8	未定义	---
X005.1	XS42	21	未定义	---
X005.2	XS42	9	未定义	---
X005.3	XS42	22	未定义	---
X005.4	XS42	24	外接循环启动	常开触点
X005.5	XS42	12	外接进给保持	常开触点
X005.6	XS42	25	编辑锁	常开触点
X005.7	XS42	13	操作锁	常开触点

地址	信号接口	接口脚号	定义	触点选择
X007.0	XS23	44	速度/位置切换完成	参数指定
X007.1	XS23	21	主轴定向完成	参数指定
X007.2	XS23	5	主轴速度到达	参数指定
X007.3	XS23	20	主轴零速检测	常闭触点

手持单元接口各引脚定义如下表所示：

表 3-2-3-2

地址	信号接口	接口脚号	定义	触点选择
X006.0	XS22	5	外接手轮第1轴轴选	常开触点
X006.1	XS22	23	外接手轮第2轴轴选	常开触点
X006.2	XS22	6	外接手轮第3轴轴选	常开触点
X006.3	XS22	24	外接手轮第4轴轴选	常开触点
X006.4	XS22	25	外接手轮步长0.001	常开触点
X006.5	XS22	8	外接手轮步长0.01	常开触点
X006.6	XS22	26	外接手轮步长0.1	常开触点
X006.7	XS22	ESP (9, 22)	外接急停	常闭触点
X032.0	XS22	7	外接手轮第5轴轴选	常开触点

3.3 输出接口

3.3.1 输出接口电路

a) 输出用晶体管的规格：

- ① 输出 ON 时的最大负载电流，包括瞬间电流 200mA 以下。
- ② 输出 ON 时的饱和电压，200mA 时最大为 1.6V，典型值为 1V。
- ③ 输出 OFF 时的耐电压，包括瞬间电压 24+20% 以下。
- ④ 输出 OFF 时的泄漏电流，100 μA 以下。

b) 输出回路：




图3-3-1-1

本系统的输出信号全部由达林顿管提供，输出有效时相应的达林顿管导通。

3.3.2 输出信号接口定义

表 3-3-2-1

地 址	信号接口	接口脚号	定 义
Y000.0	XS43	1	Z 轴抱闸
Y000.1	XS43	14	冷却
Y000.2	XS43	2	刀具松紧
Y000.3	XS43	15	蜂鸣器
Y000.4	XS43	17	主轴制动
Y000.5	XS43	5	主轴冷却
Y000.6	XS43	18	红色报警灯
Y000.7	XS43	6	黄色灯
Y001.0	XS43	8	绿色灯
Y001.1	XS43	21	安全门
Y001.2	XS43	9	润滑控制
Y001.3	XS43	22	机床照明控制
Y001.4	XS43	24	液压启动
Y001.5	XS43	12	主轴吹气
Y001.6	XS43	25	自动断电
Y001.7	XS43	13	对刀仪吹气
Y002.0	XS44	1	未定义
Y002.1	XS44	14	未定义
Y002.2	XS44	2	分度工作台松开
Y002.3	XS44	15	分度工作台夹紧
Y002.4	XS44	17	排屑反转
Y002.5	XS44	5	排屑控制
Y002.6	XS44	18	冲屑水阀输出
Y002.7	XS44	6	未定义
Y003.0	XS44	8	未定义
Y003.1	XS44	21	未定义
Y003.2	XS44	9	未定义
Y003.3	XS44	22	未定义
Y003.4	XS44	24	未定义
Y003.5	XS44	12	未定义
Y003.6	XS44	25	未定义
Y003.7	XS44	13	未定义
Y004.0	XS45	1	未定义
Y004.1	XS45	14	未定义
Y004.2	XS45	2	未定义
Y004.3	XS45	15	未定义
Y004.4	XS45	17	未定义

地 址	信号接口	接口脚号	定 义
Y004.5	XS45	5	未定义
Y004.6	XS45	18	未定义
Y004.7	XS45	6	未定义
Y005.0	XS45	8	未定义
Y005.1	XS45	21	未定义
Y005.2	XS45	9	未定义
Y005.3	XS45	22	未定义
Y005.4	XS45	24	未定义
Y005.5	XS45	12	未定义
Y005.6	XS45	25	未定义
Y005.7	XS45	13	未定义
Y006.0	XS23	9	主轴正转
Y006.1	XS23	25	主轴反转
Y006.2	XS23	24	主轴使能
Y006.3	XS23	11	主轴定向
Y006.4	XS23	12	速度/位置切换
Y006.5	XS23	27	未定义

第四章 机床调试

本章介绍 **GSK208D** 系统安装调试和试运行的一些方法和步骤，按下面的操作步骤进行调试后，可以进行相应的机床操作。

4.1 调试准备

GSK208D 的调试可按下列步骤进行

- 系统的连接：正确的连接是系统调试顺利进行的基础
- PLC 调试：使系统安全功能生效（如急停、硬限位等）以及操作功能生效
- 驱动单元参数设定：设置电机型号参数，控制方式等的设定
- 系统参数设定：设置控制参数、速度参数等
- 数据备份：系统调试完毕后，进行数据备份如参数备份、补偿数据备份、PLC 程序的备份等

在调试运行 **GSK208D** 前请注意以下的事项

- 为了确保所有的电缆连接正确，请检查继电器、电磁阀等器件的续流二极管的极性
- 检查电机强电电缆的连接相序
- 交流伺服进给装置的位置控制电缆、码盘反馈电缆、电机强电电缆的一一对应关系
- 确认主轴单元接收的模拟电压代码的类型
- 确认所有地线都可靠连接
- 确认急停按钮与急停回路的有效性。能保证急停按钮按下或急停回路断开后，能够断开进给驱动装置、主轴驱动装置等运动部件的动力电源
- 确保电路中各部分电源的电压正确，极性是否连接正确
- 确保电路中各部分电源的规格正确
- 确保电路中各部分变压器的规格和进出方向正确
- 确保电路中各断路器等器件的电源进出线方向正确

4.2 系统通电

- 按下急停按钮，确保系统中所有空气开关已断开
- 合上电柜主电源空气开关
- 接通控制直流 24V 的空气开关或熔断器，检查 DC24V 电源是否正常
- 检查其他部分电源是否正常
- 给 **GSK208D** 数控装置通电

4.3 急停与限位

本系统具有软件限位功能，为安全起见，建议同时采取硬件限位措施，在各轴的正、负方向安装行程限位开关。

要求按下急停按钮后，系统中所有空气开关都必须断开。GSK208D-H 及 GSK208D-V 查看 NO: 23#5 (MT-急停)。

在手动或手轮方式下慢速移动各坐标轴验证各轴超程限位开关的有效性、报警显示的正确性、超程解除按钮的有效性；当出现超程或按下急停按钮时，系统会出现报警，按下超程解除按钮向反方向运动可解除系统报警。

- 急停信号

状态地址		X23.5				
------	--	-------	--	--	--	--

注：如系统出现：0251：急停报警，208D-H/-V 系统请检查 X23.5。而 208D-H/-V 系统急停开关为内置开关，配置在系统操作面板上。

为了能在伺服轴出现超程时，准确的报出“某轴(第 1 轴或第 2 轴或第 3 轴)在某移动方向(正方向或负方向)”的警报，同时确保某轴出现了超程报警，并在超程解除的情况下，轴不能在往超程方向移动，GSK208D 系列系统提供了行程限位开关的两种接法，以满足客户需要：

A. 行程限位开关有两个时的情况：

(两个指的是某轴的正方向限位使用一行程开关，负方向使用一行程开关)

1. 请严格按下表连接：

表 4-3-1

地 址	信 号 接 口	接 口 脚 号	定 义	触 点 选 择
X000.0	XS40	1	第 1 轴正向行程限位信号	常闭触点
X000.1	XS40	14	第 1 轴负向行程限位信号	常闭触点
X000.2	XS40	2	第 2 轴正向行程限位信号	常闭触点
X000.3	XS40	15	第 2 轴负向行程限位信号	常闭触点
X000.4	XS40	17	第 3 轴正向行程限位信号	常闭触点
X000.5	XS40	5	第 3 轴负向行程限位信号	常闭触点
X000.6	XS40	18	第 4 轴正向行程限位信号	常闭触点
X000.7	XS40	6	第 4 轴负向行程限位信号	常闭触点
X005.6	XS42	25	第 5 轴正向行程限位信号	常闭触点
X005.7	XS42	13	第 5 轴负向行程限位信号	常闭触点

2. 修改下表参数：

表 4-3-2

地址	定义	状态 0	状态 1	设定值
K006.0	限位开关是否使用 1 个	2 个	1 个	0

B. 行程限位开关有一个时的情况：

(一个指的是某轴的正负方向限位共用一个行程开关)

1. 请严格按下表连接

表 4-3-3

地址	信号接口	接口脚号	定义	
X000.0	XS40	1	第1轴正向行程限位信号	常闭触点
X000.2	XS40	2	第2轴正向行程限位信号	常闭触点
X000.4	XS40	17	第3轴正向行程限位信号	常闭触点
X000.6	XS40	18	第4轴正向行程限位信号	常闭触点

2. 修改下表参数

表 4-3-4

地址	定义	状态 0	状态 1	设定值
K006.0	限位开关是否使用 1 个	2 个	1 个	1

状态参数

0	1	1	BFA	LZR							
---	---	---	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

LZR =1: 接通电源后到手动返回参考点前，进行行程检测。

=0: 接通电源后到手动返回参考点前，不进行行程检测。

BFA =1: 发出超程指令时，在超程后报警。

=0: 发出超程指令时，在超程前报警。

系统参数号

0	3	1			G13						
---	---	---	--	--	-----	--	--	--	--	--	--

G13 =1: 接通电源或清除状态时设定为G13方式。

=0: 接通电源或清除状态时设定为G12方式。

系统参数号

0	6	1		LALM							
---	---	---	--	------	--	--	--	--	--	--	--

LALM =1: 忽略硬限位报警。

=0: 不忽略硬限位报警。

4.4 齿轮比调整

机床移动距离与系统坐标显示的位移距离不一致时,可修改系统参数 P160~P164 和 P165~P169 来进行电子齿轮比的调整,适应不同的机械传动比。

设置位置代码脉冲的分倍频(电子齿轮)。

在位置控制方式下,通过参数的设置,可以很方便地与各种脉冲源相匹配,以达到用户理想的控制分辨率(即角度/脉冲)。

计算公式:

$$G = \frac{\text{分频分子}}{\text{分频分母}} = \frac{4C}{L/\zeta} \times \frac{Z_M}{Z_D}$$

G : 电子齿轮比;

L : 丝杠导程;

ζ : 系统最小输出代码单位(mm/脉冲)

C : 光电编码器线数/转。

Z_M : 丝杠端齿轮的齿数。 } 有变速齿轮时

Z_D : 电动机端齿轮的齿数。 }

系统侧:

分频分子: 系统参数 NO.160、NO.161、NO.162、NO.163、NO.164 (代码倍频系数)

分频分母: 系统参数 NO.165、NO.166、NO.167、NO.168、NO.169 (代码分频系数)

数字伺服侧:

分频分子: 参数 PA12 (代码倍频系数)

分频分母: 参数 PA13 (代码分频系数)

【例 1】若丝杠导程为 8mm, 系统最小输出代码单位为 0.001mm, 电机编码器线数为 2500, 则:

$$G = \frac{4C}{L/\zeta} \times \frac{Z_M}{Z_D} = \frac{4 \times 2500}{8/0.001} \times \frac{1}{1} = \frac{5}{4}$$

则数据参数 NO.160(CMRX)=5, NO.165(CMDX)=4;

系统齿轮比参数设定与数字伺服齿轮比参数功能一样,配套具有电子齿轮比功能的数字伺服时,建议将系统的电子齿轮比设置为 1:1,将计算出的电子齿轮比设置到数字伺服中。

配套步进驱动时,尽可能选用带步进细分功能的驱动单元,同时合理选择机械传动比,尽可能保持系统的电子齿轮比设置为 1:1,避免系统的电子齿轮比的分子与分母悬殊过大。

【例 2】旋转轴齿轮比计算公式

$$G = \frac{N \times C \times 4}{P} = \frac{1 \times 2500 \times 4}{360 \times 1000 \times \text{减速比 (主动齿/被动齿)}}$$

注: 电机光电编码器线数 C=2500。

4.5 反向间隙补偿

可以使用百分表、千分表或激光检测仪测量，反向间隙补偿要进行准确补偿方可提高加工的精度，因此不推荐使用手轮或单步方式测量丝杠反向间隙，建议按如下方法来测量反向间隙：

- 编辑程序：

```
O0001;
N10 G01 G91 X1 F800 ;
N20 X1 ;
N30 X1 ;
N40 X-1 ;
N50 M30 ;
```

- 测量前应将反向间隙误差补偿值设置为零；
- 单段运行程序，定位两次后找测量基准 A，记录当前数据，再进行同向运行 1mm，然后反向运行 1mm 到 B 点，读取当前数据。




图 4-5-1（反向间隙测量方法）

- 反向间隙误差补偿值 = |A 点记录的数据 - B 点记录的数据|；把计算出数据输入到对应的系统参数中。
数据 A : A 处读到百分表的数据；
数据 B : B 处读到百分表的数据；
脉冲当量：1 微米

注 1：数据参数 P190~P194 设定各轴的反向间隙补偿量。

注 2：数据参数 P195~P199 可设定反向间隙补偿的方式与补偿频率。

注 3：为保证机床精度，在机床使用 3 个月后可重新检测反向间隙。

系统参数号

0	1	8	RVCS							RVIT
---	---	---	------	--	--	--	--	--	--	------

RVIT =1: 反向间隙大于间隙允差值时补完后执行下一段。

=0: 反向间隙大于间隙允差值时不补完执行下一段。

RVCS =1: 反向间隙补偿方式:升降速。

=0: 反向间隙补偿方式:固定频率。

4.6 有关驱动单元的设置

如果机床移动方向与位移代码要求方向不一致，可修改位置参数 NO: 3#1~NO: 3#5

系统参数号

0	0	3				DIR5	DIR4	DIR3	DIR2	DIR1
----------	----------	----------	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- DIR1** =1: 第1轴进给方向取反。
=0: 第1轴进给方向不取反。
- DIR2** =1: 第2轴进给方向取反。
=0: 第2轴进给方向不取反。
- DIR3** =1: 第3轴进给方向取反。
=0: 第3轴进给方向不取反。
- DIR4** =1: 第4轴进给方向取反。
=0: 第4轴进给方向不取反。
- DIR5** =1: 第5轴进给方向取反。
=0: 第5轴进给方向不取反。

通电时系统若显示第1轴、第2轴、第3轴、第4轴、第5轴或主轴驱动单元报警，应先检查驱动单元是否报警，驱动单元连线是否正确。若无上述现象，则系统的报警参数所设定的电平与驱动单元的报警电平不匹配，可以修改位参数 **NO: 19#0 ~ NO: 19#4**，设置为高电平报警有效还是低电平报警有效，配套本公司驱动单元时位参数 **NO: 19#0 ~ NO: 19#4** 位设为0。参数修改完后按<复位>键可以消除系统报警，同时为了安全起见，请将系统的参数开关置为“关”的状态。

如果使用的驱动单元不提供驱动报警信号，请不要连接该信号，同时将状态参数**NO: 19#0 ~ NO: 19#4**位设为1。当系统显示驱动单元报警时，必须进一步判别故障是在系统侧，还是在驱动单元侧。

系统参数号

0	1	9		ALS2	ALS1	ALM5	ALM4	ALM3	ALM2	ALM1
----------	----------	----------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

- ALM1** =1: 第1轴驱动器报警信号为1时报警。
=0: 第1轴驱动器报警信号为0时报警。
- ALM2** =1: 第2轴驱动器报警信号为1时报警。
=0: 第2轴驱动器报警信号为0时报警。
- ALM3** =1: 第3轴驱动器报警信号为1时报警。
=0: 第3轴驱动器报警信号为0时报警。
- ALM4** =1: 第4轴驱动器报警信号为1时报警。
=0: 第4轴驱动器报警信号为0时报警。
- ALM5** =1: 第5轴驱动器报警信号为1时报警。
=0: 第5轴驱动器报警信号为0时报警。
- ALS1** =1: 第1主轴驱动器报警信号为1时报警。

- =0: 第1主轴驱动器报警信号为0时报警。
ALS2 =1: 第2主轴驱动器报警信号为1时报警。
=0: 第2主轴驱动器报警信号为0时报警。

系统参数号

0	6	1	FALM			SALM					
----------	----------	----------	-------------	--	--	-------------	--	--	--	--	--

- SALM** =1: 忽略主轴驱动单元报警。
=0: 不忽略主轴驱动单元报警。
FALM =1: 忽略进给轴驱动单元报警。
=0: 不忽略进给轴驱动单元报警。

4.7 机床螺距补偿

● 螺距误差补偿设定的注意事项

- 1、设定的补偿量与零点和补偿点的位置关系、机械移动方向及补偿间隔等因素有关。
- 2、补偿点 N (N=0, 1, 2, 3, ……255) 的补偿量，由区间 N、N-1 的机械误差决定。各轴的可设定补偿点数均为 256 个。
- 3、把机械零点作为补偿原点，各轴设定的补偿量作为参数值来设定。
- 4、可以补偿的轴：X、Y、Z、4th 轴。
- 5、补偿量范围：补偿值 (-999 脉冲当量 ~ +999 脉冲当量) × 最小补偿单位。(公制：0.001mm
英制：0.0001 inch 角度：0.001deg)
- 6、旋转轴的螺距误差补偿的单位为 deg。
- 7、螺距误差补偿间距设定为零时，系统不进行补偿。(螺距误差补偿是在补偿区间的中间点位置附近进行螺距误差补偿)
- 8、设定了螺距误差补偿的相关参数后，需要断电重启，进行机械回零之后才能生效。
- 9、进行螺距补偿之后，机床机械零点不能随意更改，因为机械零点位置更改之后，螺距补偿点的位置会和机床实际补偿位置不吻合，因而导致机床精度下降。如因特殊原因需要重设机械零点，此时需要重新检测螺距误差补偿的数据。
- 10、设置螺距误差补偿数据，可以对各轴进行螺距误差补偿，从而达到提高机床精度的目的，其补偿值的单位为检测单位。不同的机床，其螺距误差不同，因此补偿的数据也不一样，要根据机床连接到 CNC 系统后的机床特性设定螺距补偿数据。当螺距误差补偿数据设定好之后，原则上，最终用户不能更改这些数据，因为改变这些数据会降低机床精度。

● 螺距误差补偿设定的相关参数

- 1、由位参 NO:37#0 设定是否进行螺距补偿；(0: 不补偿，1: 补偿)
- 2、由数据参数 P226~230 设置各轴螺距误差补偿间距；
- 3、由数据参数 P216~220 设置各轴参考点的螺距补偿号码；

各轴参考点的螺距补偿号码的设定说明如下：

- ①、各补偿点的螺距补偿号码大小是与该点机床坐标值的大小对应的，即机床坐标值越大的补偿点，对应的补偿号码越大。
- ②、当机床某一区间需要设定螺距误差补偿时，通常认为位于这一区间机床坐标系最小值补偿点的补偿号码为 0，参考点的螺距补偿号码是根据参考点与 0 号补偿点的位置关系来确定的。
- ③、示例：假设机床的行程为 100mm，螺距误差的补偿间距为 10mm，补偿号码为 0 到 10 号。那么参考点的螺距补偿号码的判定如下：

A、机床的回零方向为正方向回零。这一区间机床坐标系最小值为 -100，则 -100 这个点的补偿号码为 0 号，依照参考点与 0 号补偿点的位置关系，可得出参考点的补偿号码为 10 号，如下图所示（图 4-7-1）：




图 4-7-1

B、机床的回零方向为负方向回零。这一区间机床坐标系最小值为 0，可得出参考点的补偿号码为 0 号，如下图所示（图 4-7-2）：




图 4-7-2

C、机床的参考点位于机床的中间位置，这种情况一般为使用绝对式编码器才出现。这一区间机床坐标系最小值为 -50，那么 -50 这个点的补偿号码为 0 号，依照参考点与 0 号补偿点的位置关系，可得出参考点的补偿号码为 5 号，如下图所示（图 4-7-3）：




图 4-7-3

注：各螺距误差补偿相关参数应严格根据检测螺距误差时的实际情况来设置，若设置有误，会降低机床精度。

● 螺距误差补偿量与参考点补偿序号的对应关系

螺距误差补偿量与补偿号的对应关系如图（图 4-7-4）所示：




图4-7-4

螺距误差补偿量与补偿号的对应关系如表（表 4-7-1）所示：

表 4-7-1

补偿号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
补偿量	0	+9	-3	+8	-4	-5	-8	+6	-6	+1	-7

将机床工作台移动行程的最小值与最大值之间的距离等分 N 段之后进行误差检测，每段间隔的螺距误差是固定的，不受工作台移动方向的控制。如图（图 4-7-4）中所示 N1 区间的误差值要输入到系统对应的补偿序号“1”的位置，这样系统才能正确调用 N1 区间的螺距误差补偿量，图（图 4-7-4）中 N6 区间的误差值输入到对应的补偿序号“6”的位置，这样系统才能正确调用 N6 区间的螺距误差补偿量。由此可见，其关系是每一区间的螺距误差值对应的是相对应区间正方向移动的终点位置。

● 螺距误差补偿设定的示例

直线轴螺距误差补偿示例，直线轴以 X 轴为例，其它轴的设置方法相同。

A、正方向回零，误差补偿以机械零点为参考点进行检测。

假设实际情况为：螺距误差补偿间距为 10mm，X 轴的行程为 100mm，那么补偿的点数为 11，参考点的补偿号码为 10，相关数据参数设置如下表（表 4-7-2）所示：

表 4-7-2

参 数	默认设定值	实际设定值
P216：第 1 轴参考点补偿号码	0	10
P226：第 1 轴螺距误差补偿间距	5	10

实际测量值如图(图 4-7-5)所示：




图4-7-5

此时，系统中 X 轴的螺距误差补偿值设定如下表（表 4-7-3）所示：

表 4-7-3

补偿号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
补偿值	0	-3	-4	-7	+7	-2	-6	+2	-2	+7	-5

B、 负方向回零，误差补偿以机械零点为参考点进行检测。

假设实际情况为：螺距误差补偿间距为 10mm，X 轴的行程为 100mm，则相关数据参数设置如下表（表 4-7-4）所示：

表 4-7-4

参 数	默认设定值	实际设定值
P216：第 1 轴参考点补偿号码	0	0
P226：第 1 轴螺距误差补偿间距	5	10

实际测量值如图(图 4-7-6)所示：




图4-7-6

此时，系统中 X 轴的螺距误差补偿值设定如下表（表 4-7-5）所示：

表 4-7-5

补偿号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
补偿值	0	-3	+8	-5	+9	-9	+2	-4	-6	+1	-7

C、 机械零点在行程中间，误差补偿以机械零点为参考点进行检测。

假设实际情况为：螺距误差补偿间距为 10mm，X 轴的行程为 100mm，负向到正向的极限值为 -50 ~+50，则相关数据参数设置如下表（表 4-7-6）所示：

表 4-7-6

参数	默认设置	实际设置
P216: 第 1 轴参考点的补偿号码	0	5
P226: 第 1 轴螺距误差补偿间隔	5	10

实际测量值如图(图 4-7-7)所示:




图 4-7-7

此时, 系统中 X 轴的螺距误差补偿值设定如表 (表 4-7-7) 所示:

表 4-7-7

补偿号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
补偿值	0	+9	-3	+8	-4	+5	-8	+6	-6	+1	-7

旋转轴螺距误差补偿示例, 旋转轴的特性是其起点位置和终点位置是重合的, 每转的位移量为 360 度, 将其分为 N 个区间段, 如图 (4-7-8) 所示




图 4-7-8

将图 4-7-8 展开, 得到如图 (图 4-7-9) 所示:

检测区间号 补偿号	N6	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N1	N2
螺距误差值 机械坐标系	(+2)	(-5)	(+8)	(-5)	(+9)	(-9)	(+2)	(-5)	(+8)
设定值	300.000	0/360.000	60.000	120.000	180.000	240.000	300.000	0/360.000	60.000
实测值	300.009	359.998	60.005	119.992	180.005	239.991	300.009	359.998	60.005
	机械零点						机械零点		

图 4-7-9

此时可以看出补偿起点和补偿终点的补偿量在同一区间，所以在回转轴中，补偿起点和补偿终点的补偿量设置一样，而且根据回转轴的特性，每转的位移量为 360 度，所有补偿区间的补偿量总和为 0（即：N1+N2+……+N6=0），如果所有补偿区间补偿量总和不为 0，则每转的螺距误差会累积叠加，导致出现位置偏移，且随着同向旋转的转数越多，位置偏移量越大。以图（图 4-7-9）所示进行螺距误差补偿，此时，系统中螺距误差数据参数设置如表（表 4-7-8）所示：

表 4-7-8

参数	默认设置	实际设置
P219：第 4 轴参考点的补偿号码	0	0
P226：第 4 轴螺距误差补偿间隔	5	60

此时，系统中旋转轴（A 轴）的螺距误差补偿值设定如表（表 4-7-9）所示：

表 4-7-9

补偿号	0	1	2	3	4	5	6
补偿值	+2	-5	+8	-5	+9	-9	+2

4.8 机械回零(机床回零)

机械零点(机床零点)概念


机床坐标系是机床固有的坐标系，机床坐标系的原点称为机械零点(或机床零点)，在本手册中也称之为参考点，是机床制造者规定的机械原点，通常安装在 X 轴、Y 轴、Z 轴、4TH 轴及 5TH 轴正方向的最大行程处。数控装置上电时并不知道机械零点，通常要进行自动或手动回机械零点。

回零模式分为两种：1、档块后；2、档块前。由位参数 **N0: 6#1** 设定。

回零方式分为两种：1、有一转信号；2、无一转信号。由位参数 **N0: 6#6** 设定。

当回零时电机无一转信号时，回零方式又分为 A 型、B 型的两种情况。由位参数 **N0: 6#7** 设定。

4.8.1 脉冲方式下机械回零



使用有码盘的伺服电机时（设定位置参数NO.6#6=1，A/B型档块、档块前后逻辑一样）：

系统执行机械回零，机床滑板往设定的回零方向移动，距离为L1，速度为数据参数P100-104，加减速时间常数为数据参数P352(全轴通用)，当回零开关感应到回零挡块时回零减速信号G17.0-G17.4有效，系统开始减速至数据参数P342-P346设定的速度，加减速时间常数为数据参数P353(全轴通用)，当感应开关离开回零挡块时，系统马上减速至数据参数P99设定的速度，等待码盘一转信号（nPC），收到nPC信号系统停止，系统将该点（D点）作为机械零点。回零完成。


注意：

1. 调整参数P100-104和P352确保在L1段的启停平稳。
2. 调整参数P100-104和P353确保在L1减速至L2段时（B点）系统不产生震动，确保在L2段能减速至数据参数P342-P346设定的速度。
3. 调整参数P342-P346确保在L2减速至L3段时（C点）系统不产生震动。
4. 为保证回零精度，建议L3的距离不小于2MM。
5. 如系统设定为挡块前回零，则在L2段系统减速至0然后反向以数据参数P342-P346设定的速度移动。
6. 如需使用栅格偏移功能（仅限L3段移动方向偏移），设定数据参数P180-183为需要偏移的距离（L4，单位MM）系统回零时将E点作为机械零点。

使用有码盘伺服电机时的信号时序图：A/B型回零方式

图 4-8-1-1

回零减速信号DEC
(G17.0-G17.4)



使用步进电机时（设定位置参数NO.6#6=0）：

系统执行机械回零，机床滑板往设定的回零方向移动，距离为L1，速度为数据参数**P100-104**，加减速时间常数为数据参数**P352**(全轴通用)，当回零开关感应到回零挡块时回零减速信号**G17.0-G17.4**有效，系统开始减速至数据参数**P342-P346**设定的速度，加减速时间常数为数据参数**P353**(全轴通用)，当感应开关离开回零挡块时，系统马上减速至数据参数**P99**设定的速度，当减速信号再次有效时，系统马上停止并将该点（D点）作为机械零点。回零完成。

注意：

1. 调整参数**P100-104**和**P352**确保在L1段的启停平稳。
2. 调整参数**P100-104**和**P353**确保在L1减速至L2段时（B点）系统不产生震动，确保在L2段能减速至数据参数**P342-P346**设定的速度。
3. 调整参数**P342-P346**确保在L2减速至L3段时（C点）系统不产生震动。
4. 如系统设定为挡块前回零，则在L2段系统减速至0然后反向以数据参数**P99**设定的速度移动。

使用无码盘步进电机时的信号时序图：A型回零方式

图 4-8-2




图 4-8-1-3

1、脉冲型伺服机械回零的操作步骤

(1) 按  键进入机械回零操作方式，这时液晶屏幕右下角显示“机械回零”字样。

(2) 选择欲回机械零点的 X 轴、Y 轴、Z 轴、4TH 轴或 5TH 轴，回零方向由位参数 **NO:7#0~NO:7#4**。

(3) 机床沿着机械零点方向移动，在减速点以前，机床快速移动（移动速度由数据参数**P100~P104**设定），碰到减速开关后以数据参数**P342~P346**设定各轴回零速度，脱离挡块后以**FL**（数据参数**P099**设定）的速度移动到机械零点（也即参考点）。回到机械零点时，坐标轴停止移动，回零指示灯亮。

举例说明：

以第 1 轴普通增量回零为例，第 1 轴开始以较高的速度 F4000（数据参数 **P100** 设定为 4000）去撞档块，在碰到减速开关后以 F500（数据参数 **P342** 设定为 500）通过档块，在脱离档块后以 F40（数据参数 **P99** 设定为 40）很慢的速度查找伺服的一转 Z 脉冲信号，获取后立刻停止，如图 4-8-1-4 所示。




图4-8-1-4

2、用程序代码机械回零的操作步骤

将位参数**NO: 6#3**设定为**0**后，可用程序代码G28回零，因为检测行程档块，与手动机械回零等效。

4.8.2 总线型伺服回零功能设置

在系统配置总线伺服时有三种回零方式，分别是普通回零、多圈绝对设置零点。以下分别介绍这两种方式设置方法。

一、普通回零

设置位参**No: 0#0=1**，系统在回零时按普通回零方式回零，可选择一转信号或无一转信号的回零方式，这种回零方式可用在系统配置 DA98B、GE2000 系列增量方式版本。在回零方式下回零各轴有效。

具体操作步骤与脉冲型伺服回零操作基本一致，请参考《4.8.1 脉冲型机械回零的操作步骤》。

二、多圈绝对零点设置

设置位参**No: 0#0=1**，配置 GE2000 系列多圈绝对版本，手动移动各轴到自己认为是机床零点位置，然后在 MDI 方式下设置位参**No: 21#0=1** 设置第 1 轴零点位置、**No: 21#1=1** 设置第 2 轴零点位置、**No: 21#2=1** 设置第 3 轴零点位置、**No: 21#3=1** 设置第 4 轴零点位置、**No: 21#4=1** 设置第 5 轴零点位置。在回零方式下，各轴回零指示灯亮，则机床零点设置成功。

回零步骤：



按 **系统 SYS** 键进入系统页面，通过相应软键切换显示【总线配置】分界面。具体如下图（见图 4-8-2-2）：



图4-8-2-2

多圈绝对零点设置：

- 首先，设置好系统端的齿轮比、进给轴方向和回零方向，断电重新上电。
- MDI方式下，在总线配置界面把“是否总线”设置为1，“编码器类型”设置为1，手动移动各轴设置机床零点位置。
- 移动光标到 **设置**，根据提示，按两次<输入>键，回零指示灯亮，把各轴电机绝对编码器的当前位置记录作为机床零点，系统断电重新上电，回零指示灯仍然亮。可根据实际机床的最大行程手动设定负向边界与正向边界，使当前机床绝对坐标向前或向后偏移一个值，最后把位参数**No.61#6**设置为1，正负限位才有效。
设定范围：-99999.9999~99999.9999，也可以直接通过数参**P450~P459**设置各轴的正负边界。
- 是否配置光栅。各轴分别设定是否配置光栅，0：无配置光栅，1：有配置光栅。也可以通过位参**No: 1#3~1#7**分别设置。

e) 按 键确认。

注1：机床零点设置后，若修改系统各轴回零方向、进给轴移动方向、伺服及系统齿轮比都会造成零点丢失，必需重新设置机床零点。

注2：机床零点重新设置后，会影响其它参考点，如第二，三参考点要重新设置。

举例说明：

绝对编码器设置零点，可以根据电机反馈的绝对位置设置零点位置。设置位参数#20.7=1，#20.6=1，#20.5=1。如图 4-8-2-3 所示。




图 4-8-2-3 绝对编码器零点设置

注 1: 如您的机床未安装回零减速开关或未设置机械零点,请不要操作机械回零

注 2: 返回机械零点结束时,相应轴的指示灯亮。

注 3: 相应轴不在机械零点时,回零指示灯灭。

注 4: 机械零点(也即参考点)方向,请参照机床制造厂的机床使用说明书。

注 5: 机械零点设置后不要修改各轴的回零方向,进给轴方向,齿轮比大小。

● 相关信号

DEC1: 第 1 轴减速信号;

DEC2: 第 2 轴减速信号

DEC3: 第 3 轴减速信号;

DEC4: 第 4 轴减速信号

DEC5: 第 5 轴回零信号

参数诊断 (机床侧输入状态)

状态地址					X1.3	X1.2	X1.1	X1.0
脚 号					XS40.22	XS40.09	XS40.21	XS40.08

系统参数号

0	0	6	MAOB	ZPLS		SJZ		ZMOD	
								X5.0	
								XS42.08	

ZMOD =1: 回零模式选择档块前。

=0: 回零模式选择档块后。

SJZ =1: 参考点记忆。

=0: 参考点不记忆。

ZPLS =1: 回零方式选择: 有一转信号。

=0: 回零方式选择: 无一转信号。

MAOB =1: 无一转信号时回零方式选择: B方式。

=0: 无一转信号时回零方式选择: A方式。

系统参数号

0	0	7				ZMI5	ZMI4	ZMI3	ZMI2	ZMI1

- ZMI1** =1: 设定第1轴返回参考点方向: 负方向。
 =0: 设定第1轴返回参考点方向: 正方向。
- ZMI2** =1: 设定第2轴返回参考点方向: 负方向。
 =0: 设定第2轴返回参考点方向: 正方向。
- ZMI3** =1: 设定第3轴返回参考点方向: 负方向。
 =0: 设定第3轴返回参考点方向: 正方向。
- ZMI4** =1: 设定第4轴返回参考点方向: 负方向。
 =0: 设定第4轴返回参考点方向: 正方向。
- ZMI5** =1: 设定第5轴返回参考点方向: 负方向。
 =0: 设定第5轴返回参考点方向: 正方向。

数据参数 No.099

0 9 9

获取Z脉冲信号时的(FL)速度(全轴通用)

数据参数 No.100~No.104

1	0	0
1	0	1
1	0	2
1	0	3
1	0	4

第1轴返回参考点速度
第2轴返回参考点速度
第3轴返回参考点速度
第4轴返回参考点速度
第5轴返回参考点速度

数据参数 No.342~No.346

3	4	2
3	4	3
3	4	4
3	4	5
3	4	6

第1轴回零低速速度
第2轴回零低速速度
第3轴回零低速速度
第4轴回零低速速度
第5轴回零低速速度

数据参数 No.352~No.353

3	5	2
3	5	3

回零高速加减速时间常数
回零低速加减速时间常数

数据参数 No.354

3	5	4
---	---	---

回零减速停止返回到机床零点的低速速度

数据参数 No.180~No.183

1	8	0
1	8	1
1	8	2
1	8	3

第1轴的栅格偏移量或参考点偏移量
第2轴的栅格偏移量或参考点偏移量
第3轴的栅格偏移量或参考点偏移量
第4轴的栅格偏移量或参考点偏移量

数据参数 No.347~No.351

3	4	7
---	---	---

使用绝对旋转编码器时第1轴参考点的绝对位置

3	4	8
3	4	9
3	5	0
3	5	1

使用绝对旋转编码器时第2轴参考点的绝对位置
使用绝对旋转编码器时第3轴参考点的绝对位置
使用绝对旋转编码器时第4轴参考点的绝对位置
使用绝对旋转编码器时第5轴参考点的绝对位置

4.9 主轴正反转的输入输出信号控制

- 相关信号

- M03: 主轴正转
 M04: 主轴反转
 M05: 主轴停止
 SON: 主轴使能
 SAR: 主轴速度到达
 ZSP: 主轴零速检测
 COIN: 主轴定向到位

参数诊断 (系统侧输出状态)

状态地址						Y6.1	Y6.0
脚 号						XS23.25	XS23.09

Y6.0=主轴正转信号输出; Y6.1=主轴反转信号输出。

状态地址					Y6.2		
脚 号					XS23.24		

Y6.2=主轴使能。

参数诊断 (机床侧输入状态)

状态地址				X7.3	X7.2		
脚 号				XS23.20	XS23.05		

X7.2=主轴速度到达信号输入; X7.3=主轴零速检测信号输入。

状态地址						X7.1	X7.0
脚 号						XS23.21	XS23.44

X7.0=速度/位置切换完成信号; X7.1=主轴定向完成信号。

系统参数号

0	3	8	PG2	PG1					
---	---	---	-----	-----	--	--	--	--	--

PG2 和 PG1 主轴与位置编码器的齿轮比。

$$\text{齿轮比} = \frac{\text{位置编码器转速}}{\text{主轴转速}}$$

齿轮比	PG2	PG1
×1	0	0
×2	0	1
×4	1	0
×8	1	1

系统参数号

0	4	4
---	---	---

					VGR	
--	--	--	--	--	-----	--

- VGR** =1: 主轴和位置编码器的齿轮比可任意。
=0: 主轴和位置编码器的齿轮比不可任意。

数据参数 No.257

2	5	7
---	---	---

攻丝循环时主轴转速上限

数据参数 No.258

2	5	8
---	---	---

主轴转速上限

数据参数 No.286~No.288

2	8	6
2	8	7
2	8	8

主轴侧齿轮的齿数（第1档齿轮）
主轴侧齿轮的齿数（第2档齿轮）
主轴侧齿轮的齿数（第3档齿轮）

数据参数 No.290~No.292

2	9	0
2	9	1
2	9	2

位置编码器侧齿轮齿数（第1档齿轮）
位置编码器侧齿轮齿数（第2档齿轮）
位置编码器侧齿轮齿数（第3档齿轮）

- 动作时序

主轴动作时序如下图 4-9-1 所示：



图 4-9-1 主轴反转时序图

- 控制逻辑

- ① 系统开机时，主轴停止，M05 信号输出保持；
- ② 在执行 M3/M4 代码后，M3/M4 有效并保持，M05 信号关闭输出；

4.10 外接循环启动和进给保持

- 相关信号

ST: 外接自动循环启动信号，与机床面板中的自动循环启动键功能相同。

***SP:** 进给保持信号，与机床面板中的进给保持键功能相同。

- 信号诊断

参数诊断（系统侧输入状态）

状态地址		X5.5	X5.4				
脚 号		XS42.25	XS42.24				

X5.4=外接循环启动 X5.5=外接进给保持

- 信号内部连接

*SP/ST 信号内部电路见下图 4-10-1:




图 4-10-1

- 外部连接电路

*SP、ST 信号外部连接的见下图 4-10-2。




图 4-10-2

- 修改以下参数

地 址	定 义	状 态 0	状 态 1	设 定 值
K005.1	机床是否有外接循环启动	无	有	1

4.11 外部编辑锁及外部操作面板锁

- 相关信号

LEDT: 外部编辑锁信号, 当信号为 1 时, 程序可编辑, 与系统上的程序开关功能相同;

LSYS: 外部操作面板锁信号, 当信号为 1 时, 机床操作所有按键被锁住。

信号地址

#7 #6 #5 #4 #3 #2 #1 #0

G016	LSYS	LEDT					
------	------	------	--	--	--	--	--

参数诊断（系统侧输入状态）

状态地址	X005.7	X005.6						
脚号	XS42.13	XS42.25						

X005.7=外部编辑锁 X005.6=外部操作面板锁

系统参数号

0	5	9		LEDT	LOPT			
---	---	---	--	------	------	--	--	--

LOPT =1: 使用外部操作面板锁。

=0: 不使用外部操作面板锁。

LEDT =1: 使用外部编辑锁。

=0: 不使用外部编辑锁。

4.12 冷却、润滑及排屑控制

- 相关 M 代码

M08: 冷却液开。

M09: 冷却液关。

M35: 排屑功能开。

M36: 排屑功能关。

- 信号诊断

参数诊断（机床侧输出状态）

状态地址							Y0.1	
脚号							XS43.14	

Y0.1=冷却开关控制。

参数诊断（机床侧输出状态）

状态地址						Y1.2		
脚号						XS43.9		

状态地址			Y2.5					
脚号			XS44.5					

Y1.2=润滑开关控制，Y2.5=排屑开关控制。

- 内部电路如下图 4-12-1 所示：




图4-12-1 M08内部电路

4.13 有关进给速度的设定

系统参数号

0	1	2	RDR	FDR	TDR	RFO			LRP	RPD
----------	----------	----------	-----	-----	-----	-----	--	--	-----	-----

- RPD** =1: 从接通电源到返回参考点前, 手动快速有效。
=0: 从接通电源到返回参考点前, 手动快速无效。
- LRP** =1: 定位(G00)插补类型为直线。
=0: 定位(G00)插补类型为非直线。
- RFO** =1: 快速进给, 进给倍率为F0时停止。
=0: 快速进给, 进给倍率为F0时不停止。
- TDR** =1: 攻丝期间, 空运行有效。
=0: 攻丝期间, 空运行无效。
- FDR** =1: 切削进给时空运行有效。
=0: 切削进给时空运行无效。
- RDR** =1: 快速定位时空运行有效。
=0: 快速定位时空运行无效。

0086	空运行速度	5000
------	-------	------

设定范围: 0~9999 (mm/min)

0087	接通电源时的切削进给速度	300
------	--------------	-----

设定范围: 0~9999 (mm/min)

0088	第1轴 G0 快速运行速度	5000
------	---------------	------

设定范围: 0~9999 (mm/min)

0089	第2轴 G0 快速运行速度	5000
------	---------------	------

设定范围: 0~9999 (mm/min)

0090	第 3 轴 G0 快速运行速度	5000
------	-----------------	------

设定范围: 0~9999 (mm/min)

0091	第 4 轴 G0 快速运行速度	5000
------	-----------------	------

设定范围: 0~9999 (mm/min)

0092	第 5 轴 G0 快速运行速度	5000
------	-----------------	------

设定范围: 0~9999 (mm/min)

0093	各轴的快速运行倍率的 F ₀ 速度(全轴通用)	30
------	------------------------------------	----

设定范围: 0~1000 (mm/min)

0094	快速定位的最高进给速度(全轴通用)	8000
------	-------------------	------

设定范围: 300~30000 (mm/min)

0095	快速定位的最低进给速度(全轴通用)	0
------	-------------------	---

设定范围: 0~300 (mm/min)

0096	切削进给的最高控制速度(全轴通用)	6000
------	-------------------	------

设定范围: 300~9999 (mm/min)

0097	切削进给的最低控制速度(全轴通用)	0
------	-------------------	---

设定范围: 0~300 (mm/min)

0098	各轴手动(JOG)连续进给时的进给速度	2000
------	---------------------	------

设定范围: 0~9999 (mm/min)

0099	获取 Z 脉冲信号时的(F _L)速度(全轴通用)	40
------	--------------------------------------	----

设定范围: 1~60 (mm/min)

0100	第 1 轴返回参考点速度	4000
------	--------------	------

设定范围: 0~9999 (mm/min)

0101	第 2 轴返回参考点速度	4000
------	--------------	------

设定范围: 0~9999 (mm/min)

0102	第 3 轴返回参考点速度	4000
------	--------------	------

设定范围: 0~9999 (mm/min)

0103	第4轴返回参考点速度	4000
------	------------	------

设定范围: 0~9999 (mm/min)

0104	第5轴返回参考点速度	4000
------	------------	------

设定范围: 0~9999 (mm/min)

0170	第1轴手动快速定位速度	5000
------	-------------	------

设定范围: 0~30000 (mm/min)

0171	第2轴手动快速定位速度	5000
------	-------------	------

设定范围: 0~30000 (mm/min)

0172	第3轴手动快速定位速度	5000
------	-------------	------

设定范围: 0~30000 (mm/min)

0173	第4轴手动快速定位速度	5000
------	-------------	------

设定范围: 0~30000 (mm/min)

0174	第5轴手动快速定位速度	5000
------	-------------	------

设定范围: 0~30000 (mm/min)

4.14 有关攻丝参数的设定

位置参数号

0	4	4			PCP	DOV				
---	---	---	--	--	-----	-----	--	--	--	--

DOV =1: 刚性攻丝退刀时, 倍率有效。

=0: 刚性攻丝退刀时, 倍率无效。

PCP =1: 攻丝为高速深孔攻丝循环。

=0: 攻丝为标准深孔攻丝循环。

系统参数号

0	4	5			OVS	OVU	TDR		NIZ
---	---	---	--	--	-----	-----	-----	--	-----

NIZ =1: 进行刚性攻丝平滑处理。

=0: 不进行刚性攻丝平滑处理。

TDR =1: 刚性攻丝进刀, 退刀时使用相同的时间常数。

=0: 刚性攻丝进刀, 退刀时不使用相同的时间常数。

OVU =1: 刚性攻丝退刀倍率10%。

=0: 刚性攻丝退刀倍率1%。

- OVS** =1: 刚性攻丝中, 进给速度倍率选择和倍率取消信号有效。
=0: 刚性攻丝中, 进给速度倍率选择和倍率取消信号无效。

系统参数号

0	4	6			ORI			SSOG	
---	---	---	--	--	-----	--	--	------	--

- SSOG** =1: 攻丝开始时, 主轴控制方式为伺服。
=0: 攻丝开始时, 主轴控制方式为跟随。
ORI =1: 攻丝开始时, 主轴进行准停。
=0: 攻丝开始时, 主轴不进行准停。

K 参数号

0	0	7	PAP						
---	---	---	-----	--	--	--	--	--	--

- DGN** =1: 使用主轴位置模式。
=0: 不使用主轴位置模式。
使用刚性攻丝时设为1, 柔性攻丝时设为0。

附: GSK208D系列配DAP03主轴伺服驱动单元的刚性和柔性攻丝的设置方法

注意事项

- (1) 208D 进行刚性攻丝必须配 DAP03 主轴伺服驱动单元。
- (2) 208D进行刚性攻丝必须与DAP03主轴伺服驱动单元正确接线。

设置过程

- 一、刚性攻丝设置: 采用系统默认参数, 只对以下参数进行修改
- 1、位参: **NO:46#1** 改为 1 (伺服方式)。
- 2、PLC 参数: **K7#7** 改为 1 (使用主轴位置模式)。
- 3、数参: **P257** 参数攻丝最高上限转速设成与主轴最高上限转速一致。
- 4、数参: **P294** 参数攻丝对应齿轮 1 转速设成与攻丝最高上限转速一致。
- 5、DAP03 参数 **PA4** 设为 5。(速度与位置切换模式)。
- 6、当执行刚性攻丝指令时, 主轴的旋转方向与指令方向不一致, 请把 DAP03 参数 **PA15** 设为 1。
- 7、数参: **P298** 主轴与攻丝轴的直线加减速时间常数, 改为 300。
- 8、数参: **P302** 退刀时主轴与攻丝轴的时间常数, 改为 300。
- 9、假如切换到位置模式, 主轴转速与指令转速不一致时, 可以更改数参 **P323** 和 **P326**, 或者修改 DAP03 参数 **PA12** 和 **PA13** 根据公式 $P \cdot G = N \cdot C \cdot 4$ 计算出电子齿轮比。

P: 输入代码的脉冲数 G: 电子齿轮比; N: 电机旋转圈数; C: 光电编码器线数

10、当主轴和电机的齿轮比不是 1:1 时, 要计算出相应的齿轮比输入 DAP03 的 PA35、PA36 参数中。将系统位参数 NO:44#1 改为 1 (主轴和位置编码器的齿轮比可任意), 把相应的齿轮比输入到数参 P286~P288 和 P290~P292 中。

11、刚性攻丝时必须保证主轴的正反转与攻丝丝锥的旋向一致。转速波动不要太大, 误差在 3 转内最佳。

12、对于切削一些比较软的材料(如铝合金、铜), 最好用螺旋型的丝攻, 配以专用的冷却用剂, 效果更佳。

二、柔性攻丝设置：两种方式可以实现柔性攻丝

1、在位置控制模式下 (即为参数 NO:46#1 改为 1 (伺服模式), K7#7 改为 1 (使用主轴位置模式)), 代码用 M03/ M04, 可以实现柔性攻丝。

2、在速度控制模式下 (即为参数 NO:46#1 改为 0 (跟随模式), K7#7 改为 0 (不使用主轴位置模式)), 代码也用 M03/ M04 可以实现柔性攻丝。

攻丝时, 在程序中指令攻丝到孔底后, 暂停 1S 到 2S 的时间效果更佳。

注：以上对应的是无齿轮换档的机床的设置方法。

4.15 有关第四轴的设定

GSK 208D 系列具备四轴四联动功能。

数据参数 P5 设置为 4, 系统断电重启后, 系统的第四轴功能生效。

相关位参数:

系统参数号

0	0	9						A4TP	RAB
----------	----------	----------	--	--	--	--	--	-------------	------------

RAB =1: 各轴作旋转轴时就近旋转
=0: 各轴作旋转轴时不就近旋转

A4TP =1: 设定为四轴联动系统
=0: 不设定为四轴联动系统

系统参数号

0	0	8					AXS4		
----------	----------	----------	--	--	--	--	-------------	--	--

AXS4 =1: 第四轴设置为旋转轴
=0: 第四轴设置为直线轴

系统参数号

0	5	0		SIM		G90			REL	
----------	----------	----------	--	------------	--	------------	--	--	------------	--

REL =1: 分度工作台的相对位置显示设定: 在360°内。

- =0: 分度工作台的相对位置显示设定: 不在360°内。
- G90** =1: 分度指令: 绝对指令。
- =0: 分度指令: G90/G91指令。
- SIM** =1: 分度代码和其它控制轴代码同段报警。
- =0: 分度代码和其它控制轴代码同段不报警。

相关数据参数:

表 4-15-1

序号	默认数值	设定范围	参数意义
0005	4	3~5	CNC 控制轴数
0178	3	0~8	第四轴的程序名称 (0~8: X,Y,Z,A,B,C,U,V,W)

第四轴松/夹功能

分度工作台夹松装置是由系统 PLC 来控制的, 当启用分度工作台夹松装置时, 需根据实际情况对相应的 K 参数进行设置。相关的 K 参数如下:

相关 K 参数:

表 4-15-2

地址	定义	默认值	设定值
K014.0	是否使用分度工作台夹松装置	0 (不使用夹松装置)	1 (使用夹松装置)
K014.1	工作台分度是否自动松夹	0 (不自动松夹)	1 (自动松夹)
K014.2	工作台夹松是否无检测开关	0 (有检测开关)	1 (无检测开关)
K014.3	分度工作台禁止手动手轮单段	0 (不禁止手动手轮单段)	1 (禁止手动手轮单段)
K014.4	分度台松开状态是否允许移动 XYZ 轴	0 (不允许移动 XYZ 轴)	1 (允许移动 XYZ 轴)
K014.5	分度工作台松开夹紧后是否断开输出	0 (保持输出)	1 (断开输出)

1、当第四轴带自动松夹紧功能时系统提供两种方式实现:

①、用 M 代码实现第四轴的松紧控制。

相关定义:

M10 A 轴夹紧

M11 A 轴松开

②、通过修改 PLC 参数 K14.1=1 后系统内部判断运行指令控制第四轴的自动松夹紧。

过程：执行至 A 轴指令→系统发出 F 信号，PLC 处理后输出 Y1.6 使工作台松开，松开到位后→系统执行 A 轴运动，A 轴指令执行完毕后→系统发出 F 信号，PLC 处理后输出 Y1.7 使工作台夹紧，夹紧到位后系统继续执行后续程序。

2、PLC 相关地址：

表 4-15-3

定 义	诊断地址	诊断界面	信号接口	接口脚号
分度工作台松开	Y001.6	诊断 (PLC→MT)	XS43	25
分度工作台夹紧	Y001.7	诊断 (PLC→MT)	XS43	13
分度工作台松开检测	X002.2	诊断 (MT→PLC)	XS41	2
分度工作台夹紧检测	X002.3	诊断 (MT→PLC)	XS41	15

4.16 有关总线伺服的设定

系统参数号

0	0	0		SVCD		MSP			PBUS
---	---	---	--	------	--	-----	--	--	------

- PBUS** =1: 驱动器传输方式：总线
=0: 驱动器传输方式：脉冲
- MSP** =1: 使用双主轴控制
=0: 不使用双主轴控制
- SVCD** =1: 使用轴扩展卡
=0: 不使用轴扩展卡

系统参数号

0	0	1	RAS5	RAS4	RAS3	RAS2	RAS1		SBUS	RASA
---	---	---	------	------	------	------	------	--	------	------

- RASA** =1: 使用绝对式光栅尺
=0: 不使用绝对式光栅尺
- SBUS** =1: 主轴驱动器为总线控制方式
=0: 主轴驱动器非总线控制方式
- RAS1** =1: 设置第1轴使用光栅尺
=0: 设置第1轴不使用光栅尺
- RAS2** =1: 设置第2轴使用光栅尺
=0: 设置第2轴不使用光栅尺
- RAS3** =1: 设置第3轴使用光栅尺
=0: 设置第3轴不使用光栅尺
- RAS4** =1: 设置第4轴使用光栅尺

=0: 设置第4轴不使用光栅尺

RAS5 =1: 设置第5轴使用光栅尺

=0: 设置第5轴不使用光栅尺

系统参数号

0	0	5
---	---	---

DOUS							
-------------	--	--	--	--	--	--	--

DOUS =1: 双驱工具使用光栅位置

=0: 双驱工具不使用光栅位置

系统参数号

0	2	0
---	---	---

UHSM	APC	MAPC					
-------------	------------	-------------	--	--	--	--	--

MAPC =1: 选择多圈绝对编码器

=0: 选择单圈绝对编码器

APC =1: 使用绝对编码器

=0: 不使用绝对编码器

UHSM =1: 可以使用手动直接设置机床零点

=0: 不可以使用手动直接设置机床零点

系统参数号

0	2	1
---	---	---

			APZ5	APZ4	APZ3	APZ2	APZ1
--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

APZ1 =1: 第1轴当前机床位置设置为机床零点

=0: 第1轴当前机床位置不设置为机床零点

APZ2 =1: 第2轴当前机床位置设置为机床零点

=0: 第2轴当前机床位置不设置为机床零点

APZ3 =1: 第3轴当前机床位置设置为机床零点

=0: 第3轴当前机床位置不设置为机床零点

APZ4 =1: 第4轴当前机床位置设置为机床零点

=0: 第4轴当前机床位置不设置为机床零点

APZ5 =1: 第5轴当前机床位置设置为机床零点

=0: 第5轴当前机床位置不设置为机床零点

数据参数号

0008	以太网总线从站 MDT 数据包大小	16
------	-------------------	----

设定范围: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20

注: 此参数非开发人员请不要修改。

0009	以太网总线最大重传次数	10
------	-------------	----

设定范围: 0~30

注: 此参数非开发人员请不要修改。

0347	使用绝对旋转编码器时第 1 轴参考点的绝对位置	65000
------	-------------------------	-------

设定范围: 0~131071

0348	使用绝对旋转编码器时第 2 轴参考点的绝对位置	65000
------	-------------------------	-------

设定范围: 0~131071

0349	使用绝对旋转编码器时第 3 轴参考点的绝对位置	65000
------	-------------------------	-------

设定范围: 0~131071

0350	使用绝对旋转编码器时第 4 轴参考点的绝对位置	65000
------	-------------------------	-------

设定范围: 0~131071

0351	使用绝对旋转编码器时第 5 轴参考点的绝对位置	65000
------	-------------------------	-------

设定范围: 0~131071

0380	设置与第 4 轴的同步轴 0:不与任何轴同步 1:第 1 轴 2: 第 2 轴 3:第 3 轴	0
------	--	---

设定范围: 0~3

0381	同步轴之间的最大允许误差	200
------	--------------	-----

设定范围: 0~10000

0382	设置双驱基准位置差值	200
------	------------	-----

设定范围: 0~2000

0392	伺服优化时的移动距离	50
------	------------	----

设定范围: 0~100

0393	伺服优化时的移动速率	2000
------	------------	------

设定范围: 0~5000

0444	各轴机床坐标与绝对编码器位置的最大允许偏差	50
------	-----------------------	----

设定范围: 0~500

0445	轴 1 配置光栅精度	0.0010
------	------------	--------

设定范围: 0~500

0446	轴 2 配置光栅精度	0.0010
------	------------	--------

设定范围: 0~500

0447	轴 3 配置光栅精度	0.0010
------	------------	--------

设定范围: 0~500

0448	轴 4 配置光栅精度	0.0010
设定范围: 0~500		
0449	轴 5 配置光栅精度	0.0010
设定范围: 0~500		
0450	机床行程检测:第 1 轴编码器负方向边界的绝对位置	0
设定范围: -99999.9999~99999.9999		
0451	机床行程检测:第 1 轴编码器正方向边界的绝对位置	0
设定范围: -99999.9999~99999.9999		
0452	机床行程检测:第 2 轴编码器负方向边界的绝对位置	0
设定范围: -99999.9999~99999.9999		
0453	机床行程检测:第 2 轴编码器正方向边界的绝对位置	0
设定范围: -99999.9999~99999.9999		
0454	机床行程检测:第 3 轴编码器负方向边界的绝对位置	0
设定范围: -99999.9999~99999.9999		
0455	机床行程检测:第 3 轴编码器正方向边界的绝对位置	0
设定范围: -99999.9999~99999.9999		
0456	机床行程检测:第 4 轴编码器负方向边界的绝对位置	0
设定范围: -99999.9999~99999.9999		
0457	机床行程检测:第 4 轴编码器正方向边界的绝对位置	0
设定范围: -99999.9999~99999.9999		
0458	机床行程检测:第 5 轴编码器负方向边界的绝对位置	0
设定范围: -99999.9999~99999.9999		
0459	机床行程检测: 第 5 轴编码器正方向边界的绝对位置	0
设定范围: -99999.9999~99999.9999		

附录

附
录

附录

附录一 PLC I/O 地址和内部软元件的配置和定义

表一 输入信号接口定义

地址	信号接口	接口脚号	定义	触点选择
X000.0	XS40	1	第1轴正向行程限位信号	常闭触点
X000.1	XS40	14	第1轴负向行程限位信号	常闭触点
X000.2	XS40	2	第2轴正向行程限位信号	常闭触点
X000.3	XS40	15	第2轴负向行程限位信号	常闭触点
X000.4	XS40	17	第3轴正向行程限位信号	常闭触点
X000.5	XS40	5	第3轴负向行程限位信号	常闭触点
X000.6	XS40	18	第4轴正向行程限位信号	常闭触点
X000.7	XS40	6	第4轴负向行程限位信号	常闭触点
X001.0	XS40	8	第1轴回零减速信号	常闭触点
X001.1	XS40	21	第2轴回零减速信号	常闭触点
X001.2	XS40	9	第3轴回零减速信号	常闭触点
X001.3	XS40	22	第4轴回零减速信号	常闭触点
X001.4	XS40	24	未定义	---
X001.7	XS40	13	未定义	---
X002.0	XS41	1	气源气压检测	常开触点
X002.1	XS41	14	跳转信号	常开触点
X002.2	XS41	2	分度工作台松开检测	常开触点
X002.3	XS41	15	分度工作台夹紧检测	常开触点
X002.4	XS41	17	外接夹/松刀控制	常开触点
X002.5	XS41	5	松刀检测	常开触点
X002.6	XS41	18	紧刀检测	常开触点
X002.7	XS41	6	安全门检测开关	参数 K12.5 指定
X003.0	XS41	8	主轴油冷机异常检测	参数 K12.0 指定
X003.1	XS41	21	主轴温度异常检测	参数 K12.7 指定
X003.2	XS41	9	排屑器电机过载检测信号	参数 K12.3 指定
X003.3	XS41	22	润滑压力或油位检测信号	参数 K12.1 指定
X003.4	XS41	24	对刀仪限位信号	参数 K11.0 指定
X003.5	XS41	12	冷却液液位检测	参数 K12.4 指定
X003.6	XS41	25	未定义	---
X003.7	XS41	13	冷却电机过载检测信号	参数 K12.6 指定
X004.0	XS42	1	未定义	---
X004.1	XS42	14	未定义	---
X004.2	XS42	2	未定义	---
X004.3	XS42	15	未定义	---
X004.4	XS42	17	未定义	---
X004.5	XS42	5	未定义	---

地址	信号接口	接口脚号	定义	触点选择
X004.6	XS42	18	未定义	---
X004.7	XS42	6	未定义	---
X005.0	XS42	8	未定义	---
X005.4	XS42	24	外接循环启动	常开触点
X005.5	XS42	12	外接进给保持	常开触点
X005.6	XS42	25	编辑锁	常开触点
X005.7	XS42	13	操作锁	常开触点
X006.0	XS22	5	外接手轮第1轴轴选	常开触点
X006.1	XS22	23	外接手轮第2轴轴选	常开触点
X006.2	XS22	6	外接手轮第3轴轴选	常开触点
X006.3	XS22	24	外接手轮第4轴轴选	常开触点
X006.4	XS22	25	外接手轮步长0.001	常开触点
X006.5	XS22	8	外接手轮步长0.01	常开触点
X006.6	XS22	26	外接手轮步长0.1	常开触点
X006.7	XS22	ESP(9,22)	外接急停	常闭触点
X007.0	XS23	44	速度/位置切换完成	参数指定
X007.1	XS23	21	主轴定向完成	参数指定
X007.2	XS23	5	主轴速度到达	参数指定
X007.3	XS23	20	未定义	---
X008.0	XS22	7	外接手轮第5轴选	常开触点

注意事项

- PLC 输入部分(X)的连接方法和注意事项请参考第四篇。
- 触点选择分为：常开触点、常闭触点，参数决定触点为常开或常闭，其中参数决定是指该输入点连接常开或常闭触点是由 PLC 中的 KPAR 参数决定，详情见 KPAR 参数介绍。
- 使用此梯形图时，用户可以给未定义的输入部分增加新的功能（使用未定于的部分需要修改梯形图，请谨慎操作）。
- 操作面板 K1 按键在 208D 有三个作用：

当 K11.0=0 :

- a. 若打开第五轴，则为第五轴正向按键
- b. 若没打开第五轴，则为冲屑水阀控制开关

当 K11.0=1: 手动返回第一参考点

K1 按键在 208D-V 有二个作用：

当 K11.0=0, 为冲屑水阀控制开关

当 K11.0=1, 手动返回第一参考点

K2 按键在 208D 上有两个作用：

当 K11.1=0:

- a. 若没打开第五轴，为冲屑水阀控制开关
- b. 若打开第五轴，为第五轴负向按键

当 K11.1=1, 手动返回第二参考点

K2 按键在208D-V有两种作用：

- 当 K11.1=0，若没打开第五轴，为冲屑水阀控制开关
- 当 K11.1=1，手动返回第二参考点

K3 按键的作用： 主轴吹气启动开关

表二 输出信号接口定义

地 址	信号接口	接口脚号	定 义
Y000.0	XS43	1	Z 轴抱闸
Y000.1	XS43	14	冷却
Y000.2	XS43	2	刀具松紧
Y000.3	XS43	15	蜂鸣器
Y000.4	XS43	17	主轴制动
Y000.5	XS43	5	主轴冷却
Y000.6	XS43	18	红色报警灯
Y000.7	XS43	6	黄色灯
Y001.0	XS43	8	绿色灯
Y001.1	XS43	21	安全门
Y001.2	XS43	9	润滑控制
Y001.3	XS43	22	机床照明控制
Y001.4	XS43	24	液压启动
Y001.5	XS43	12	主轴吹气
Y001.6	XS43	25	自动断电
Y001.7	XS43	13	对刀仪吹气
Y002.0	XS44	1	未定义
Y002.1	XS44	14	未定义
Y002.2	XS44	2	分度工作台松开
Y002.3	XS44	15	分度工作台夹紧
Y002.4	XS44	17	排屑反转
Y002.5	XS44	5	排屑控制
Y002.6	XS44	18	冲屑水阀输出
Y002.7	XS44	6	未定义
Y003.0	XS44	8	未定义
Y003.1	XS44	21	未定义
Y003.2	XS44	9	未定义
Y003.3	XS44	22	未定义
Y003.4	XS44	24	未定义
Y003.5	XS44	12	未定义
Y003.6	XS44	25	未定义
Y003.7	XS44	13	未定义
Y004.0	XS45	1	未定义
Y004.1	XS45	14	未定义
Y004.2	XS45	2	未定义

地 址	信号接口	接口脚号	定 义
Y004.3	XS45	15	未定义
Y004.4	XS45	17	未定义
Y004.5	XS45	5	未定义
Y004.6	XS45	18	未定义
Y004.7	XS45	6	未定义
Y005.0	XS45	8	未定义
Y005.1	XS45	21	未定义
Y005.2	XS45	9	未定义
Y005.3	XS45	22	未定义
Y005.4	XS45	24	未定义
Y005.5	XS45	12	未定义
Y005.6	XS45	25	未定义
Y005.7	XS45	13	未定义
Y006.0	XS23	9	主轴正转
Y006.1	XS23	25	主轴反转
Y006.2	XS23	24	主轴使能
Y006.3	XS23	11	主轴定向
Y006.4	XS23	12	主轴速度/位置切换
Y006.5	XS23	27	未定义

注意事项：

PLC 输出部分(Y)的连接方法和注意事项请参考第四篇。

表三 KPAR 地址定义

地 址	定 义	状态 0	状态 1
K000.0	PLC 参数修改允许	不允许	允许
K000.1	PLC 信号调试允许	不允许	允许
K000.2	PLC 进入调试模式时清零所有 Y 信号	不清除	清除
K000.3	A 地址信息编辑允许	不允许	允许
K000.4	K 地址信息编辑允许	不允许	允许
K000.5	X 地址信息编辑允许	不允许	允许
K000.6	Y 地址信息编辑允许	不允许	允许
K000.7	指令表操作允许	不允许	允许
K001.1	转换时是否自动下载梯图	否	是
K001.2	主轴接口输入信号电平选择	+24v 有效	0v 有效
K002.0	是否使用第 4 轴	不使用	使用
K002.1	是否使用第 5 轴	不使用	使用
K004.0	主轴是否使用档位控制(I/O 点)	不使用	使用
K005.0	机床是否有外接手轮	无	有
K005.1	机床是否有外接循环启动	无	有
K005.2	系统是否进入调试模式	否	是
K006.0	限位开关是否使用 1 个	2 个	1 个

K006.4	回零开关是否选择常开型	否	是
K007.2	是否使用快速倍率 F0 与进给倍率自动跟随	不使用	使用
K007.3	是否取消第 4 轴硬限位	否	是
K007.4	是否取消第 5 轴硬限位	否	是
K007.5	是否取消外接手轮急停	否	是
K007.6	主轴是否输出+10V~-10V 模拟电压	否	是
K007.7	是否使用主轴位置模式	不使用	使用
K008.0	主轴定位检测是否为常开型	常闭型	常开型
K008.1	刀具夹松是否由面板按钮控制	外接按钮	面板按钮
K008.2	是否不使用刀具夹松装置	使用	不使用
K008.3	是否不使用松紧刀检测装置	常闭	常开
K008.5	主轴速度到达检测是否为常闭型	常开型	常闭型
K008.6	主轴速度模式时是否为常闭型	常开型	常闭型
K008.7	主轴松刀紧刀是否使用自锁模式	不自锁	自锁
K009.0	主轴油冷机异常检测是否有效	无	有
K009.1	润滑压力或油位检测是否有效	无效	有效
K009.2	气源压力检测是否有效	不检测	检测
K009.3	排屑器电机过载检测是否有效	无效	有效
K009.4	冷却液位检测信号是否有效	无效	有效
K009.5	是否使作安全门检测装置	不检测	检测
K009.6	冷却电机过载检测是否有效	无效	有效
K009.7	主轴温度检测是否有效	无效	有效
K011.5	主轴定位时是否输出正转信号	否	是
K012.0	主轴油冷机异常检测信号是否为常开型	常开型	常闭型
K012.1	润滑压力或油位检测信号是否为常开型	常开型	常闭型
K012.2	气源气压检测信号否为常开型	常开型	常闭型
K012.3	排屑器电机过载检测信号否为常开型	常开型	常闭型
K012.4	冷却液液位检测认号否为常开型	常开型	常闭型
K012.5	安全门检测开关是否为常开型	常开型	常闭型
K012.6	冷却电机过载检测信号否为常开型	常开型	常闭型
K012.7	主轴温度检测是否为常开型	常开型	常闭型
K014.0	是否使用分度工作台夹松装置	否	是
K014.1	工作台分度是否自动松夹	否	是
K014.2	工作台夹松是否无检测开关	有	无
K014.3	分度工作台禁止手动手轮单段	否	是
K014.4	分度台松开状态是否允许移动 X Y Z 轴	否	是
K014.5	分度工作台松开夹紧后是否断开输出	否	是
K014.7	分度工作台进入调试模式	否	是

注意事项：

- 1、 系统处于正常运行时，请确保 K000.0、K000.1、K000.2、K000.3、K000.4、K000.5、K000.6、K000.7、K005.2、K010.7 的状态为 0，否则有可能导致意外发生。
- 2、 修改了 K001.0 参数必须重新启动系统后才生效，当 K001.0=0 时设置无效。

- 3、当 K008.2=0(即：不使用刀具夹/紧装置)时，K008.1 设置无效。
- 4、K006.0 设置时的注意事项：
当 K006.0 设置为 0 有效时，各轴的行程限位开关安装了两个。
如：X 轴的行程限位开关安装了两个(正限位开关连接 X0. 0 负限位开关连接 X0. 1)。
当 K006.0 设置为 1 有效时，各轴的行程限位开关安装了一个。
如：X 轴的行程限位开关安装了一个(必须与 X0. 0 连接)。
其他各轴限位开关安装方法同上。
- 5、K005.2=1 时，所有的报警互锁解除，系统进入调试模式，仅供系统在测试时使用，正常使用时必须将此参数设置为 0，否则可能导致意外的发生。
- 6、K004.0（主轴是否使用 I/O 点控制）=1 时，K008.4（主轴是否有换档装置）设置无效，即主轴无换档装置。

表四 PLC 外部报警的定义

PLC 报警号	A 地址	报 警 内 容
1200	A000.0	气压压力检测异常
1201	A000.1	润滑油检测异常
1202	A000.2	润滑电机检测异常
1203	A000.3	冷却电机检测异常
1204	A000.4	排屑器电机检测异常
1205	A000.5	压力油泵电机检测异常
1206	A000.6	主轴冷却电机检测异常
1207	A000.7	机床照明灯检测异常
1208	A001.0	机床控制箱温度检测异常
1209	A001.1	机床床身温度检测异常
1210	A001.2	机床振动频率检测异常
1211	A001.3	冷却液不足
1214	A001.6	主轴档位异常不可旋转
1216	A002.0	刀具松开状态不可旋转主轴
1217	A002.1	主轴旋转刀具不能松开
1220	A002.4	主轴刀具夹紧检测异常
1221	A002.5	主轴刀具松开检测异常
1222	A002.6	主轴温度异常
1223	A002.7	主轴速度检测异常
1224	A003.0	主轴电机使能检测异常
1225	A003.1	主轴定向到位检测异常
1226	A003.2	主轴档位异常
1227	A003.3	主轴档位异常
1251	A006.3	请关电源
1262	A007.6	超出安全位置
1264	A008.0	主轴速度位置模式转换异常
1265	A008.1	主轴位置速度模式转换异常
1266	A008.2	主轴旋转不可换档

PLC 报警号	A 地址	报 警 内 容
1268	A008.4	主轴松刀紧刀检测异常
1269	A008.5	主轴定向时序检测异常
1288	A011.0	分度工作台松开夹紧检测超时
1289	A011.1	分度工作台松开夹紧检测异常
1290	A011.2	分度工作台夹紧装置未启用
1291	A011.3	分度工作台未松开不可旋转
1292	A011.4	分度工作台未夹紧不可移动
1293	A011.5	安全门未关上不可循环启动
1294	A011.6	刚性攻丝中不能换档, 请先取消刚性攻丝再换档
1360	A020.0	润滑压力低或油位低
1361	A020.1	分度工作台调试模式请谨慎操作
1362	A020.2	自动断电功能生执行 M30 后断电
1363	A020.3	气压压力检测异常

A0.0~A19.7 之间的报警为系统红色中断报警, 报警后, 系统停止运行。A20.0~A31.7 为客户自定义黄色提示性报警, 报警后, 系统继续运行。不影响正常使用。

PLC 部分报警诊断信息的详情.:

报警信息: 1200 气压压力检测异常 (A000.0)

故障原因:

解决方法: 检测 X002.0 的状态

报警信息: 1201 润滑油检测异常 (A000.1)

故障原因: 用户定义

解决方法:

报警信息: 1202 润滑电机检测异常 (A000.2)

故障原因: 用户定义

解决方法:

报警信息: 1203 冷却电机检测异常 (A000.3)

故障原因: 用户定义

解决方法:

报警信息: 1204 排屑器电机检测异常 (A000.4)

故障原因: 用户定义

解决方法:

报警信息: 1205 压力油泵电机检测异常 (A000.5)

故障原因: 用户定义

解决方法：

报警信息：1207 机床照明灯检测异常（A000.7）

故障原因：用户定义

解决方法：

报警信息：1208 机床控制箱温度检测异常（A001.0）

故障原因：用户定义

解决方法：

报警信息：1209 机床床身温度检测异常（A001.1）

故障原因：用户定义

解决方法：

报警信息：1210 机床振动频率检测异常（A001.2）

故障原因：用户定义

解决方法：

报警信息：1211 冷却液不足（A001.3）

故障原因：用户定义

解决方法：

报警信息：1214 主轴档位异常不可旋转（A001.6）

故障原因：主轴在执行旋转代码时，检测到主轴档位异常。

解决方法：主轴在换一档（即 Y3.4=1）时，在 T0021 设定的时间内，一档到位检测开关(X4.1)没有闭合，调整 T0021 的时间或检查 X4.1 是否闭合；主轴在换二档（即 Y3.5=1）时，在 T0022 设定的时间内，一档到位检测开关(X4.2)没有闭合，调整 T0022 的时间或检查 X4.2 是否闭合；主轴在换三档（即 Y3.6=1）时，在 T0023 设定的时间内，一档到位检测开关(X4.3)没有闭合，调整 T0023 的时间或检查 X4.3 是否闭合。

报警信息：1216 刀具松开状态不可旋转主轴（A002.0）

故障原因：在刀具处于松开状态的情况下执行了主轴旋转的代码，如：手动模式下按下主轴正转，反转，点动，定位或自动状态下执行了 M03, M04, M19 都会导致主轴旋转。

解决方法：手动状态下按下“夹刀/松刀”按钮使处于紧刀状态(即：Y0.2=0)检测刀具紧刀检测开关(X2.6)的状态是否为 1，当状态为 1 时，旋转主轴时不会出现此报警。

报警信息：1217 主轴旋转刀具不能松开（A002.1）

故障原因：主轴处于旋转的状态时，执行了刀具松开的代码。

解决方法：在主轴处于停止状态时执行刀具松开代码可避免此报警的发生。

报警信息：1220 主轴刀具夹紧检测异常（A002.4）

故障原因：当执行刀具夹紧动作时(即：Y0.2=0)时，在T010 设定的时间内，没有闭合。

解决方法：1、检测 Y0.2 是否有输出。

2、重新调整 T010 的时间。

报警信息：1221 主轴刀具松开检测异常（A002.5）

故障原因：当执行刀具松开动作时(即：Y0.2=1)时，在T009 设定的时间内，没有闭合。

解决方法：1、检测 Y0.2 是否有输出。

2、重新调整 T009 的时间。

报警信息：1222 主轴温度异常（A002.6）

故障原因：用户定义

解决方法：

报警信息：1223 主轴速度检测异常（A002.7）

故障原因：用户定义

解决方法：

报警信息：1224 主轴电机使能检测异常（A003.0）

故障原因：用户定义

解决方法：无

报警信息：1225 主轴定向到位检测异常（A003.1）

故障原因：当主轴执行定位的动作(即：Y2.1=1)时，在T013 设定的时间内，主轴定位检测开关(X7. 1)没有断开。

解决方法：1、主轴驱动单元或主轴码盘异常。

2、检测 Y6.3 是否有输出。

3、重新调整 T013 的时间。

报警信息：1226 主轴档位异常（A003.2）

故障原因：检测到主轴档位异常

解决方法：主轴在换一档（即 Y3.4=1）时，在T0021 设定的时间内，一档到位检测开关(X4.1)没有闭合，调整 T0021 的时间或检查 X4.1 是否闭合；主轴在换二档（即 Y3.5=1）时，在T0022 设定的时间内，一档到位检测开关 (X4.2) 没有闭合，调整 T0022 的时间或检查 X4.2 是否闭合；主轴在换三档（即 Y3.6=1）时，在 T0023 设定的时间内，一档到位检测开关(X4.3)

没有闭合，调整 T0023 的时间或检查 X4.3 是否闭合。

报警信息： 1227 主轴档位异常 (A003.3)

故障原因： 用户定义

解决方法： 无

报警信息： 1251 请关电源 (A006.3)

故障原因： 修改了需重新启动系统才能生效的参数。

解决方法： 重新启动系统。

报警信息： 1262 超出安全位置 (A007.6)

故障原因： 移动 Z 轴时，Z 轴超出了换刀的位置。

解决方法： 移动 Z 轴使 Z 轴坐标在换刀位置与原点位置之间。

报警信息： 1264 主轴位置模式转换异常 (A008.0)

故障原因： 执行 M29 代码时，在 T24 设置的时间内，没有接收到主轴位置模式完成信号。

解决方法： 调整 T24 设置的时间或者检查主轴位置模式完成信号是否有输出。

报警信息： 1265 主轴速度模式转换异常 (A008.1)

故障原因： 执行 M28 代码时，在 T28 设置的时间内，没有接收到主轴速度模式完成信号。

解决方法： 调整 T28 设置的时间或者检查主轴速度模式完成信号是否有输出。

报警信息： 1268 主轴松刀紧刀检测异常 (A008.4)

故障原因： 系统同时检测到刀具松开信号和刀具夹紧信号

解决方法： 检测 X2.5 和 X2.6 的信号是否正常,开关的类型选择是否正确

附录

报警信息： 1269 主轴定向时序检测异常 (A008.5)

故障原因： 在未执行主轴定向操作时，系统已检测到主轴定向完成的信号

解决方法： 检测 X7.1 信号是否正常,开关的类型选择是否正确

报警信息： 1288 分度工作台松开夹紧检测超时 (A011.0)

故障原因： 在延时时间内未收到检测信号。

解决方法： 检查信号线路，确保松开夹紧信号输入正常。

报警信息： 1289 分度工作台松开夹紧检测异常 (A011.1)

故障原因： 同时输入了松开夹紧信号。

解决方法： 检查信号线路，确保松开夹紧信号输入正常

报警信息： 1290 分度工作台夹紧装置未启用 (A011.2)

故障原因： 当分度工作台夹紧装置未启用（即 K12.4=0）时，执行了分度工作台松开或夹紧动作指令。

解决方法： 将 K12.4 设置为 1 后，再执行分度工作台松开或夹紧动作指令。

- 报警信息: 1291 分度工作台未松开不可旋转 (A011.3)
 故障原因: 当分度工作台处于松开状态时, 执行了分度工作台旋转动作
 解决方法: 先执行分度工作台夹紧动作后, 再执行分度工作台旋转动作, 或者先将分度工作台调整至调试模式 (即 K12.6 设置为 1), 再执行分度工作台旋转动作。
- 报警信息: 1292 分度工作台未夹紧不可移动 (A011.4)
 故障原因: 当分度工作台处于松开状态时, 进给轴执行了移动动作。
 解决方法: 先执行分度工作台夹紧动作后, 再执行进给轴执行了移动动作, 或者先将分度工作台调整至调试模式 (即 K12.6 设置为 1), 再执行进给轴执行了移动动作。
- 报警信息: 1293 安全门未关上不可循环启动 (A011.5)
 故障原因: 当启用了安全门检测装置 (即 K8.3=1), 在安全门未关闭的情况下 (即 X4.5=0) 情况下, 按下了循环启动按钮。
 解决方法: 关闭安全门后再执行循环启动。
- 报警信息: 1294 刚性攻丝中不能换档, 请先取消刚性攻丝再换档 (A011.6)
 故障原因: 使用主轴换档装置, 当换档不到位时, 不允许执行 M29 攻丝指令。
 解决方法: 先取消刚性攻丝再进行换档。
- 报警信息: 1360 润滑压力低或油位低 (A020.0)
 故障原因:
 解决方法: 检测 X001.7 的状态
- 报警信息: 1361 分度工作台调试模式请谨慎操作 (A020.1)
 故障原因: 用户定义
 解决方法: 无
- 报警信息: 1362 自动断电功能在执行 M30 后断电 (A020.2)
 故障原因: 用户定义
 解决方法: 无

注意事项:

故障原因中为“用户定义”的报警, 梯形图中没有设计此类报警, 需用户通过修改梯形图增加。

表五 TMR 参数的定义

地 址	注 释	初始值 (ms)	用户设定值(ms)
T001	主轴正转完成延时器	500	
T002	主轴反转完成延时器	500	
T004	主轴定位完成延时器	0	
T007	主轴刀具松开完成延时器	500	
T008	主轴刀具夹紧完成延时器	500	

地址	注释	初始值 (ms)	用户设定值(ms)
T009	主轴刀具松开到位检测时间	8000	
T010	主轴刀具夹紧到位检测时间	8000	
T011	S 代码辅助功能延时完成	0	
T012	T 代码辅助功能延时完成	50	
T013	主轴定位检测时间	8000	
T014	主轴正转断开, 反转延时接通时间	500	
T015	主轴反转断开, 正转延时接通时间	500	
T016	润滑间隔(单位:分)	30	
T017	润滑时间(单位:秒)	15	
T018	主轴定位延时检测时间设置	2000	
T019	主轴点动延时器	500	
T020	程序再启动信号延时断开时间	10	
T024	主轴速度位置模式转换检测时间	10000	
T025	M29 执行完成时间(无检测信号时有效)	4000	
T027	M28 执行完成时间(无检测信号时有效)	2000	
T028	主轴位置速度模式转换检测时间	10000	
T029	M5 完成延迟时间	1000	
T030	蜂鸣器延时断开时间	3000	
T031	主轴冷却断开延迟时间	3000	
T034	主轴制动时间	500	
T036	分度工作台松开完成延时	500	
T037	分度工作台夹紧完成延时	500	
T038	分度工作台松开延时检测	5000	
T039	分度工作台夹紧延时检测	5000	
T040	分度头延时夹紧时间	500	

注意事项

1、CTR100 的设置值必须小于 100，并且与 D100 的设置值相同，否则会出现异常。

表八 M 代码的定义

M 代码	功 能	备 注
M00	程序暂停	
M01	选择停止	
M02	程序结束	
M03	主轴正转	
M04	主轴反转	
M05	主轴停止	
M08	冷却液开	
M09	冷却液关	

M 代码	功 能	备 注
M10	A 轴夹紧	
M11	A 轴松开	
M16	安全门卡紧	
M17	安全门松开	
M18	取消主轴准停	
M19	主轴准停指令	
M26	启动冲屑水阀	
M27	关闭冲屑水阀	
M28	取消刚性攻丝	
M29	刚性攻丝指令	
M30	程序结束	
M35	启动排屑提升传输器	
M36	关闭排屑提升传输器	
M42	对刀吹气开启	
M44	主轴吹气启动	
M45	主轴吹气停止	
M48	测量模式开启	
M49	测量模式关闭	

注意事项

- 1、F 信号一栏中，标识为"F***.*" 和 备注中标识为"预留"的 M 代码不可使用。
- 2、M16 M17 M21 M22 M23 M24 只在换刀时有效，不能单独运行。

附录

附录二 梯图配置与文件格式

一、M代码M00---M99的F信号和意义

格 式： Mxx + 空格 + Fyyyy + 空格 + 中文注释 + 换行符(回车)

如：“M00 F0317 程序暂停”

其中：“xx”从上至下依次为 **00、01、02…直到99**，共 **100** 个号码，顺序不得更改。

“空格”一般为 **1** 个空格，不能掺杂其他字符。

“yyyy”表示此 M 代码对应 F 信号的值，如“**F0317 表示 F31.7**”，可以设置 **0260 到 0337**(即 F 信号 **26.0 到 33.7**)，如设置成“**-001**”则表示不予注册，系统将不识别此 M 代码。“中文注释”最多 **32** 个字符，可以是 **16** 个汉字或者等量的汉字+字符。下同。

“换行符”表示这一行的结束，后面的字符不被识别。下同。

二、“%”单独占一行表示M代码信息存储结束

三、X信号X0.0---X6.7的代号和意义

格 式： Xxxxx + 空格 + 中文注释 + 换行符(回车)

如：“X0000 X 轴正向行程限位信号”

其中：“xxxx”表示此 X 信号的值，如“0000 表示 0.0”，“0067 表示 6.7”，从上至下依次为 0000 到 0067(即 X 信号 0.0 到 6.7)，顺序不得更改。

“空格”一般为 **5** 个空格，不能掺杂其他字符，下同。

四、Y信号Y0.0---Y5.7的代号和意义

格 式： Yxxxx + 空格 + 中文注释 + 换行符 (回车)

如：“Y0000 Z 轴抱闸”

其中：“xxxx”表示此 Y 信号的值，如“0000 表示 0.0”，“0057 表示 5.7”，从上至下依次为 0000 到 0057(即 Y 信号 0.0 到 5.7)，顺序不得更改。

五、K信号K6.0---K63.7的代号和意义

格 式： Kxxxx + 空格 + 中文注释 + 换行符 (回车)

如：“K0060 X 轴限位开关是否使用 1 个”

其中：“xxxx”表示此 K 信号的值，如“0060 表示 6.0”，“0637 表示 63.7”，从上至下依次为 0060 到 0637(即 K 信号 6.0 到 63.7)，顺序不得更改。

“空格”一般也为 **5** 个空格，不能掺杂其他字符。

六、A信号A0.0---A31.7的代号和意义

格 式：Axxxx+空格+中文注释+换行符（回车）

如：“A0000 气压压力检测异常”

其中：“xxxx”表示此 A 信号的值，如“0000 表示 0.0”，“0317 表示 31.7”，从上至下依次为 0000 到 0317(即 A 信号 0.0 到 31.7)，顺序不得更改。

“空格”一般也为 5 个空格，不能掺杂其他字符。

七、end //结束标志

注：以上信息每行都必须顶格写，详情请参考系统内置的文件 LadChixx.txt。对应的英文文件 LadEng01.txt 中唯一的区别是中文注释改变为 32 个英文或字符。